

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	2022 전북예술회관 석면해체 및 철거공사		
	현장 소재지	전북 전주시 완산구 팔달로 161		
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20220088	상 호 : (주)유산	
	전화번호	070-4651-1092	대표자 : 김 영 빈	

2. 측정기간 - 2022년 04월 09일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2022.04.09.	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2022.04.09.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0409-1	부지경계선	KMS5100 / 1	10.6	2022.04.09.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0409-2	부지경계선	KMS5100 / 1	10.6	2022.04.09.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0409-3	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.09.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0409-4	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.09.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0409-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.6	2022.04.09.	0.0046	백석면 (기준치미만)
ASS0409-6	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.6	2022.04.09.	0.0058	백석면 (기준치미만)
ASS0409-7	작업장주변	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.09.	0.0018	백석면 (기준치미만)
ASS0409-8	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.6	2022.04.09.	0.0058	백석면 (기준치미만)
ASS0409-9	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.6	2022.04.09.	0.0064	백석면 (기준치미만)
ASS0409-10	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.09.	0.0058	백석면 (기준치미만)
ASS0409-11	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.09.	0.0047	백석면 (기준치미만)
ASS0409-12	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.6	2022.04.09.	0.0052	백석면 (기준치미만)
ASS0409-13	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.6	2022.04.09.	0.0058	백석면 (기준치미만)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 04월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	2022 전북예술회관 석면해체 및 철거공사		
	현장 소재지	전북 전주시 완산구 팔달로 161		
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20220088	상 호 : (주)유산	
	전화번호	070-4651-1092	대표자 : 김 영 빈	

2. 측정기간 - 2022년 04월 10일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2022.04.10.	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2022.04.10.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0410-1	부지경계선	KMS5100 / 1	10.6	2022.04.10.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0410-2	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.10.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0410-3	부지경계선	KMS5100 / 1	10.6	2022.04.10.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0410-4	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.10.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0410-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.10.	0.0041	백석면 (기준치미만)
ASS0410-6	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.10.	0.0046	백석면 (기준치미만)
ASS0410-7	작업장주변	KMS5100 / 1	10.4	2022.04.10.	0.0016	백석면 (기준치미만)
ASS0410-8	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.10.	0.0041	백석면 (기준치미만)
ASS0410-9	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.6	2022.04.10.	0.0058	백석면 (기준치미만)
ASS0410-10	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.10.	0.0046	백석면 (기준치미만)
ASS0410-11	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.10.	0.0064	백석면 (기준치미만)
ASS0410-12	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.6	2022.04.10.	0.0052	백석면 (기준치미만)
ASS0410-13	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.6	2022.04.10.	0.0058	백석면 (기준치미만)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 04월 일

석면스토타(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	2022 전북예술회관 석면해체 및 철거공사		
	현장 소재지	전북 전주시 완산구 팔달로 161		
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20220088	상 호 : (주)유산	
	전화번호	070-4651-1092	대표자 : 김 영 빈	

2. 측정기간 - 2022년 04월 11일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2022.04.11.	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2022.04.11.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0411-1	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.11.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0411-2	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.11.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0411-3	부지경계선	KMS5100 / 1	10.6	2022.04.11.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0411-4	부지경계선	KMS5100 / 1	10.6	2022.04.11.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0411-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.11.	0.0047	백석면 (기준치미만)
ASS0411-6	작업장주변	KMS5100 / 1	10.6	2022.04.11.	0.0015	백석면 (기준치미만)
ASS0411-7	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.11.	0.0064	백석면 (기준치미만)
ASS0411-8	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.11.	0.0041	백석면 (기준치미만)
ASS0411-9	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.6	2022.04.11.	0.0040	백석면 (기준치미만)
ASS0411-10	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.6	2022.04.11.	0.0040	백석면 (기준치미만)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 04월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	2022 전북예술회관 석면해체 및 철거공사		
	현장 소재지	전북 전주시 완산구 팔달로 161		
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20220088	상 호 : (주)유산	
	전화번호	070-4651-1092	대표자 : 김 영 빈	

2. 측정기간 - 2022년 04월 13일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2022.04.13.	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2022.04.13.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0413-1	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.13.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0413-2	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.13.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0413-3	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.13.	0.0020	검출한계미만 (불검출)
ASS0413-4	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.13.	0.0018	검출한계미만 (불검출)
ASS0413-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.13.	0.0011	백석면 (기준치미만)
ASS0413-6	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.13.	0.0029	백석면 (기준치미만)
ASS0413-7	작업장주변	KMS5100 / 1	10.6	2022.04.13.	0.0015	백석면 (기준치미만)
ASS0413-8	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.6	2022.04.13.	0.0036	백석면 (기준치미만)
ASS0413-9	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.13.	0.0042	백석면 (기준치미만)
ASS0413-10	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.6	2022.04.13.	0.0048	백석면 (기준치미만)
ASS0413-11	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.13.	0.0060	백석면 (기준치미만)
ASS0413-12	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.13.	0.0059	백석면 (기준치미만)
ASS0413-13	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.13.	0.0046	백석면 (기준치미만)
ASS0413-14	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.13.	0.0035	백석면 (기준치미만)
ASS0413-15	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.13.	0.0024	백석면 (기준치미만)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 04월 일

석면스토라(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	2022 전북예술회관 석면해체 및 철거공사		
	현장 소재지	전북 전주시 완산구 팔달로 161		
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20220088	상 호 : (주)유산	
	전화번호	070-4651-1092	대표자 : 김 영 빈	

2. 측정기간 - 2022년 04월 14일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2022.04.14.	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2022.04.14.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0414-1	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.14.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0414-2	부지경계선	KMS5100 / 1	10.6	2022.04.14.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0414-3	부지경계선	KMS5100 / 1	10.6	2022.04.14.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0414-4	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.14.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0414-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.6	2022.04.14.	0.0040	백석면 (기준치미만)
ASS0414-6	작업장주변	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.14.	0.0015	백석면 (기준치미만)
ASS0414-7	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.6	2022.04.14.	0.0058	백석면 (기준치미만)
ASS0414-8	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.04.14.	0.0064	백석면 (기준치미만)
ASS0414-9	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.6	2022.04.14.	0.0052	백석면 (기준치미만)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 04월 일

석면스토리(주)

