

210mm×297mm[백상지 80g/m²(재활용품)]

# 비산정도 측정 결과표

## 1. 작업장 개요

|          |                |                         |                 |
|----------|----------------|-------------------------|-----------------|
| 석면해체제거업자 | 현장명(공사명·작업명)   | 자연대4호관 석면해체제거공사         |                 |
|          | 현장 소재지         | 전북 덕진구 백제대로 567 (전북대학교) |                 |
|          | 석면해체·제거작업 신고번호 | 전주-20220211             | 상 호 : (유한)다빈치건설 |
|          | 전화번호           | 063-535-7828            | 대표자 : 장 재 수     |

## 2. 측정기간 - 2022년 07월 14일

## 3. 측정결과

| 시료번호       | 측정 지점  | 측정장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(l/분) | 측정일시        | 측정 결과(f/cc) | 검출석면의종류         |
|------------|--------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| -          | 공시료    | -               | -           | 2022.07.14. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| -          | 공시료    | -               | -           | 2022.07.14. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| ASS0714-1  | 부지경계선  | SARA5100 / 1    | 10.5        | 2022.07.14. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| ASS0714-2  | 부지경계선  | SARA5100 / 1    | 10.4        | 2022.07.14. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| ASS0714-3  | 부지경계선  | SARA5100 / 1    | 10.4        | 2022.07.14. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| ASS0714-4  | 부지경계선  | SARA5100 / 1    | 10.5        | 2022.07.14. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| ASS0714-5  | 위생설비입구 | KMS5100 / 1     | 10.5        | 2022.07.14. | 0.0042      | 백석면<br>(기준치미만)  |
| ASS0714-6  | 작업장주변  | KMS5100 / 1     | 10.5        | 2022.07.14. | 0.0030      | 백석면<br>(기준치미만)  |
| ASS0714-7  | 음압기배출구 | KMS5100 / 1     | 10.5        | 2022.07.14. | 0.0048      | 백석면<br>(기준치미만)  |
| ASS0714-8  | 음압기배출구 | KMS5100 / 1     | 10.4        | 2022.07.14. | 0.0052      | 백석면<br>(기준치미만)  |
| ASS0714-9  | 음압기배출구 | KMS5100 / 1     | 10.5        | 2022.07.14. | 0.0039      | 백석면<br>(기준치미만)  |
| ASS0714-10 | 폐기물반출구 | KMS5100 / 1     | 10.5        | 2022.07.14. | 0.0044      | 백석면<br>(기준치미만)  |

## 4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 07월 일

석면스토리(주)



# 비산정도 측정 결과표

## 1. 작업장 개요

|          |                |                         |                 |
|----------|----------------|-------------------------|-----------------|
| 석면해체제거업자 | 현장명(공사명·작업명)   | 자연대4호관 석면해체제거공사         |                 |
|          | 현장 소재지         | 전북 덕진구 백제대로 567 (전북대학교) |                 |
|          | 석면해체·제거작업 신고번호 | 전주-20220211             | 상 호 : (유한)다빈치건설 |
|          | 전화번호           | 063-535-7828            | 대표자 : 장 재 수     |

## 2. 측정기간 - 2022년 07월 15일

## 3. 측정결과

| 시료번호       | 측정 지점  | 측정장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(l/분) | 측정일시        | 측정 결과(f/cc) | 검출석면의종류         |
|------------|--------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| -          | 공시료    | -               | -           | 2022.07.15. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| -          | 공시료    | -               | -           | 2022.07.15. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| ASS0715-1  | 부지경계선  | SARA5100 / 1    | 10.5        | 2022.07.15. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| ASS0715-2  | 부지경계선  | SARA5100 / 1    | 10.4        | 2022.07.15. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| ASS0715-3  | 부지경계선  | SARA5100 / 1    | 10.5        | 2022.07.15. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| ASS0715-4  | 부지경계선  | SARA5100 / 1    | 10.5        | 2022.07.15. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| ASS0715-5  | 위생설비입구 | KMS5100 / 1     | 10.5        | 2022.07.15. | 0.0055      | 백석면<br>(기준치미만)  |
| ASS0715-6  | 작업장주변  | KMS5100 / 1     | 10.4        | 2022.07.15. | 0.0024      | 백석면<br>(기준치미만)  |
| ASS0715-7  | 음압기배출구 | KMS5100 / 1     | 10.4        | 2022.07.15. | 0.0035      | 백석면<br>(기준치미만)  |
| ASS0715-8  | 음압기배출구 | KMS5100 / 1     | 10.5        | 2022.07.15. | 0.0048      | 백석면<br>(기준치미만)  |
| ASS0715-9  | 음압기배출구 | KMS5100 / 1     | 10.5        | 2022.07.15. | 0.0044      | 백석면<br>(기준치미만)  |
| ASS0715-10 | 폐기물반출구 | KMS5100 / 1     | 10.4        | 2022.07.15. | 0.0056      | 백석면<br>(기준치미만)  |

## 4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 07월 일

석면스토리(주)



# 비산정도 측정 결과표-1

## 1. 작업장 개요

|          |                |                         |                 |
|----------|----------------|-------------------------|-----------------|
| 석면해체제거업자 | 현장명(공사명·작업명)   | 자연대4호관 석면해체제거공사         |                 |
|          | 현장 소재지         | 전북 덕진구 백제대로 567 (전북대학교) |                 |
|          | 석면해체·제거작업 신고번호 | 전주-20220211             | 상 호 : (유한)다빈치건설 |
|          | 전화번호           | 063-535-7828            | 대표자 : 장 재 수     |

## 2. 측정기간 - 2022년 07월 16일

## 3. 측정결과

| 시료번호       | 측정 지점  | 측정장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/분) | 측정일시        | 측정 결과(f/cc) | 검출석면의종류         |
|------------|--------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| -          | 공시료    | -               | -           | 2022.07.16. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| -          | 공시료    | -               | -           | 2022.07.16. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| ASS0716-1  | 부지경계선  | KMS5100 / 1     | 10.4        | 2022.07.16. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| ASS0716-2  | 부지경계선  | KMS5100 / 1     | 10.4        | 2022.07.16. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| ASS0716-3  | 부지경계선  | KMS5100 / 1     | 10.5        | 2022.07.16. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| ASS0716-4  | 부지경계선  | KMS5100 / 1     | 10.5        | 2022.07.16. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| ASS0716-5  | 위생설비입구 | KMS5100 / 1     | 10.5        | 2022.07.16. | 0.0042      | 백석면<br>(기준치미만)  |
| ASS0716-6  | 위생설비입구 | KMS5100 / 1     | 10.5        | 2022.07.16. | 0.0038      | 백석면<br>(기준치미만)  |
| ASS0716-7  | 위생설비입구 | KMS5100 / 1     | 10.4        | 2022.07.16. | 0.0046      | 백석면<br>(기준치미만)  |
| ASS0716-8  | 작업장주변  | KMS5100 / 1     | 10.5        | 2022.07.16. | 0.0019      | 백석면<br>(기준치미만)  |
| ASS0716-9  | 음압기배출구 | KMS5100 / 1     | 10.5        | 2022.07.16. | 0.0050      | 백석면<br>(기준치미만)  |
| ASS0716-10 | 음압기배출구 | KMS5100 / 1     | 10.4        | 2022.07.16. | 0.0048      | 백석면<br>(기준치미만)  |

## 4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 07월 일

석면스토리(주)



## 비산정도 측정 결과표-2

### 1. 작업장 개요

|          |                |                         |                 |  |  |  |
|----------|----------------|-------------------------|-----------------|--|--|--|
| 석면해체제거업자 | 현장명(공사명·작업명)   | 자연대4호관 석면해체제거공사         |                 |  |  |  |
|          | 현장 소재지         | 전북 덕진구 백제대로 567 (전북대학교) |                 |  |  |  |
|          | 석면해체·제거작업 신고번호 | 전주-20220211             | 상 호 : (유한)다빈치건설 |  |  |  |
|          | 전화번호           | 063-535-7828            | 대표자 : 장 재 수     |  |  |  |

### 2. 측정기간 - 2022년 07월 16일

### 3. 측정결과

| 시료번호       | 측정 지점  | 측정장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/분) | 측정일시        | 측정 결과(f/cc) | 검출석면의종류        |
|------------|--------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| ASS0716-11 | 음압기배출구 | KMS5100 / 1     | 10.5        | 2022.07.16. | 0.0040      | 백석면<br>(기준치미만) |
| ASS0716-12 | 폐기물반출구 | KMS5100 / 1     | 10.5        | 2022.07.16. | 0.0059      | 백석면<br>(기준치미만) |
| ASS0716-13 | 폐기물반출구 | KMS5100 / 1     | 10.4        | 2022.07.16. | 0.0048      | 백석면<br>(기준치미만) |
| ASS0716-14 | 폐기물반출구 | KMS5100 / 1     | 10.5        | 2022.07.16. | 0.0035      | 백석면<br>(기준치미만) |

-이하여백-

### 4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 07월 일

석면스토리(주)



# 비산정도 측정 결과표

## 1. 작업장 개요

|          |                |                         |                 |  |  |  |
|----------|----------------|-------------------------|-----------------|--|--|--|
| 석면해체제거업자 | 현장명(공사명·작업명)   | 자연대4호관 석면해체제거공사         |                 |  |  |  |
|          | 현장 소재지         | 전북 덕진구 백제대로 567 (전북대학교) |                 |  |  |  |
|          | 석면해체·제거작업 신고번호 | 전주-20220211             | 상 호 : (유한)다빈치건설 |  |  |  |
|          | 전화번호           | 063-535-7828            | 대표자 : 장 재 수     |  |  |  |

## 2. 측정기간 - 2022년 07월 17일

## 3. 측정결과

| 시료번호       | 측정 지점  | 측정장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/분) | 측정일시        | 측정 결과(f/cc) | 검출석면의종류         |
|------------|--------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| -          | 공시료    | -               | -           | 2022.07.17. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| -          | 공시료    | -               | -           | 2022.07.17. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| ASS0717-1  | 부지경계선  | KMS5100 / 1     | 10.5        | 2022.07.17. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| ASS0717-2  | 부지경계선  | KMS5100 / 1     | 10.5        | 2022.07.17. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| ASS0717-3  | 부지경계선  | KMS5100 / 1     | 10.5        | 2022.07.17. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| ASS0717-4  | 부지경계선  | KMS5100 / 1     | 10.4        | 2022.07.17. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| ASS0717-5  | 위생설비입구 | KMS5100 / 1     | 10.5        | 2022.07.17. | 0.0055      | 백석면<br>(기준치미만)  |
| ASS0717-6  | 작업장주변  | KMS5100 / 1     | 10.5        | 2022.07.17. | 0.0032      | 백석면<br>(기준치미만)  |
| ASS0717-7  | 음압기배출구 | KMS5100 / 1     | 10.5        | 2022.07.17. | 0.0045      | 백석면<br>(기준치미만)  |
| ASS0717-8  | 음압기배출구 | KMS5100 / 1     | 10.4        | 2022.07.17. | 0.0059      | 백석면<br>(기준치미만)  |
| ASS0717-9  | 폐기물반출구 | KMS5100 / 1     | 10.4        | 2022.07.17. | 0.0052      | 백석면<br>(기준치미만)  |
| ASS0717-10 | 폐기물반출구 | KMS5100 / 1     | 10.5        | 2022.07.17. | 0.0044      | 백석면<br>(기준치미만)  |

## 4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 07월 일

석면스토리(주)



# 비산정도 측정 결과표

## 1. 작업장 개요

|          |                |                         |                 |
|----------|----------------|-------------------------|-----------------|
| 석면해체제거업자 | 현장명(공사명·작업명)   | 자연대4호관 석면해체제거공사         |                 |
|          | 현장 소재지         | 전북 덕진구 백제대로 567 (전북대학교) |                 |
|          | 석면해체·제거작업 신고번호 | 전주-20220211             | 상 호 : (유한)다빈치건설 |
|          | 전화번호           | 063-535-7828            | 대표자 : 장 재 수     |

## 2. 측정기간 - 2022년 07월 18일

## 3. 측정결과

| 시료번호   | 측정 지점   | 측정장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(l/분) | 측정일시        | 측정 결과(f/cc) | 검출석면의종류         |
|--------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| -      | 공시료     | -               | -           | 2022.07.18. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| -      | 공시료     | -               | -           | 2022.07.18. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| -      | 폐기물보관지점 | -우천으로 인한 측정 불가- |             |             |             |                 |
| -      | 폐기물보관지점 |                 |             |             |             |                 |
| -이하여백- |         |                 |             |             |             |                 |

## 4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 07월 일

석면스토리(주)



# 비산정도 측정 결과표

## 1. 작업장 개요

|          |                |                         |                 |  |  |  |
|----------|----------------|-------------------------|-----------------|--|--|--|
| 석면해체제거업자 | 현장명(공사명·작업명)   | 자연대4호관 석면해체제거공사         |                 |  |  |  |
|          | 현장 소재지         | 전북 덕진구 백제대로 567 (전북대학교) |                 |  |  |  |
|          | 석면해체·제거작업 신고번호 | 전주-20220211             | 상 호 : (유한)다빈치건설 |  |  |  |
|          | 전화번호           | 063-535-7828            | 대표자 : 장 재 수     |  |  |  |

## 2. 측정기간 - 2022년 07월 19일

## 3. 측정결과

| 시료번호      | 측정 지점   | 측정장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(l/분) | 측정일시        | 측정 결과(f/cc) | 검출석면의종류         |
|-----------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| -         | 공시료     | -               | -           | 2022.07.19. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| -         | 공시료     | -               | -           | 2022.07.19. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| ASS0719-1 | 폐기물보관지점 | KMS5100 / 1     | 10.4        | 2022.07.19. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| ASS0719-2 | 폐기물보관지점 | KMS5100 / 1     | 10.4        | 2022.07.19. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| -이하어백-    |         |                 |             |             |             |                 |

## 4. 측정 위치도(측정 장소)

|                        |
|------------------------|
| "측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조" |
|------------------------|

2022년 07월 일

석면스토리(주)



# 비산정도 측정 결과표

## 1. 작업장 개요

|          |                |                         |                 |
|----------|----------------|-------------------------|-----------------|
| 석면해체제거업자 | 현장명(공사명·작업명)   | 자연대4호관 석면해체제거공사         |                 |
|          | 현장 소재지         | 전북 덕진구 백제대로 567 (전북대학교) |                 |
|          | 석면해체·제거작업 신고번호 | 전주-20220211             | 상 호 : (유한)다빈치건설 |
|          | 전화번호           | 063-535-7828            | 대표자 : 장 재 수     |

## 2. 측정기간 - 2022년 07월 20일

## 3. 측정결과

| 시료번호      | 측정 지점   | 측정장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(l/분) | 측정일시        | 측정 결과(f/cc) | 검출석면의종류         |
|-----------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| -         | 공시료     | -               | -           | 2022.07.20. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| -         | 공시료     | -               | -           | 2022.07.20. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| ASS0720-1 | 폐기물보관지점 | KMS5100 / 1     | 10.5        | 2022.07.20. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| ASS0720-2 | 폐기물보관지점 | KMS5100 / 1     | 10.4        | 2022.07.20. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| -이하여백-    |         |                 |             |             |             |                 |

## 4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 07월 일

석면스토리(주)



# 비산정도 측정 결과표

## 1. 작업장 개요

|          |                |                             |
|----------|----------------|-----------------------------|
| 석면해체제거업자 | 현장명(공사명·작업명)   | 자연대4호관 석면해체제거공사             |
|          | 현장 소재지         | 전북 덕진구 백제대로 567 (전북대학교)     |
|          | 석면해체·제거작업 신고번호 | 전주-20220211 상 호 : (유한)다빈치건설 |
|          | 전화번호           | 063-535-7828 대표자 : 장 재 수    |

## 2. 측정기간 - 2022년 07월 21일

## 3. 측정결과

| 시료번호      | 측정 지점   | 측정장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(l/분) | 측정일시        | 측정 결과(f/cc) | 검출석면의종류         |
|-----------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| -         | 공시료     | -               | -           | 2022.07.21. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| -         | 공시료     | -               | -           | 2022.07.21. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| ASS0721-1 | 폐기물보관지점 | KMS5100 / 1     | 10.5        | 2022.07.21. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| ASS0721-2 | 폐기물보관지점 | KMS5100 / 1     | 10.4        | 2022.07.21. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| -이하여백-    |         |                 |             |             |             |                 |

## 4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 07월 일

석면스토리(주)



# 비산정도 측정 결과표

## 1. 작업장 개요

|          |                |                         |                 |
|----------|----------------|-------------------------|-----------------|
| 석면해체제거업자 | 현장명(공사명·작업명)   | 자연대4호관 석면해체제거공사         |                 |
|          | 현장 소재지         | 전북 덕진구 백제대로 567 (전북대학교) |                 |
|          | 석면해체·제거작업 신고번호 | 전주-20220211             | 상 호 : (유한)다빈치건설 |
|          | 전화번호           | 063-535-7828            | 대표자 : 장 재 수     |

## 2. 측정기간 - 2022년 07월 22일

## 3. 측정결과

| 시료번호      | 측정 지점   | 측정장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(l/분) | 측정일시        | 측정 결과(f/cc) | 검출석면의종류         |
|-----------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| -         | 공시료     | -               | -           | 2022.07.22. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| -         | 공시료     | -               | -           | 2022.07.22. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| ASS0722-1 | 폐기물보관지점 | KMS5100 / 1     | 10.5        | 2022.07.22. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| ASS0722-2 | 폐기물보관지점 | KMS5100 / 1     | 10.5        | 2022.07.22. | -           | 검출한계미만<br>(불검출) |
| -이하여백-    |         |                 |             |             |             |                 |

## 4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 07월 일

석면스토리(주)

