

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자) 전북대학교				사업자등록번호		
	주소 전북 전주시 덕진구 백제대로 567				(전화번호: 063-270-2067)		
석면해체·제거 사업장	건물명 전북대학교 예술대학 2호관				위치 전주시 덕진구 백제대로 567		
	연면적(㎡) 3,779.79㎡				작업기간 2022.07.04.~2022.07.24		
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 1,868.71㎡				(필요시 별지 첨부)		
측정 기관	대표자				사업자등록번호		
	주 소 전북 전주시 덕진구 만성북로 51-25 3층 3057호						
	측정자 : ㄷ				분석자 : 김진성, 이경순		
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	별지첨부						
측정 지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진			비고	
	별지첨부		별지첨부			-	
	측정 시작 시간		측정 종료 시간				

「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2022년 07월 일
전북대학교 (서명 또는 인)
제출인(발주처)
전주시장 귀하



첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	예술대 2호관 석면해체 제거공사	
	현장 소재지	전북 전주시 덕진구 백제대로 567 (예술대2호관)	
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20220206	상 호 : 우주건설정보
	전화번호	063-451-0356	대표자 : 박 천 규

2. 측정기간 - 2022년 07월 06일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2022.07.06.	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2022.07.06.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0706-1	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.06.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0706-2	부지경계선	KMS5100 / 1	10.4	2022.07.06.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0706-3	부지경계선	KMS5100 / 1	10.4	2022.07.06.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0706-4	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.06.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0706-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.06.	0.0042	백석면 (기준치미만)
ASS0706-6	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.06.	0.0033	백석면 (기준치미만)
ASS0706-7	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	2022.07.06.	0.0040	백석면 (기준치미만)
ASS0706-8	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.06.	0.0058	백석면 (기준치미만)
ASS0706-9	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.06.	0.0049	백석면 (기준치미만)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 07월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	예술대 2호관 석면해체 제거공사	
	현장 소재지	전북 전주시 덕진구 백제대로 567 (예술대2호관)	
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20220206	상 호 : 우주건설정보
	전화번호	063-451-0356	대표자 : 박 천 규

2. 측정기간 - 2022년 07월 07일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2022.07.07.	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2022.07.07.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0707-1	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.07.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0707-2	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.07.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0707-3	부지경계선	KMS5100 / 1	10.4	2022.07.07.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0707-4	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.07.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0707-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.07.	0.0054	백석면 (기준치미만)
ASS0707-6	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.07.	0.0043	백석면 (기준치미만)
ASS0707-7	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	2022.07.07.	0.0040	백석면 (기준치미만)
ASS0707-8	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	2022.07.07.	0.0059	백석면 (기준치미만)
ASS0707-9	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	2022.07.07.	0.0060	백석면 (기준치미만)
ASS0707-10	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.07.	0.0047	백석면 (기준치미만)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 07월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	예술대 2호관 석면해체 제거공사	
	현장 소재지	전북 전주시 덕진구 백제대로 567 (예술대2호관)	
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20220206	상 호 : 우주건설정보
	전화번호	063-451-0356	대표자 : 박 천 규

2. 측정기간 - 2022년 07월 08일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2022.07.08.	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2022.07.08.	-	검출한계미만 (불검출)
-	부지경계선					
	부지경계선					
	부지경계선					
	부지경계선					
				-우천으로 인한 측정 불가-		
ASS0708-1	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.08.	0.0044	백석면 (기준치미만)
ASS0708-2	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.08.	0.0042	백석면 (기준치미만)
ASS0708-3	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	2022.07.08.	0.0048	백석면 (기준치미만)
ASS0708-4	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	2022.07.08.	0.0065	백석면 (기준치미만)
ASS0708-5	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.08.	0.0035	백석면 (기준치미만)
ASS0708-6	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.08.	0.0058	백석면 (기준치미만)
ASS0708-7	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.08.	0.0050	백석면 (기준치미만)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 07월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	예술대 2호관 석면해체 제거공사	
	현장 소재지	전북 전주시 덕진구 백제대로 567 (예술대2호관)	
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20220206	상 호 : 우주건설정보
	전화번호	063-451-0356	대표자 : 박 천 규

2. 측정기간 - 2022년 07월 09일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2022.07.09.	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2022.07.09.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0709-1	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.09.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0709-2	부지경계선	KMS5100 / 1	10.4	2022.07.09.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0709-3	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.09.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0709-4	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.09.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0709-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.4	2022.07.09.	0.0037	백석면 (기준치미만)
ASS0709-6	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.09.	0.0051	백석면 (기준치미만)
ASS0709-7	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	2022.07.09.	0.0049	백석면 (기준치미만)
ASS0709-8	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	2022.07.09.	0.0055	백석면 (기준치미만)
ASS0709-9	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.09.	0.0046	백석면 (기준치미만)
ASS0709-10	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.09.	0.0048	백석면 (기준치미만)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 07월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	예술대 2호관 석면해체 제거공사	
	현장 소재지	전북 전주시 덕진구 백제대로 567 (예술대2호관)	
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20220206	상 호 : 우주건설정보
	전화번호	063-451-0356	대표자 : 박 천 규

2. 측정기간 - 2022년 07월 10일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2022.07.10.	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2022.07.10.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0710-1	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.10.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0710-2	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.10.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0710-3	부지경계선	KMS5100 / 1	10.4	2022.07.10.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0710-4	부지경계선	KMS5100 / 1	10.4	2022.07.10.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0710-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.4	2022.07.10.	0.0048	백석면 (기준치미만)
ASS0710-6	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	2022.07.10.	0.0052	백석면 (기준치미만)
ASS0710-7	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.10.	0.0059	백석면 (기준치미만)
ASS0710-8	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.10.	0.0037	백석면 (기준치미만)
ASS0710-9	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.10.	0.0058	백석면 (기준치미만)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 07월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	예술대 2호관 석면해체 제거공사	
	현장 소재지	전북 전주시 덕진구 백제대로 567 (예술대2호관)	
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20220206	상 호 : 우주건설정보
	전화번호	063-451-0356	대표자 : 박 천 규

2. 측정기간 - 2022년 07월 11일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2022.07.11.	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2022.07.11.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0711-1	작업장주변	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.11.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0711-2	작업장주변	KMS5100 / 1	10.4	2022.07.11.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0711-3	작업장주변	KMS5100 / 1	10.4	2022.07.11.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0711-4	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.11.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0711-5	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.11.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0711-6	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.11.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0711-7	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.4	2022.07.11.	-	검출한계미만 (불검출)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 07월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	예술대 2호관 석면해체 제거공사	
	현장 소재지	전북 전주시 덕진구 백제대로 567 (예술대2호관)	
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20220206	상 호 : 우주건설정보
	전화번호	063-451-0356	대표자 : 박 천 규

2. 측정기간 - 2022년 07월 12일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2022.07.12.	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2022.07.12.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0712-1	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.12.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0712-2	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.12.	-	검출한계미만 (불검출)

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 07월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	예술대 2호관 석면해체 제거공사	
	현장 소재지	전북 전주시 덕진구 백제대로 567 (예술대2호관)	
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20220206	상 호 : 우주건설정보
	전화번호	063-451-0356	대표자 : 박 천 규

2. 측정기간 - 2022년 07월 13일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2022.07.13.	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2022.07.13.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0713-1	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.4	2022.07.13.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0713-2	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.13.	-	검출한계미만 (불검출)

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 07월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	예술대 2호관 석면해체 제거공사	
	현장 소재지	전북 전주시 덕진구 백제대로 567 (예술대2호관)	
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20220206	상 호 : 우주건설정보
	전화번호	063-451-0356	대표자 : 박 천 규

2. 측정기간 - 2022년 07월 14일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2022.07.14.	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2022.07.14.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0714-1	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.14.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0714-2	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.14.	-	검출한계미만 (불검출)

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 07월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	예술대 2호관 석면해체 제거공사	
	현장 소재지	전북 전주시 덕진구 백제대로 567 (예술대2호관)	
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20220206	상 호 : 우주건설정보
	전화번호	063-451-0356	대표자 : 박 천 규

2. 측정기간 - 2022년 07월 15일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2022.07.15.	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2022.07.15.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0715-1	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.15.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0715-2	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.15.	-	검출한계미만 (불검출)

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 07월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	예술대 2호관 석면해체 제거공사	
	현장 소재지	전북 전주시 덕진구 백제대로 567 (예술대2호관)	
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20220206	상 호 : 우주건설정보
	전화번호	063-451-0356	대표자 : 박 천 규

2. 측정기간 - 2022년 07월 16일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2022.07.16.	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2022.07.16.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0716-1	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.16.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0716-2	부지경계선	KMS5100 / 1	10.4	2022.07.16.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0716-3	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.16.	0.0018	백석면 (기준치미만)
ASS0716-4	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.16.	0.0020	백석면 (기준치미만)
ASS0716-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.4	2022.07.16.	0.0041	백석면 (기준치미만)
ASS0716-6	작업장주변	KMS5100 / 1	10.4	2022.07.16.	0.0030	백석면 (기준치미만)
ASS0716-7	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.4	2022.07.16.	0.0052	백석면 (기준치미만)
ASS0716-8	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.16.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0716-9	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.16.	-	검출한계미만 (불검출)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 07월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	예술대 2호관 석면해체 제거공사	
	현장 소재지	전북 전주시 덕진구 백제대로 567 (예술대2호관)	
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20220206	상 호 : 우주건설정보
	전화번호	063-451-0356	대표자 : 박 천 규

2. 측정기간 - 2022년 07월 17일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2022.07.17.	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2022.07.17.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0717-1	부지경계선	KMS5100 / 1	10.4	2022.07.17.	0.0021	백석면 (기준치미만)
ASS0717-2	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.17.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0717-3	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.17.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0717-4	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.17.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0717-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.17.	0.0038	백석면 (기준치미만)
ASS0717-6	작업장주변	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.17.	0.0024	백석면 (기준치미만)
ASS0717-7	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.17.	0.0049	백석면 (기준치미만)
ASS0717-8	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.4	2022.07.17.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0717-9	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.4	2022.07.17.	-	검출한계미만 (불검출)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 07월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	예술대 2호관 석면해체 제거공사	
	현장 소재지	전북 전주시 덕진구 백제대로 567 (예술대2호관)	
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20220206	상 호 : 우주건설정보
	전화번호	063-451-0356	대표자 : 박 천 규

2. 측정기간 - 2022년 07월 18일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2022.07.18.	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2022.07.18.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0718-1	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.18.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0718-2	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.4	2022.07.18.	-	검출한계미만 (불검출)

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 07월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	예술대 2호관 석면해체 제거공사	
	현장 소재지	전북 전주시 덕진구 백제대로 567 (예술대2호관)	
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20220206	상 호 : 우주건설정보
	전화번호	063-451-0356	대표자 : 박 천 규

2. 측정기간 - 2022년 07월 19일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2022.07.19.	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2022.07.19.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0719-1	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.19.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0719-2	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.19.	-	검출한계미만 (불검출)

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 07월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	예술대 2호관 석면해체 제거공사	
	현장 소재지	전북 전주시 덕진구 백제대로 567 (예술대2호관)	
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20220206	상 호 : 우주건설정보
	전화번호	063-451-0356	대표자 : 박 천 규

2. 측정기간 - 2022년 07월 20일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2022.07.20.	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2022.07.20.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0720-1	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2022.07.20.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0720-2	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.4	2022.07.20.	-	검출한계미만 (불검출)

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 07월 일

석면스토리(주)

