

작업장 주변 비산 정도 측정

현장명: 전주중산초 석면해체제거공사



석면스토리 주식회사

Asbestos building survey Asbestos-story Co.Ltd

전주시 덕진구 만성북로 51-25 3층 3057호

TEL : (063) 253-2200 FAX : (063) 842-2601

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주중산초 석면해체제거공사
	현장 소재지	전라북도 전주시 완산구 중산중앙로 9-10

2. 측정기간 - 2024년 01월 12일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	24. 01. 12.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	24. 01. 12.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0112-1	부지경계선1	KMS5100/1	10.5	24. 01. 12.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0112-2	부지경계선2	KMS5100/1	10.5	24. 01. 12.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0112-3	부지경계선3	KMS5100/1	10.3	24. 01. 12.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0112-4	부지경계선4	KMS5100/1	10.3	24. 01. 12.	-	100	검출한계미만 (불검출)

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2024년 01월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주중산초 석면해체제거공사
	현장 소재지	전라북도 전주시 완산구 중산중앙로 9-10

2. 측정기간 - 2024년 01월 13일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	24. 01. 13.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	24. 01. 13.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0113-1	부지경계선1	KMS5100 / 1	10.4	24. 01. 13.	-	100	검출한계 미만 (불검출)
ASS0113-2	부지경계선2	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 13.	0.0035	100	백석면 (기준치미만)
ASS0113-3	부지경계선3	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 13.	-	100	검출한계 미만 (불검출)
ASS0113-4	부지경계선4	KMS5100 / 1	10.3	24. 01. 13.	-	100	검출한계 미만 (불검출)
ASS0113-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 13.	0.0053	300	백석면 (기준치미만)
ASS0113-6	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 13.	0.0041	300	백석면 (기준치미만)
ASS0113-7	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	24. 01. 13.	0.0035	300	백석면 (기준치미만)
ASS0113-8	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.3	24. 01. 13.	0.0042	300	백석면 (기준치미만)
ASS0113-9	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 13.	0.0041	300	백석면 (기준치미만)
ASS0113-10	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.3	24. 01. 13.	-	300	검출한계 미만 (불검출)
ASS0113-11	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 13.	-	300	검출한계 미만 (불검출)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2024년 01월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주중산초 석면해체제거공사
	현장 소재지	전라북도 전주시 완산구 중산중앙로 9-10

2. 측정기간 - 2024년 01월 14일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	24. 01. 14.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	24. 01. 14.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0114-1	부지경계선1	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 14.	-	100	검출한계 미만 (불검출)
ASS0114-2	부지경계선2	KMS5100 / 1	10.4	24. 01. 14.	-	100	검출한계 미만 (불검출)
ASS0114-3	부지경계선3	KMS5100 / 1	10.4	24. 01. 14.	-	100	검출한계 미만 (불검출)
ASS0114-4	부지경계선4	KMS5100 / 1	10.3	24. 01. 14.	-	100	검출한계 미만 (불검출)
ASS0114-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 14.	0.0035	300	백석면 (기준치미만)
ASS0114-6	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 14.	0.0041	300	백석면 (기준치미만)
ASS0114-7	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	24. 01. 14.	0.0041	300	백석면 (기준치미만)
ASS0114-8	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.3	24. 01. 14.	0.0042	300	백석면 (기준치미만)
ASS0114-9	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 14.	0.0035	300	백석면 (기준치미만)
ASS0114-10	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.4	24. 01. 14.	-	300	검출한계 미만 (불검출)
ASS0114-11	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.4	24. 01. 14.	-	300	검출한계 미만 (불검출)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2024년 01월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주중산초 석면해체제거공사
	현장 소재지	전라북도 전주시 완산구 중산중앙로 9-10

2. 측정기간 - 2024년 01월 15일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 개수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	24. 01. 15.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	24. 01. 15.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0115-1	부지경계선1	KMS5100 / 1	10.3	24. 01. 15.	-	100	검출한계 미만 (불검출)
ASS0115-2	부지경계선2	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 15.	0.0039	100	백석면 (기준치미만)
ASS0115-3	부지경계선3	KMS5100 / 1	10.3	24. 01. 15.	-	100	검출한계 미만 (불검출)
ASS0115-4	부지경계선4	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 15.	-	100	검출한계 미만 (불검출)
ASS0115-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.4	24. 01. 15.	0.0029	300	백석면 (기준치미만)
ASS0115-6	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	24. 01. 15.	0.0041	300	백석면 (기준치미만)
ASS0115-7	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	24. 01. 15.	0.0047	300	백석면 (기준치미만)
ASS0115-8	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 15.	0.0041	300	백석면 (기준치미만)
ASS0115-9	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 15.	0.0028	300	백석면 (기준치미만)
ASS0115-10	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.3	24. 01. 15.	0.0048	300	백석면 (기준치미만)
ASS0115-11	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.3	24. 01. 15.	0.0030	300	백석면 (기준치미만)
ASS0115-12	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.3	24. 01. 15.	-	300	검출한계 미만 (불검출)
ASS0115-13	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.3	24. 01. 15.	-	300	검출한계 미만 (불검출)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2024년 01월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주중산초 석면해체제거공사
	현장 소재지	전라북도 전주시 완산구 중산중앙로 9-10
	[Redacted Address]	

2. 측정기간 - 2024년 01월 16일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	24. 01. 16.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	24. 01. 16.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0116-1	부지경계선1	KMS5100 / 1	10.4	24. 01. 16.	-	100	검출한계 미만 (불검출)
ASS0116-2	부지경계선2	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 16.	-	100	검출한계 미만 (불검출)
ASS0116-3	부지경계선3	KMS5100 / 1	10.4	24. 01. 16.	-	100	검출한계 미만 (불검출)
ASS0116-4	부지경계선4	KMS5100 / 1	10.3	24. 01. 16.	-	100	검출한계 미만 (불검출)
ASS0116-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.3	24. 01. 16.	0.0054	300	백석면 (기준치미만)
ASS0116-6	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.3	24. 01. 16.	0.0042	300	백석면 (기준치미만)
ASS0116-7	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.3	24. 01. 16.	0.0036	300	백석면 (기준치미만)
ASS0116-8	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	24. 01. 16.	0.0048	300	백석면 (기준치미만)
ASS0116-9	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 16.	0.0054	300	백석면 (기준치미만)
ASS0116-10	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 16.	-	300	검출한계 미만 (불검출)
ASS0116-11	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 16.	-	300	검출한계 미만 (불검출)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2024년 01월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주중산초 석면해체제거공사
	현장 소재지	전라북도 전주시 완산구 중산중앙로 9-10

2. 측정기간 - 2024년 01월 17일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	24. 01. 17.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	24. 01. 17.	-	-	검출한계미만 (불검출)
부지경계선1							
부지경계선2							
부지경계선3							
부지경계선4							
ASS0117-1	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 17.	0.0041	300	백석면 (기준치미만)
ASS0117-2	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 17.	0.0029	300	백석면 (기준치미만)
ASS0117-3	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	24. 01. 17.	0.0035	300	백석면 (기준치미만)
ASS0117-4	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.3	24. 01. 17.	0.0036	300	백석면 (기준치미만)
ASS0117-5	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.3	24. 01. 17.	0.0042	300	백석면 (기준치미만)
ASS0117-6	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 17.	-	300	검출한계 미만 (불검출)
ASS0117-7	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 17.	-	300	검출한계 미만 (불검출)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2024년 01월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주중산초 석면해체제거공사
	현장 소재지	전라북도 전주시 완산구 중산중앙로 9-10

2. 측정기간 - 2024년 01월 18일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	24. 01. 18.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	24. 01. 18.	-	-	검출한계미만 (불검출)
부지경계선1							
부지경계선2							
부지경계선3							
부지경계선4							
ASS0118-1	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 18.	0.0029	300	백석면 (기준치미만)
ASS0118-2	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 18.	0.0035	300	백석면 (기준치미만)
ASS0118-3	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	24. 01. 18.	0.0047	300	백석면 (기준치미만)
ASS0118-4	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.3	24. 01. 18.	0.0048	300	백석면 (기준치미만)
ASS0118-5	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.3	24. 01. 18.	0.0054	300	백석면 (기준치미만)
ASS0118-6	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 18.	-	300	검출한계 미만 (불검출)
ASS0118-7	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 18.	-	300	검출한계 미만 (불검출)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2024년 01월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주중산초 석면해체제거공사
	현장 소재지	전라북도 전주시 완산구 중산중앙로 9-10

2. 측정기간 - 2024년 01월 19일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	24. 01. 19.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	24. 01. 19.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0119-1	부지경계선1	KMS5100 / 1	10.4	24. 01. 19.	-	100	검출한계 미만 (불검출)
ASS0119-2	부지경계선2	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 19.	-	100	검출한계 미만 (불검출)
ASS0119-3	부지경계선3	KMS5100 / 1	10.4	24. 01. 19.	-	100	검출한계 미만 (불검출)
ASS0119-4	부지경계선4	KMS5100 / 1	10.3	24. 01. 19.	-	100	검출한계 미만 (불검출)
ASS0119-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.3	24. 01. 19.	0.0041	300	백석면 (기준치미만)
ASS0119-6	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.3	24. 01. 19.	0.0035	300	백석면 (기준치미만)
ASS0119-7	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.3	24. 01. 19.	0.0035	300	백석면 (기준치미만)
ASS0119-8	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	24. 01. 19.	0.0047	300	백석면 (기준치미만)
ASS0119-9	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 19.	0.0053	300	백석면 (기준치미만)
ASS0119-10	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 19.	-	300	검출한계 미만 (불검출)
ASS0119-11	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 19.	-	300	검출한계 미만 (불검출)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2024년 01월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주중산초 석면해체제거공사
	현장 소재지	전라북도 전주시 완산구 중산중앙로 9-10

2. 측정기간 - 2024년 01월 20일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	24. 01. 20.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	24. 01. 20.	-	-	검출한계미만 (불검출)
부지경계선1							
부지경계선2							
부지경계선3							
부지경계선4							
ASS0120-1	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 20.	0.0035	300	백석면 (기준치미만)
ASS0120-2	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 20.	0.0047	300	백석면 (기준치미만)
ASS0120-3	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	24. 01. 20.	0.0041	300	백석면 (기준치미만)
ASS0120-4	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.3	24. 01. 20.	0.0036	300	백석면 (기준치미만)
ASS0120-5	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.3	24. 01. 20.	0.0036	300	백석면 (기준치미만)
ASS0120-6	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.3	24. 01. 20.	0.0048	300	백석면 (기준치미만)
ASS0120-7	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 20.	-	300	검출한계 미만 (불검출)
ASS0120-8	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 20.	-	300	검출한계 미만 (불검출)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2024년 01월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주중산초 석면해체제거공사
	현장 소재지	전라북도 전주시 완산구 중산중앙로 9-10

2. 측정기간 - 2024년 01월 21일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	24. 01. 21.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	24. 01. 21.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0121-1	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 21.	-	300	검출한계 미만 (불검출)
ASS0121-2	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 21.	-	300	검출한계 미만 (불검출)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2024년 01월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주중산초 석면해체제거공사
	현장 소재지	전라북도 전주시 완산구 중산중앙로 9-10

2. 측정기간 - 2024년 01월 22일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	24. 01. 22.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	24. 01. 22.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0122-1	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 22.	-	300	검출한계 미만 (불검출)
ASS0122-2	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	24. 01. 22.	-	300	검출한계 미만 (불검출)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2024년 01월 일

석면스토리(주)

