

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자) 전주시청		사업자등록번호 418-83-00034				
	주소 전주시 완산구 노송광장로 10 (전화번호:063-281-5321)						
석면해체·제거 사업장	건물명 전주금화빌딩		위치 전주시 덕진구 백제대로 825				
	연면적(㎡) 1,537.32		작업기간 2022. 03. 30. ~ 04. 01.				
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] 합계: 788.89						
	천장재 677.21 / 지붕재(슬레이트) 5.01 / 벽재 71.80 / 칸막이 29.75 / 기타(적재) 5.12						
측정기관	대표자 김상규		사업자등록번호 410-86-65320				
	주 소 전라북도 전주시 덕진구 조경단로 111, 3층 (금알동) 측정자/분석자 - - - - -						
측정결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	붙임 참조						
측정지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고		
	(필요시 별지 첨부)		(필요시 별지 첨부)				
측정 시작 시간:		측정 종료 시간:					

붙임 참조

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2022년 4월 1일

제출인(대표자)

전주시청 (서명, 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장

귀하

첨부서류	「신입안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의8서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

210mm×287mm[배상지 80g/㎡(제활용품)]

붙임 1) 측정 결과

석 면 비 산 측 정 분 석 결 과 서

1. 개 요

		분석일련번호 (A.N)	20220111
공 사 명	전주역세권 맞점창업교육관 조성을 위한 지점폐기물 제거공사		
현 장 주 소	전주시 덕진구 벽제대로 825 (전주금화빌딩)		
의뢰인	전주시청		
측 정 일	2022. 03. 30.	분 석 일	2022. 03. 30.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/㎥)	검출 석면 (측정결과)
1	A-1	부지경계1	10.052	2412.5	0.001	기준치 이하
2	A-2	부지경계2	10.055	2413.2	0.002	기준치 이하
3	A-3	부지경계3	10.052	2412.4	0.001	기준치 이하
4	A-4	부지경계4	10.052	2412.5	0.000	기준치 이하
5	A-5	위생실비 앞구	10.196	407.8	0.003	기준치 이하
6	A-6	폐기물 반출구	10.199	408.0	0.002	기준치 이하
7	A-7	음압기 토출구1	10.201	408.0	0.002	기준치 이하
8	A-8	음압기 토출구2	10.203	408.1	0.002	기준치 이하
9	A-9	음압기 토출구3	10.196	407.9	0.002	기준치 이하
10	A-10	음압기 토출구4	10.204	408.1	0.003	기준치 이하

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/㎥ 이하
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법

분석연구원 : 김

2022.03.30

주한국석면환경연구



붙임 1) 측정 결과

석 면 비 산 측 정 분 석 결 과 서

1. 개 요

		분석일련번호 (A.N)	20220113
공 사 명	전주역세권 및집합임교육관 조성을 위한 지정폐기물 제거공사		
현 장 주 소	전주시 덕진구 백제대로 825 (전주금화빌딩)		
의뢰인	전주시청		
측 정 일	2022. 03. 31.	분 석 일	2022. 03. 31.

2. 분석결과 / 적용분석법

면번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/㎥)	검출 석면 (측정결과)
1	B-1	부지경계1	10.051	2412.2	0.001	기준치 이하
2	B-2	부지경계2	10.052	2412.5	0.001	기준치 이하
3	B-3	부지경계3	10.048	2411.5	0.002	기준치 이하
4	B-4	부지경계4	10.058	2413.9	0.002	기준치 이하
5	B-5	위생설비 입구	10.192	407.7	0.003	기준치 이하
6	B-6	폐기물 반출구	10.190	407.9	0.004	기준치 이하
7	B-7	음압기 토출구1	10.206	408.2	0.002	기준치 이하
8	B-8	음압기 토출구2	10.205	408.2	0.002	기준치 이하
9	B-9	음압기 토출구3	10.205	408.2	0.002	기준치 이하
10	B-10	음압기 토출구4	10.200	408.0	0.002	기준치 이하

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/㎥ 이하
- 분석방법 : 위상차현미경(POM)분석법.

분석연구원 : 

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임1)측정결과

석면비산측정 분석결과서

1. 개요		분석일련번호 (A.N)	20220115
공 사 명	전주역세권 맛집창업교육관 조성을 위한 지점폐기물 철거공사		
현 장 주 소	전주시 덕진구 백제대로 825 (전주금화빌딩)		
의뢰인	전주시청		
측 정 일	2022. 04. 01.	분 석 일	2022. 04. 01.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/㎥)	검출 석면 (측정결과)
1	C-1	부지경계1	10.050	2412.0	0.001	기준치 이하
2	C-2	부지경계2	10.052	2412.4	0.001	기준치 이하
3	C-3	부지경계3	10.054	2412.8	0.001	기준치 이하
4	C-4	부지경계4	10.041	2408.7	0.001	기준치 이하
5	C-5	위생설비 입구	10.202	408.1	0.002	기준치 이하
6	C-6	폐기물 반출구	10.200	408.0	0.004	기준치 이하
7	C-7	음압기 토출구1	10.196	407.8	0.002	기준치 이하
8	C-8	작업장 주변(실외)	10.055	1206.5	0.002	기준치 이하
9	C-9	증압기 토출구2	10.193	407.7	0.002	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/㎥ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 :

(주) 한국 석면 환경 연구

