

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자) 전주교육지원청					사업자등록번호	
	주소 전라북도 전주시 덕진구 태진로 100					(전화번호: 063-270-6185)	
석면해체·제거 사업장	건물명 전주신성초등학교 (본관/강당)			위치 전주시 완산구 평화8길 16-36			
	연면적(㎡) 8,173.97			작업기간 2022. 07. 31. ~ 08. 02.			
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎡)] 천장재(텍스) 753.41 합계 : 753.41						
측정 기관	대표자 김상규					사업자등록번호	
	주 소 전라북도 전주시 덕진구 조경단로						
	측정자/분석자						
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	불임 참조						
측정 지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진			비고	
	(필요시 별지 첨부)		(필요시 별지 첨부)				
	측정 시작 시간:		측정 종료 시간:				

불임 참조

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2022년 월 일

제출인(대표자) 전주교육지원청 (서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면비산 측정 분석 결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20220217
공사명	전주신성초 석면해체 제거공사		
현장주소	전주시 완산구 평화8길 16-36 (전주신성초등학교)		
의뢰인	전주교육지원청		
측정일	2022. 07. 31.	분석일	2022. 07. 31.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/㎤)	검출 석면 (측정결과)
1	A-1	위생설비 입구	10.202	408.1	0.003	기준치 이하
2	A-2	폐기물 반출구1	10.199	407.9	0.002	기준치 이하
3	A-3	음압기 토출구1	10.199	407.9	0.002	기준치 이하
4	A-4	작업장 주변(실내)	10.204	1224.5	0.001	기준치 이하
5	A-5	폐기물 반출구2	10.195	407.8	0.003	기준치 이하
6	A-6	음압기 토출구2	10.203	408.1	0.002	기준치 이하
7	A-7	폐기물 반출구3	10.203	408.1	0.002	기준치 이하
8	A-8	음압기 토출구3	10.194	407.8	0.002	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/㎤ 이하.

- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 :

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임 1) 측정 결과

석면비산 측정 분석 결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20220219
공사명	전주신성초 석면해체 제거공사		
현장주소	전주시 완산구 평화8길 16-36 (전주신성초등학교)		
의뢰인	전주교육지원청		
측정일	2022. 08. 01	분석일	2022. 08. 01

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/㎤)	검출 석면 (측정결과)
1	B-1	위생설비 입구	10.200	408.0	0.004	기준치 이하
2	B-2	폐기물 반출구	10.195	407.8	0.003	기준치 이하
3	B-3	음압기 토출구1	10.199	407.9	0.001	기준치 이하
4	B-4	작업장 주변(실내)	10.199	1223.9	0.001	기준치 이하
5	B-5	음압기 토출구2	10.201	408.0	0.002	기준치 이하
6	B-6	음압기 토출구3	10.205	408.2	0.002	기준치 이하
7	B-7	음압기 토출구4	10.205	408.2	0.002	기준치 이하
8	B-8	음압기 토출구5	10.203	408.1	0.002	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/㎤ 이하.

- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 :

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임 1) 측정 결과

석면비산 측정 분석 결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20220221
공 사 명	전주신성초 석면해체 제거공사		
현 장 주 소	전주시 완산구 평화8길 16-36 (전주신성초등학교)		
의뢰인	전주교육지원청		
측 정 일	2022. 08. 02.	분 석 일	2022. 08. 02.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/㎤)	검출 석면 (측정결과)
1	C-1	위생설비 입구	10.197	407.9	0.002	기준치 이하
2	C-2	폐기물 반출구1	10.200	408.0	0.003	기준치 이하
3	C-3	음압기 토출구1	10.201	408.0	0.002	기준치 이하
4	C-4	작업장 주변(실내)	10.202	1224.2	0.001	기준치 이하
5	C-5	음압기 토출구2	10.204	408.1	0.002	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/㎤ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원

(주) 한국 석면 환경 연구

