

석면비산측정 분석결과서

석면분석 보고서 일련번호	ENG-20221227-1	접 수 일 자	2022. 12. 27
		측 정 일 자	2022. 12. 27
		분 석 일 자	2022. 12. 27

1. 개요

발주기관 및 주소	전라북도전주교육지원청 전북 전주시 덕진구 태진로 100
시 료 채 취 주 소	전북 전주시 완산구 권삼득로 2 전주고등학교 후관동
시 료 채 취 위 치	별도 첨부
분 석 연 구 원	

2. 분석결과 / 적용분석법

- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)법

NO	시료명	측정위치	측정장비 (종류/수량)	유량 (L/min)	측정시간 (min)	측정결과 (f/cc)	초과여부
1	JJ-71	부지경계선1	KMS5100/1	10.820	240	0.001	기준미만
2	JJ-72	부지경계선2	KMS5100/1	10.829	240	0.001	기준미만
3	JJ-73	부지경계선3	KMS5100/1	10.638	240	0.001	기준미만
4	JJ-74	부지경계선4	KMS5100/1	10.795	240	0.001	기준미만
5	JJ-75	음압기 공기배출구1	KMS5100/1	10.772	40	0.003	기준미만
6	JJ-76	음압기 기배출구2	KMS5100/1	10.765	40	0.002	기준미만
7	JJ-79	작업장주변 (실내)	KMS5100/1	10.925	120	0.001	기준미만
8	JJ-80	위생설비입구	KMS5100/1	10.765	40	0.002	기준미만
9	JJ-81	폐기물반출구	KMS5100/1	10.844	40	0.002	기준미만

[참 고]

- 환경부고시 제2020-267호 「석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법」에 따라 채취된 시료에 대해 분석한 결과임
- 분석결과는 개/cm³(채취된 섬유수/채취한 공기의 부피)로 표현되며, 초과여부 기준농도는 **0.01 개/cm³(환경부)**임
- 시료는 별도의 특별한 요청이 없을 시 결과 통보 후 30일 후에 폐기처분 됨
- 본 분석결과서는 본사의 허가없이 사용되거나 재발행 될 수 없음

유한회사 이앤지컨설팅



석면비산측정 분석결과서

석면분석 보고서 일련번호	ENG-20221228-1	접 수 일 자	2022. 12. 28
		측 정 일 자	2022. 12. 28
		분 석 일 자	2022. 12. 28

1. 개요

발주기관 및 주소	전라북도전주교육지원청 전북 전주시 덕진구 태진로 100
시 료 채 취 주 소	전북 전주시 완산구 권삼득로 2 전주고등학교 후관동
시 료 채 취 위 치	별도 첨부
분 석 연 구 원	

2. 분석결과 / 적용분석법

- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)법

NO	시료명	측정위치	측정장비 (종류/수량)	유량 (L/min)	측정시간 (min)	측정결과 (f/cc)	초과여부
1	JJ-91	부지경계선1	KMS5100/1	10.672	240	0.001	기준미만
2	JJ-92	부지경계선2	KMS5100/1	10.594	240	0.001	기준미만
3	JJ-93	부지경계선3	KMS5100/1	10.511	240	0.001	기준미만
4	JJ-94	부지경계선4	KMS5100/1	10.624	240	0.001	기준미만
5	JJ-95	음압기 공기배출구1	KMS5100/1	10.516	40	0.002	기준미만
6	JJ-96	음압기 공기배출구2	KMS5100/1	10.483	40	0.002	기준미만
7	JJ-97	음압기 공기배출구3	KMS5100/1	10.714	40	0.002	기준미만
8	JJ-98	위생설비입구	KMS5100/1	10.516	40	0.003	기준미만
9	JJ-99	폐기물반출구	KMS5100/1	10.483	40	0.002	기준미만
10	JJ-200	작업장주변 (실내)	KMS5100/1	10.609	120	0.001	기준미만
11	JJ-107	폐기물 보관장소1	KMS5100/1	10.516	40	0.001	기준미만
12	JJ-108	폐기물 보관장소2	KMS5100/1	10.483	40	0.001	기준미만

[참 고]

- 환경부고시 제2020-267호 「석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법」에 따라 채취된 시료에 대해 분석한 결과임
- 분석결과는 개/cm³(채취된 섬유수/채취한 공기의 부피)로 표현되며, 초과여부 기준농도는 **0.01 개/cm³(환경부)**임
- 시료는 별도의 특별한 요청이 없을 시 결과 통보 후 30일 후에 폐기처분 됨
- 본 분석결과서는 본사의 허가없이 사용되거나 재발행 될 수 없음

유한회사 이앤지컨설팅



석면비산측정 분석결과서

석면분석 보고서 일련번호	ENG-20221229-1	접 수 일 자	2022. 12. 29
		측 정 일 자	2022. 12. 29
		분 석 일 자	2022. 12. 29

1. 개요

발주기관 및 주소	전라북도전주교육지원청 전북 전주시 덕진구 태진로 100
시 료 채 취 주 소	전북 전주시 완산구 권삼득로 2 전주고등학교
시 료 채 취 위 치	별도 첨부
분 석 연 구 원	

2. 분석결과 / 적용분석법

- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)법

NO	시료명	측정위치	측정장비 (종류/수량)	유량 (L/min)	측정시간 (min)	측정결과 (f/cc)	초과여부
1	JJ-109	폐기물 보관지점1	KMS5100/1	10.397	40	0.002	기준미만
2	JJ-110	폐기물 보관지점2	KMS5100/1	10.366	40	0.001	기준미만
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

[참 고]

- 환경부고시 제2020-267호 「석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법」에 따라 채취된 시료에 대해 분석한 결과임
- 분석결과는 개/cm³(채취된 섬유수/채취한 공기의 부피)로 표현되며, 초과여부 기준농도는 **0.01 개/cm³(환경부)**임
- 시료는 별도의 특별한 요청이 없을 시 결과 통보 후 30일 후에 폐기처분 됨
- 본 분석결과서는 본사의 허가없이 사용되거나 재발행 될 수 없음

유한회사 이앤지컨설턴트

