



석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정 위치 및 결과

측정 결과				
측정 일시	2020.04.29			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면
	SY-A-01(부지)	부지경계선	0.0001	기준치미만(0.01f/cc)
	SY-A-02(부지)	부지경계선	0.0004	기준치미만(0.01f/cc)
	SY-A-03(부지)	부지경계선	0.0002	기준치미만(0.01f/cc)
	SY-A-04(부지)	부지경계선	0.0003	기준치미만(0.01f/cc)
	SY-A-05(위생1)	위생설비입구1	0.0020	기준치미만(0.01f/cc)
	SY-A-06(위생2)	위생설비입구2	0.0018	기준치미만(0.01f/cc)
	SY-A-07(반출)	폐기물 반출구	0.0012	기준치미만(0.01f/cc)
	SY-A-08(보관1)	폐기물 보관지점1	0.0012	기준치미만(0.01f/cc)
	SY-A-09(보관2)	폐기물 보관지점2	0.0008	기준치미만(0.01f/cc)
	SY-A-10(음압1)	음압기 공기 배출구1	0.0008	기준치미만(0.01f/cc)
	SY-A-11(음압2)	음압기 공기 배출구2	0.0004	기준치미만(0.01f/cc)
비 고				

측정 지점 위치(도식도)

			
	부지경계선		측정 당일 작업구역
	위생설비시설		폐기물 보관구역
	음압기 공기 배출구		석면비산측정지점

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체 · 제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 위치 및 사진

위 치	부지경계선	위 치	부지경계선	위 치	부지경계선
번 호	SY-A-01(부지)	번 호	SY-A-02(부지)	번 호	SY-A-03(부지)
농 도	0.0001 f/cc	농 도	0.0004 f/cc	농 도	0.0002 f/cc
					

위 치	부지경계선	위 치	위생설비입구1	위 치	위생설비입구2
번 호	SY-A-04(부지)	번 호	SY-A-05(위생1)	번 호	SY-A-06(위생2)
농 도	0.0003 f/cc	농 도	0.0020 f/cc	농 도	0.0018 f/cc
					

위 치	폐기물 반출구	위 치	폐기물 보관지점1	위 치	폐기물 보관지점2
번 호	SY-A-07(반출)	번 호	SY-A-08(보관1)	번 호	SY-A-09(보관2)
농 도	0.0012 f/cc	농 도	0.0012 f/cc	농 도	0.0008 f/cc
					

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정 위치 및 사진

위 치	음압기 공기 배출구1	위 치	음압기 공기 배출구2
번 호	SY-A-10(음압1)	번 호	SY-A-11(음압2)
농 도	0.0008 f/cc	농 도	0.0004 f/cc
			

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체 · 제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

전남대학교 석면환경센터

의뢰기관 : 전주시 환경위생과 측 정 일 : 2020. 04. 28
 분석 일 : 2020. 04. 28 보고서 작성일 : 2020. 04. 29
 제 목 : 삼천쌍용 주택재건축정비사업 중 석면해체 사업장 비산측정

위상차 현미경법을 이용한 정량 분석 결과

시료번호		채취위치	총 유량			측정결과	검출석면 기준치
Sample No.		Location	L/min	Min	Liter	f/cc	0.01 f/cc
1	SY-A-01(부지)	부지경계선	10.06	240	2414	0.0001	기준치미만
2	SY-A-02(부지)	부지경계선	10.07	240	2417	0.0004	기준치미만
3	SY-A-03(부지)	부지경계선	10.04	240	2410	0.0002	기준치미만
4	SY-A-04(부지)	부지경계선	10.11	240	2426	0.0003	기준치미만
5	SY-A-05(위생1)	위생설비입구1	10.07	40	403	0.0020	기준치미만
6	SY-A-06(위생2)	위생설비입구2	10.10	40	404	0.0018	기준치미만
7	SY-A-07(반출)	폐기물 반출구	10.08	40	403	0.0012	기준치미만
8	SY-A-08(보관1)	폐기물 보관지점1	10.13	40	405	0.0012	기준치미만
9	SY-A-09(보관2)	폐기물 보관지점2	10.14	40	406	0.0008	기준치미만
10	SY-A-10(음압1)	음압기 공기 배출구1	10.03	40	401	0.0008	기준치미만
11	SY-A-11(음압2)	음압기 공기 배출구2	10.07	40	403	0.0004	기준치미만

- * 이 성적서는 건축자재의 성분 증명, 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
- * 이 성적서는 원본만 유효하며, 무단 복사와 수정 및 배포를 금합니다.
- * 본 시료는 별도의 요청이 없을 시 결과 발송 후 30일 후에 폐기처분 됩니다.

위상차 현미경(PCM)분석은 석면 함유 여부를 판단할 수 없는 것으로 알려져 있습니다. 그러므로 전남대학교 석면환경센터는 석면 함유 여부 판단이 필요한 시료의 경우 투과전자현미경(TEM)분석을 권장하고 있습니다.