

석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	대학(봉사관 외) 냉난방기 교체 관련 철거공사	
	현장 소재지	전북 완주군 봉동읍 둔산리 296	
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20200223	상 호 : 유한회사힘찬건설
	전화번호	063-214-7904	대표자 : 최윤서

2. 측정기간 - 2020년 07월 09일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0709-1	부지경계선	SARA5100 / 1	240	20. 07. 09	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0709-2	부지경계선	SARA5100 / 1	240	20. 07. 09	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0709-3	부지경계선	SARA5100 / 1	240	20. 07. 09	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0709-4	부지경계선	SARA5100 / 1	240	20. 07. 09	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0709-5	위생설비입구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 09	0.003	백석면
ASS0709-6	작업장주변	SARA5100 / 1	120	20. 07. 09	0.003	백석면
ASS0709-7	음압기배출구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 09	0.004	백석면
ASS0709-8	음압기배출구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 09	0.004	백석면
ASS0709-9	폐기물반출구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 09	0.004	백석면

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2020년 07월 일

석면스토리(주)



석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	대학(봉사관 외) 냉난방기 교체 관련 철거공사				
	현장 소재지	전북 완주군 봉동읍 둔산리 296				
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20200223	상 호 :	유한회사힘찬건설		
	전화번호	063-214-7904	대표자 :	최윤서		

2. 측정기간 - 2020년 07월 10일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0710-1	부지경계선	SARA5100 / 1	240	20. 07. 10	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0710-2	부지경계선	SARA5100 / 1	240	20. 07. 10	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0710-3	부지경계선	SARA5100 / 1	240	20. 07. 10	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0710-4	부지경계선	SARA5100 / 1	240	20. 07. 10	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0710-5	위생설비입구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 10	0.005	백석면
ASS0710-6	작업장주변	SARA5100 / 1	120	20. 07. 10	0.004	백석면
ASS0710-7	음압기배출구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 10	0.004	백석면
ASS0710-8	음압기배출구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 10	0.003	백석면
ASS0710-9	폐기물반출구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 10	0.004	백석면

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2020년 07월 일

석면스토리(주)



석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	대학(봉사관 외) 냉난방기 교체 관련 철거공사				
	현장 소재지	전북 완주군 봉동읍 둔산리 296				
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20200223	상 호 : 유한회사힘찬건설			
	전화번호	063-214-7904	대표자 : 최윤서			

2. 측정기간 - 2020년 07월 11일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0711-1	폐기물보관지점	SARA5100 / 1	40	20. 07. 11	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0711-2	폐기물보관지점	SARA5100 / 1	40	20. 07. 11	-	검출한계 미만 (불검출)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2020년 07월 일

석면스토리(주)



석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	대학(봉사관 외) 냉난방기 교체 관련 철거공사				
	현장 소재지	전북 완주군 봉동읍 둔산리 296				
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20200223	상 호 : 유한회사힘찬건설			
	전화번호	063-214-7904	대표자 : 최윤서			

2. 측정기간 - 2020년 07월 12일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
	부지경계선					
	부지경계선					
	부지경계선			- 우천으로 인한 측정 불가 -		
	부지경계선					
ASS0712-1	위생설비입구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 12	0.003	백석면
ASS0712-2	작업장주변	SARA5100 / 1	120	20. 07. 12	0.004	백석면
ASS0712-3	음압기배출구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 12	0.003	백석면
ASS0712-4	음압기배출구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 12	0.004	백석면
ASS0712-5	폐기물반출구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 12	0.004	백석면
	폐기물보관지점					
	폐기물보관지점			- 우천으로 인한 측정 불가 -		

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2020년 07월 일

석면스토리(주)



석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	대학(봉사관 외) 냉난방기 교체 관련 철거공사				
	현장 소재지	전북 완주군 봉동읍 둔산리 296				
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20200223	상 호 : 유한회사힘찬건설			
	전화번호	063-214-7904	대표자 : 최윤서			

2. 측정기간 - 2020년 07월 13일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
	부지경계선					
	부지경계선					
	부지경계선			- 우천으로 인한 측정 불가 -		
	부지경계선					
ASS0713-1	위생설비입구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 13	0.003	백석면
ASS0713-2	작업장주변	SARA5100 / 1	120	20. 07. 13	0.004	백석면
ASS0713-3	음압기배출구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 13	0.003	백석면
ASS0713-4	음압기배출구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 13	0.004	백석면
ASS0713-5	폐기물반출구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 13	0.004	백석면
	폐기물보관지점					
	폐기물보관지점			- 우천으로 인한 측정 불가 -		

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2020년 07월 일

석면스토리(주)



석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	대학(봉사관 외) 냉난방기 교체 관련 철거공사	
	현장 소재지	전북 완주군 봉동읍 둔산리 296	
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20200223	상 호 : 유한회사힘찬건설
	전화번호	063-214-7904	대표자 : 최윤서

2. 측정기간 - 2020년 07월 14일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
	폐기물보관지점					
	폐기물보관지점			- 우천으로 인한 측정 불가 -		

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2020년 07월 일

석면스토리(주)



석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	대학(봉사관 외) 냉난방기 교체 관련 철거공사	
	현장 소재지	전북 완주군 봉동읍 둔산리 296	
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20200223	상 호 : 유한회사힘찬건설
	전화번호	063-214-7904	대표자 : 최윤서

2. 측정기간 - 2020년 07월 15일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
	부지경계선					
	부지경계선					
	부지경계선				- 우천으로 인한 측정 불가 -	
	부지경계선					
ASS0715-1	위생설비입구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 15	0.004	백석면
ASS0715-2	작업장주변	SARA5100 / 1	120	20. 07. 15	0.002	백석면
ASS0715-3	작업장주변	SARA5100 / 1	120	20. 07. 15	0.003	백석면
ASS0715-4	작업장주변	SARA5100 / 1	120	20. 07. 15	0.003	백석면
ASS0715-5	음압기배출구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 15	0.004	백석면
ASS0715-6	음압기배출구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 15	0.004	백석면
ASS0715-7	음압기배출구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 15	0.003	백석면
ASS0715-8	음압기배출구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 15	0.005	백석면
ASS0715-9	폐기물반출구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 15	0.005	백석면

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2020년 07월 일

석면스토리(주)



석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	대학(봉사관 외) 냉난방기 교체 관련 철거공사				
	현장 소재지	전북 완주군 봉동읍 둔산리 296				
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20200223	상 호 : 유한회사힘찬건설			
	전화번호	063-214-7904	대표자 : 최윤서			

2. 측정기간 - 2020년 07월 16일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0716-1	부지경계선	SARA5100 / 1	240	20. 07. 16	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0716-2	부지경계선	SARA5100 / 1	240	20. 07. 16	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0716-3	부지경계선	SARA5100 / 1	240	20. 07. 16	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0716-4	부지경계선	SARA5100 / 1	240	20. 07. 16	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0716-5	위생설비입구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 16	0.004	백석면
ASS0716-6	작업장주변	SARA5100 / 1	120	20. 07. 16	0.004	백석면
ASS0716-7	작업장주변	SARA5100 / 1	120	20. 07. 16	0.003	백석면
ASS0716-8	작업장주변	SARA5100 / 1	120	20. 07. 16	0.004	백석면
ASS0716-9	음압기배출구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 16	0.004	백석면
ASS0716-10	음압기배출구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 16	0.005	백석면
ASS0716-11	음압기배출구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 16	0.004	백석면
ASS0716-12	음압기배출구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 16	0.004	백석면
ASS0716-13	폐기물반출구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 16	0.005	백석면

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2020년 07월 일

석면스토리(주)



석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	대학(봉사관 외) 냉난방기 교체 관련 철거공사				
	현장 소재지	전북 완주군 봉동읍 둔산리 296				
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20200223	상 호 : 유한회사힘찬건설			
	전화번호	063-214-7904	대표자 : 최윤서			

2. 측정기간 - 2020년 07월 17일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0717-1	부지경계선	SARA5100 / 1	240	20. 07. 17	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0717-2	부지경계선	SARA5100 / 1	240	20. 07. 17	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0717-3	부지경계선	SARA5100 / 1	240	20. 07. 17	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0717-4	부지경계선	SARA5100 / 1	240	20. 07. 17	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0717-5	위생설비입구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 17	0.003	백석면
ASS0717-6	작업장주변	SARA5100 / 1	120	20. 07. 17	0.003	백석면
ASS0717-7	작업장주변	SARA5100 / 1	120	20. 07. 17	0.002	백석면
ASS0717-8	작업장주변	SARA5100 / 1	120	20. 07. 17	0.003	백석면
ASS0717-9	음압기배출구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 17	0.004	백석면
ASS0717-10	음압기배출구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 17	0.003	백석면
ASS0717-11	음압기배출구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 17	0.003	백석면
ASS0717-12	음압기배출구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 17	0.004	백석면
ASS0717-13	폐기물반출구	SARA5100 / 1	40	20. 07. 17	0.005	백석면
ASS0717-14	폐기물보관지점	SARA5100 / 1	40	20. 07. 17	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0717-15	폐기물보관지점	SARA5100 / 1	40	20. 07. 17	-	검출한계 미만 (불검출)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2020년 07월 일

석면스토리(주)

