

붙임 1) 측정 결과

석면비산 측정 분석 결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20200187
공 사 명	실험실습실 안전환경 기반조성사업 (공대1호관 구역)		
현 장 주 소	전주시 덕진구 백제대로 567 (전북대학교 공대1호관)		
의뢰인	전북대학교		
측 정 일	2020. 08. 16.	분 석 일	2020. 08. 16.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	채취량 (L)	측정농도 (개/㎤)	검출 석면 (측정결과)
1	A-1	부지경계1	2,400	0.000	기준치 이하
2	A-2	부지경계2	2,400	0.000	기준치 이하
3	A-3	부지경계3	2,400	0.001	기준치 이하
4	A-4	부지경계4	2,400	0.001	기준치 이하
5	A-5	위생설비 입구	400	0.003	기준치 이하
6	A-6	폐기물 반출구	400	0.004	기준치 이하
7	A-7	음압기 토출구	400	0.002	기준치 이하
8	A-8	작업장 주변(실내)1	1,200	0.001	기준치 이하
9	A-9	작업장 주변(실내)2	1,200	0.000	기준치 이하
10	A-10	작업장 주변(실내)3	1,200	0.000	기준치 이하

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/㎤ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

(주) 한국 석면 환경 연구

