

< 별첨 1> 측정결과



문서번호: EC2011687

- 측정위치 : 전주 DB손해보험빌딩
- 측정일시 : 2020년 11월 22일
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/ 기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)

시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/min)	포집시간 (min)	공기 채취량(L)	측정결과 (f/cc)	초과 여부	검출석면의 종 류
-	공시료	-	-	-	-	0.000	-	-
1	부지경계선	SARA-5100 /9대	10.4	240	2496.0	0.000	미만	불검출
2			10.7	240	2568.0	0.000	미만	불검출
3			10.5	240	2520.0	0.000	미만	불검출
4			10.3	240	2472.0	0.000	미만	불검출
5	음압기 배출구1		10.9	40	436.0	0.000	미만	불검출
6	위생설비 입구		10.6	40	424.0	0.001	미만	백석면
7	작업장 주변(실내)		10.4	120	1248.0	0.000	미만	불검출
8	음압기 배출구2		10.2	40	408.0	0.000	미만	불검출
9	폐기물 반출구		10.8	40	432.0	0.001	미만	백석면



에코앤티크주식회사

