

석면비산 측정
결과서

1. 개요		문서일련번호 (A.N)	20200270
공사명	전북대학교 농대3호관 207호 등 2층 석면해체제거공사		
현장주소	전주시 덕진구 백제대로 567 (전북대학교 농대3호관)		
의뢰인	전북대학교		
측정일	2020. 12. 06.	문서일련	2020. 12. 06.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정치점	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출석면 (측정결과)
1	A-1	부지경계1	2,400	0.000	기준치 이하
2	A-2	부지경계2	2,400	0.000	기준치 이하
3	A-3	부지경계3	2,400	0.001	기준치 이하
4	A-4	부지경계4	2,400	0.000	기준치 이하
5	A-5	위생원비 입구	400	0.002	기준치 이하
6	A-6	폐기물 반출구	400	0.004	기준치 이하
7	A-7	응암기 토출구	400	0.002	기준치 이하
8	A-8	작업장 주변(소내)	1,200	0.001	기준치 이하
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

- 석면비산농도 측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM) 분석법.

(주) 한 국 석 면 화 공 영 관 연구

