

석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주 제1산업단지 중로 및 소로개설 석면해체 제거공사		
	현장 소재지	전라북도 전주시 덕진구 동곡안길9외 21개소		
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20190437	상 호 : (유한)일신종합건설	
	전화번호	063-625-9356	대표자 : 유한일	

2. 측정기간 - 2020년 04월 11일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	샘플러 유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0411-1	부지경계선	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.11.	0.003	백석면
ASS0411-2	부지경계선	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.11.	0.004	백석면
ASS0411-3	부지경계선	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.11.	0.003	백석면
ASS0411-4	부지경계선	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.11.	0.003	백석면
ASS0411-5	위생설비입구	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.11.	0.002	백석면
ASS0411-6	작업장주변	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.11.	0.004	백석면
ASS0411-7	폐기물반출구	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.11.	0.005	백석면
ASS0411-8	폐기물보관지점	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.11.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0411-9	폐기물보관지점	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.11.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0411-10	거주자주거지역	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.11.	0.002	백석면
ASS0411-11	거주자주거지역	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.11.	0.003	백석면

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2020년 월 일

석면스토리(주)



석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주 제1산업단지 중로 및 소로개설 석면해체 제거공사		
	현장 소재지	전라북도 전주시 덕진구 동곡안길9외 21개소		
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20190437	상 호 :	(유한)일신종합건설
	전화번호	063-625-9356	대표자 :	

2. 측정기간 - 2020년 04월 13일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	샘플러 유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0413-1	부지경계선	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.13.	0.002	백석면
ASS0413-2	부지경계선	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.13.	0.004	백석면
ASS0413-3	부지경계선	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.13.	0.002	백석면
ASS0413-4	부지경계선	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.13.	0.003	백석면
ASS0413-5	위생설비입구	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.13.	0.003	백석면
ASS0413-6	작업장주변	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.13.	0.004	백석면
ASS0413-7	폐기물반출구	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.13.	0.004	백석면
ASS0413-8	폐기물보관지점	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.13.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0413-9	폐기물보관지점	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.13.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0413-10	거주자주거지역	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.13.	0.002	백석면
ASS0413-11	거주자주거지역	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.13.	0.002	백석면

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2020년 월 일

석면스토리(주)



석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주 제1산업단지 중로 및 소로개설 석면해체 제거공사		
	현장 소재지	전라북도 전주시 덕진구 동곡안길9외 21개소		
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20190437	상 호 : (유한)일신종합건설	
	전화번호	063-625-9356	대표자 : 	

2. 측정기간 - 2020년 04월 14일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	샘플러 유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0414-1	부지경계선	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.14.	0.004	백석면
ASS0414-2	부지경계선	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.14.	0.003	백석면
ASS0414-3	부지경계선	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.14.	0.003	백석면
ASS0414-4	부지경계선	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.14.	0.003	백석면
ASS0414-5	위생설비입구	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.14.	0.002	백석면
ASS0414-6	작업장주변	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.14.	0.003	백석면
ASS0414-7	폐기물반출구	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.14.	0.006	백석면
ASS0414-8	폐기물보관지점	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.14.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0414-9	폐기물보관지점	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.14.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0414-10	거주자주거지역	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.14.	0.003	백석면
ASS0414-11	거주자주거지역	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.14.	0.002	백석면

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2020년 월 일

석면스토리(주)



석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주 제1산업단지 중로 및 소로개설 석면해체 제거공사		
	현장 소재지	전라북도 전주시 덕진구 동곡안길9외 21개소		
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20190437	상 호 : (유한)일신종합건설	
	전화번호	063-625-9356	대표자 : 	

2. 측정기간 - 2020년 04월 15일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	샘플러 유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0415-1	부지경계선	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.15.	0.003	백석면
ASS0415-2	부지경계선	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.15.	0.002	백석면
ASS0415-3	부지경계선	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.15.	0.004	백석면
ASS0415-4	부지경계선	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.15.	0.004	백석면
ASS0415-5	위생설비입구	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.15.	0.003	백석면
ASS0415-6	작업장주변	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.15.	0.003	백석면
ASS0415-7	폐기물반출구	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.15.	0.005	백석면
ASS0415-8	폐기물보관지점	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.15.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0415-9	폐기물보관지점	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.15.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0415-10	거주자주거지역	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.15.	0.002	백석면
ASS0415-11	거주자주거지역	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.15.	0.002	백석면

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2020년 월 일

석면스토리(주)



석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주 제1산업단지 중로 및 소로개설 석면해체 제거공사		
	현장 소재지	전라북도 전주시 덕진구 동곡안길9외 21개소		
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20190437	상 호 : (유한)일신종합건설	
	전화번호	063-625-9356	대표자 : 유한일신	

2. 측정기간 - 2020년 04월 16일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	샘플러 유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0416-1	폐기물보관지점	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.16.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0416-2	폐기물보관지점	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.16.	-	검출한계 미만 (불검출)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2020년 월 일

석면스토리(주)



석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주 제1산업단지 중로 및 소로개설 석면해체 제거공사	
	현장 소재지	전라북도 전주시 덕진구 동곡안길9외 21개소	
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20190437	상 호 : (유한)일신종합건설
	전화번호	063-625-9356	대표자 : 유한일

2. 측정기간 - 2020년 04월 17일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	샘플러 유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0417-1	폐기물보관지점	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.17.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0417-2	폐기물보관지점	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.17.	-	검출한계 미만 (불검출)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2020년 월 일

석면스토리(주)



석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주 제1산업단지 중로 및 소로개설 석면해체 제거공사		
	현장 소재지	전라북도 전주시 덕진구 동곡안길9외 21개소		
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20190437	상 호 :	(유한)일신종합건설
	전화번호	063-625-9356	대표자 :	유영수

2. 측정기간 - 2020년 04월 27일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	샘플러 유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0427-1	부지경계선	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.27.	0.003	백석면
ASS0427-2	부지경계선	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.27.	0.004	백석면
ASS0427-3	부지경계선	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.27.	0.003	백석면
ASS0427-4	부지경계선	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.27.	0.003	백석면
ASS0427-5	위생설비입구	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.27.	0.004	백석면
ASS0427-6	작업장주변	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.27.	0.005	백석면
ASS0427-7	폐기물반출구	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.27.	0.004	백석면
ASS0427-8	폐기물보관지점	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.27.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0427-9	폐기물보관지점	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.27.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0427-10	거주자주거지역	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.27.	0.003	백석면
ASS0427-11	거주자주거지역	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.27.	0.003	백석면

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2020년 월 일

석면스토리(주)



석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주 제1산업단지 중로 및 소로개설 석면해체 제거공사		
	현장 소재지	전라북도 전주시 덕진구 동곡안길9외 21개소		
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20190437	상 호 : (유한)일신종합건설	
	전화번호	063-625-9356	대표자 : 	

2. 측정기간 - 2020년 04월 28일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	샘플러 유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0428-1	폐기물보관지점	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.28.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0428-2	폐기물보관지점	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.28.	-	검출한계 미만 (불검출)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2020년 월 일

석면스토리(주)



석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주 제1산업단지 중로 및 소로개설 석면해체 제거공사		
	현장 소재지	전라북도 전주시 덕진구 동곡안길9외 21개소		
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20190437	상 호 :	(유한)일신종합건설
	전화번호	063-625-9356	대표자 :	

2. 측정기간 - 2020년 04월 29일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	샘플러 유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0429-1	폐기물보관지점	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.29.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0429-2	폐기물보관지점	SARA5100 / 1	10.0	2020.04.29.	-	검출한계 미만 (불검출)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2020년 월 일

석면스토리(주)

