

시험 성적서 TEST REPORT

문 서 번 호 : 기현2103-009-PCM

의뢰기관(의뢰인) : 태웅산업개발

용역명(시료채취장소) : 숲정이2길 54 철거공사

시 료 채 취 일 : 2021년 03월 10일

시 료 분 석 일 : 2021년 03월 10일

위상차현미경(PCM)을 이용한 공기 중 석면농도 분석 결과.

측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류	비고
#1 부지 경계선	Asbestos Sampling pump (LX40A)	9.392	0.001	-	기준치미만
#2 부지 경계선	Asbestos Sampling pump (LX40A)	9.385	0.000	-	기준치미만
#3 부지 경계선	Asbestos Sampling pump (LX40A)	9.389	0.000	-	기준치미만
#4 부지 경계선	Asbestos Sampling pump (LX40A)	9.374	0.001	-	기준치미만
#5 위생설비 입구	Asbestos Sampling pump (LX40A)	9.425	0.002	-	기준치미만
#6 폐기물 반출구	Asbestos Sampling pump (LX40A)	9.421	0.003	-	기준치미만
#7 음압기 공기 배출구	Asbestos Sampling pump (LX40A)	9.459	0.002	-	기준치미만
#8 폐기물 보관지점	Asbestos Sampling pump (LX40A)	9.434	0.002	-	기준치미만

※ 분석방법 : 석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법(환경부고시 제2020-267호)

분석자 :

귀 기관에서 의뢰한 시료의 분석결과를 상기와 같이 통보합니다.

2021 년 03 월 10 일

(유)기현환경컨설팅



- ※ 본 시험기준은 실내공기 중 석면의 조성이나 특별한 섬유 형태의 특성을 식별하지 못하며 석면과 섬유상의 먼지를 구분할 수 없으므로, 비석면 섬유와 석면섬유를 구분하여 공기 중 석면 섬유 농도를 측정을 원할시 투과전자현미경법을 권장하고 있습니다.
- ※ 본 시료는 별도의 요청이 없을 경우 결과 발송 30일 후 자동 폐기 됩니다.
- ※ 본사의 직인이 없는 결과서는 어떠한 경우에도 인정되지 않으며 무단복사를 금합니다.
- ※ 이 분석결과는 법적 쟁송의 수단으로 사용할 수 없으며, 목적 이외의 사용을 금합니다.
- ※ 이 분석결과는 법적소송과 관련된 목적으로 사용할 수 없습니다.