

붙임 1) 측정 결과

석면비산 측정 분석 결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20210136
공사명	인문대 2호관 화장실 석면해체제거공사		
현장주소	전주시 덕진구 백제대로 567		
의뢰인	전북대학교		
측정일	2021. 05. 05.	분석일	2021. 05. 05.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	A-1	부지경계1	2,400	0.002	기준치 이하
2	A-2	부지경계2	2,400	0.002	기준치 이하
3	A-3	부지경계3	2,400	0.000	기준치 이하
4	A-4	부지경계4	2,400	0.001	기준치 이하
5	A-5	위생설비 입구	400	0.003	기준치 이하
6	A-6	폐기물 반출구	400	0.002	기준치 이하
7	A-7	음압기 토출구1	400	0.002	기준치 이하
8	A-8	작업장 주변(실내)	1,200	0.001	기준치 이하
9	A-9	음압기 토출구2	400	0.002	기준치 이하
10	A-10	음압기 토출구3	400	0.002	기준치 이하

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임 1) 측정 결과

석면비산 측정 분석 결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20210138
공 사 명	인문대 2호관 화장실 석면해체제거공사		
현 장 주 소	전주시 덕진구 백제대로 567		
의뢰인	전북대학교		
측 정 일	2021. 05. 06.	분 석 일	2021. 05. 06.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	B-1	부지경계1	2,400	0.001	기준치 이하
2	B-2	부지경계2	2,400	0.002	기준치 이하
3	B-3	부지경계3	2,400	0.001	기준치 이하
4	B-4	부지경계4	2,400	0.000	기준치 이하
5	B-5	위생설비 입구	400	0.002	기준치 이하
6	B-6	폐기물 반출구	400	0.002	기준치 이하
7	B-7	음압기 토출구1	400	0.002	기준치 이하
8	B-8	작업장 주변(실내)	1,200	0.001	기준치 이하
9	B-9	음압기 토출구2	400	0.002	기준치 이하
10	B-10	음압기 토출구3	400	0.002	기준치 이하

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원

(주) 한국 석면 환경 연구

