

붙임 1) 측정 결과

석면비산 측정 분석 결과서

1. 개요		분석일련번호 (A.N)	20210192
공사명	전주시 덕진구 기린대로 408 철거공사		
현장주소	전주시 덕진구 기린대로 408		
의뢰인	스페셜 금암		
측정일	2021. 06. 28.	분석일	2021. 06. 28.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/㎤)	검출 석면 (측정결과)
1	A-1	부지경계1	10.094	2422.6	0.001	기준치 이하
2	A-2	부지경계2	10.096	2422.9	0.001	기준치 이하
3	A-3	부지경계3	10.094	2422.6	0.001	기준치 이하
4	A-4	부지경계4	10.088	2421.1	0.001	기준치 이하
5	A-5	위생설비 입구	10.080	403.2	0.003	기준치 이하
6	A-6	폐기물 반출구	10.057	402.3	0.002	기준치 이하
7	A-7	응압기 토출구1	10.059	402.4	0.002	기준치 이하
8	A-8	응압기 토출구2	10.060	402.4	0.002	기준치 이하
9	A-9	응압기 토출구3	10.098	403.9	0.002	기준치 이하
10	A-10	응압기 토출구4	10.078	403.1	0.002	기준치 이하

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/㎤ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 : 홍 해 용

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임 1) 측정 결과

석면비산 측정 분석 결과서

1. 개요		분석일련번호 (A.N)	20210194
공사명	전주시 덕진구 기린대로 408 철거공사		
현장주소	전주시 덕진구 기린대로 408		
의뢰인	스페셜 금암		
측정일	2021. 06. 29.	분석일	2021. 06. 29.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	B-1	부지경계1	10.080	2419.2	0.001	기준치 이하
2	B-2	부지경계2	10.079	2418.8	0.001	기준치 이하
3	B-3	부지경계3	10.059	2414.2	0.001	기준치 이하
4	B-4	부지경계4	10.038	2409.0	0.001	기준치 이하
5	B-5	위생설비 입구	10.046	401.8	0.004	기준치 이하
6	B-6	폐기물 반출구	10.081	403.2	0.003	기준치 이하
7	B-7	응압기 토출구1	10.061	402.4	0.002	기준치 이하
8	B-8	응압기 토출구2	10.046	401.8	0.002	기준치 이하
9	B-9	응압기 토출구3	10.058	402.3	0.002	기준치 이하
10	B-10	응압기 토출구4	10.053	402.1	0.002	기준치 이하

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 : 

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임 1) 측정 결과

석면비산 측정 분석 결과서

1. 개 요		분석일련번호 (A.N)	20210198
공 사 명	전주시 덕진구 기린대로 408 철거공사		
현 장 주 소	전주시 덕진구 기린대로 408		
의뢰인	스페셜 금암		
측 정 일	2021. 06. 30.	분 석 일	2021. 06. 30.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	C-1	부지경계1	10.094	2422.4	0.002	기준치 이하
2	C-2	부지경계2	10.093	2422.3	0.001	기준치 이하
3	C-3	부지경계3	10.092	2422.1	0.000	기준치 이하
4	C-4	부지경계4	10.052	2412.4	0.001	기준치 이하
5	C-5	위생설비 입구	10.028	401.1	0.003	기준치 이하
6	C-6	폐기물 반출구	10.055	402.2	0.002	기준치 이하
7	C-7	음압기 토출구1	10.055	402.2	0.002	기준치 이하
8	C-8	작업장 주변 (실외)	10.059	1207.0	0.003	기준치 이하
9	C-9	음압기 토출구2	10.070	402.8	0.002	기준치 이하
10	C-10	음압기 토출구3	10.077	403.1	0.003	기준치 이하
11	C-11	음압기 토출구4	10.053	402.1	0.002	기준치 이하

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 : 

(주) 한국 석면 환경 연구

