

❖ 1. 측정 결과

공기 중 비산정도측정 결과표 (TEST REPORT)


용역명: 다가여행자도서관 석면철거공사
 측정일: 2021년 07월 13일
 측정장소: 전북 전주시 완산구 전라감영2길 28(다가동 1가)

분 석 결 과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ / 분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면
DG-01	부지경계선 1	샘플러/1	10.12	07.13. 10:36	0.0008	기준치 이하
DG-02	부지경계선 2	샘플러/1	10.21	07.13. 10:40	0.0010	기준치 이하
DG-03	부지경계선 3	샘플러/1	10.31	07.13. 10:44	-	불검출
DG-04	부지경계선 4	샘플러/1	10.42	07.13. 10:53	0.0004	기준치 이하
DG-05	위생설비 입구	샘플러/1	10.09	07.13. 09:34	0.0043	기준치 이하
DG-06	작업장주변 실외	샘플러/1	10.33	07.13. 10:40	0.0012	기준치 이하
DG-07	음압기배출구	샘플러/1	10.17	07.13. 13:21	0.0020	기준치 이하
DG-08	폐기물반출구	샘플러/1	10.29	07.13. 13:21	0.0024	기준치 이하

- 석면안전관리법 시행령 제38조(사업장 주변의 석면배출 허용기준)에 따라 공기 중 비산정도 노출기준 : 0.01 (개/cc)
- 본 석면조사 분석은 산업안전보건법 제38조2, 동법시행령 제30조4, 고용노동부 고시 제2009-32 석면조사 및 정도관리규정과 작업환경측정 및 지정측정기관 평가 등에 관한 고용노동부 고시 중 허용기준 설정물질의 측정분석법(2011-55호-석면)에 의한 석면분석법에 따른 정성/정량 분석 결과입니다. (PolA02rized Light Microscopy(PLM)Performed by NIOSH Method 9002, issue2)
- 본 분석결과서는 법적 용도로 사용할 수 없으며, 당사의 허가 없이 재 발행될 수 없습니다.

귀 기관에서 의뢰한 측정분석결과를 위와 같이 통보합니다.


 분석연구원 : 

(유)이름환경기술 대표이사

