

석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	대학 실습실(건축과 설계실) 환경개선 공사 중 석면철거공사		
	현장 소재지	전북 전주시 완산구 천잠로 235		
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20210270	석면해체업자 : 태진건설	
	전화번호	063-246-8717	대표자 : 김숙자	

2. 측정기간 - 2021년 07월 28일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0728-1	부지경계선	KMS5100 / 1	10.4	21. 07. 28	0.0029	백석면
ASS0728-2	부지경계선	KMS5100 / 1	10.6	21. 07. 28	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0728-3	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	21. 07. 28	0.0019	백석면
ASS0728-4	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	21. 07. 28	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0728-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.3	21. 07. 28	0.0042	백석면
ASS0728-6	작업장주변	KMS5100 / 1	10.4	21. 07. 28	0.0028	백석면
ASS0728-7	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.7	21. 07. 28	0.0057	백석면
ASS0728-8	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.7	21. 07. 28	0.0046	백석면

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2021년 07월 일

석면스토리(주)

