

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자) 강홍환		사업자등록번호 수기작성요망				
	주소 전북 전주시 덕진구 숲정이2길 31-5						
석면 해체·제거 사업장	건물명(현장명) 슬레이트 해체처리공사		위치 전라북도 전주시 완산구 중앙반길 13(삼천동3가, 헤스본)				
	연면적(㎡) 수기작성요망		작업기간 2021. 11. 18. ~ 2021. 12. 31.				
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎡)] - 1,419.05㎡						
측정 기관	대표자 고강영		사업자등록번호 410-86-24557				
	주 소 전북 군산시 축동안3길 24, 한성빌딩 3F (주)아셈환경연구원						
	측정자/분석자 박홍혁 / 김홍욱						
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	뒷면 별첨						
측정 지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진			비고	

뒷면 별첨

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2021 년 월 일

제출인(대표자)

강홍환 (서명 또는 인)

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

1. 측정결과 - 2021. 11. 18.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
SARA-5100 / 7대	#1	부지경계선1	9.95	245	0.0014	검출한계 미만
	#2	부지경계선2	9.92	245	0.0012	검출한계 미만
	#3	부지경계선3	9.95	245	0.0012	검출한계 미만
	#4	부지경계선4	9.94	245	0.0014	검출한계 미만
	#5	위생설비입구	9.96	45	0.0044	미만
	#6	폐기물반출구	9.96	45	0.0040	미만
	#7	작업장주변	9.96	125	0.0039	미만

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정결과 - 2021. 11. 19.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 7대	#1	부지경계선1	9.95	245	0.0010	검출한계 미만
	#2	부지경계선2	9.96	245	0.0014	검출한계 미만
	#3	부지경계선3	9.94	245	0.0012	검출한계 미만
	#4	부지경계선4	9.96	245	0.0014	검출한계 미만
	#5	위생설비입구	9.93	45	0.0040	미만
	#6	폐기물반출구	9.93	45	0.0044	미만
	#7	작업장주변	9.96	125	0.0039	미만

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하