

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자) 전주교육지원청		사업자등록번호				
	주소 전북 전주시 덕진구 태진로 100		(전화번호: 063-270-6114)				
석면해체·제거 사업장	건물명 전주남중학교		위치 전주남중학교				
	연면적(m ²) -		작업기간 2021.11.22.~2021.12.22.				
	석면건축자재[길이(m)·면적(m ²)·부피(m ³)] 60.19m ³ (필요시 별지 첨부)						
측정 기관	대표자 주 영 곤		사업자등록번호 317-81-31171				
	주 소 전북 전주시 완산구 싍고개로21						
	측정자/분석자 김민준, 김민준 / 김민준, 김민준						
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	별지첨부						
측정 지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고		
	별지첨부		별지첨부		-		
	측정 시작 시간		측정 종료 시간				

「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2021년 12월 일

제출인(발주처) 전주교육지원청 (서명 또는 인)

전주시청 귀하



첨부서류	「산업안전보건법」 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	---	------------

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주남중 보건실 석면해체제거공사				
	현장 소재지	전북 전주시 완산구 덕적골2길 30				
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20210427	상 호 : (주)빛드림건설			
	전화번호	063-714-3023	대표자 : 			

2. 측정기간 - 2021년 12월 05일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS1205-1	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2021.12.05.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS1205-2	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2021.12.05.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS1205-3	부지경계선	KMS5100 / 1	10.4	2021.12.05.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS1205-4	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2021.12.05.	0.0020	백석면 (기준치미만)
ASS1205-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.5	2021.12.05.	0.0041	백석면 (기준치미만)
ASS1205-6	작업장주변	KMS5100 / 1	10.5	2021.12.05.	0.0019	백석면 (기준치미만)
ASS1205-7	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.6	2021.12.05.	0.0047	백석면 (기준치미만)
ASS1205-8	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	2021.12.05.	0.0059	백석면 (기준치미만)
-이하여백-						

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2021년 12월 일

석면스토리(주)

