

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인 (철거인)	상호(대표자) 전주비전대학교					사업자등록번호	
	주소 전라북도 전주시 완산구 천장로 235					(전화번호: 063-220-3624)	
석면해체· 제거 사 업 장	건물명 전주비전대학교 창조관					위치 전북 전주시 완산구 천장로 235	
	연면적(m ²) 10,891,70m ²					작업기간 2021.12.27.~2022.01.23.	
	석면건축자재[길이(m)·면적(m ²)·부피(m ³)] 1619.04m ³					(필요시 별지 첨부)	
측정 기관	대표자 주 영 곤					사업자등록번호 317-81-31171	
	주 소 전북 전주시 완산구 식고개로21						
	측정자/분석자						
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	별지첨부						
측정 지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진			비고
	별지첨부			별지첨부			-
측정 시작 시간			측정 종료 시간				
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.							
제출인(발주처)			2022년 01월 일 전주비전대학교 (서명 또는 인)				
전주시청			귀하				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본						



현장명: 대학 창조관 냉난방기 교체(2차) 관련
환경개선(철거)공사



석면스토리 주식회사

Asbestos building survey Asbestos-story Co.,Ltd

전주시 완산구 섯고개로 21

TEL : 063)253-2200 FAX : 063)901-7222

비산정도 측정 결과표-1

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	대학 창조관 냉난방기교체(2차)관련 환경개선(철거)공사				
	현장 소재지	전북 전주시 완산구 천잠로 235				
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20210463	상 호 : (유)동광이앤씨			
	전화번호	063-291-0102	대표자 : 김현정			

2. 측정기간 - 2021년 12월 29일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS1229-1	부지경계선	SARA5100 / 1	10.6	2021.12.29.	0.0021	백석면 (기준치미만)
ASS1229-2	부지경계선	SARA5100 / 1	10.6	2021.12.29.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS1229-3	부지경계선	SARA5100 / 1	10.5	2021.12.29.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS1229-4	부지경계선	SARA5100 / 1	10.5	2021.12.29.	0.0031	백석면 (기준치미만)
ASS1229-5	위생설비입구1	SARA5100 / 1	10.6	2021.12.29.	0.0046	백석면 (기준치미만)
ASS1229-6	위생설비입구2	SARA5100 / 1	10.6	2021.12.29.	0.0013	백석면 (기준치미만)
ASS1229-7	위생설비입구3	SARA5100 / 1	10.5	2021.12.29.	0.0064	백석면 (기준치미만)
ASS1229-8	작업장주변1	KMS5100 / 1	10.6	2021.12.29.	0.0058	백석면 (기준치미만)
ASS1229-9	작업장주변2	KMS5100 / 1	10.6	2021.12.29.	0.0064	백석면 (기준치미만)
ASS1229-10	작업장주변3	KMS5100 / 1	10.5	2021.12.29.	0.0058	백석면 (기준치미만)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 01월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표-2

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	대학 창조관 냉난방기교체(2차)관련 환경개선(철거)공사				
	현장 소재지	전북 전주시 완산구 천잠로 235				
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20210463	상 호 : (유)동광이엔씨			
	전화번호	063-291-0102	대표자 : 김현정			

2. 측정기간 - 2021년 12월 29일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS1229-11	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.5	2021.12.29.	0.0047	백석면 (기준치미만)
ASS1229-12	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.6	2021.12.29.	0.0052	백석면 (기준치미만)
ASS1229-13	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.6	2021.12.29.	0.0058	백석면 (기준치미만)
ASS1229-14	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.5	2021.12.29.	0.0041	백석면 (기준치미만)
ASS1229-15	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.5	2021.12.29.	0.0064	백석면 (기준치미만)
ASS1229-16	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.6	2021.12.29.	0.0058	백석면 (기준치미만)
ASS1229-17	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.6	2021.12.29.	0.0064	백석면 (기준치미만)
ASS1229-18	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.6	2021.12.29.	0.0046	백석면 (기준치미만)
ASS1229-19	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.6	2021.12.29.	0.0064	백석면 (기준치미만)
ASS1229-20	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.5	2021.12.29.	0.0047	백석면 (기준치미만)
ASS1229-21	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.6	2021.12.29.	0.0041	백석면 (기준치미만)
ASS1229-22	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.5	2021.12.29.	0.0058	백석면 (기준치미만)
ASS1229-23	폐기물반출구	SARA5100 / 1	10.5	2021.12.29.	0.0041	백석면 (기준치미만)
ASS1229-24	폐기물반출구	SARA5100 / 1	10.6	2021.12.29.	0.0064	백석면 (기준치미만)
ASS1229-25	폐기물반출구	SARA5100 / 1	10.5	2021.12.29.	0.0058	백석면 (기준치미만)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 01월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	대학 창조관 냉난방기교체(2차)관련 환경개선(철거)공사	
	현장 소재지	전북 전주시 완산구 천잠로 235	
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20210463	상 호 : (유)동광이엔씨
	전화번호	063-291-0102	대표자 : 김현정

2. 측정기간 - 2021년 12월 30일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS1230-1	부지경계선	SARA5100 / 1	10.6	2021.12.30.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS1230-2	부지경계선	SARA5100 / 1	10.5	2021.12.30.	0.0021	백석면 (기준치미만)
ASS1230-3	부지경계선	SARA5100 / 1	10.6	2021.12.30.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS1230-4	부지경계선	SARA5100 / 1	10.5	2021.12.30.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS1230-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.5	2021.12.30.	0.0041	백석면 (기준치미만)
ASS1230-6	작업장주변	KMS5100 / 1	10.5	2021.12.30.	0.0014	백석면 (기준치미만)
ASS1230-7	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.6	2021.12.30.	0.0064	백석면 (기준치미만)
ASS1230-8	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.5	2021.12.30.	0.0047	백석면 (기준치미만)
ASS1230-9	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.6	2021.12.30.	0.0041	백석면 (기준치미만)
ASS1230-10	폐기물반출구	SARA5100 / 1	10.5	2021.12.30.	0.0058	백석면 (기준치미만)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 01월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	대학 창조관 냉난방기교체(2차)관련 환경개선(철거)공사		
	현장 소재지	전북 전주시 완산구 천장로 235		
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20210463	상 호 : (유)동광이앤씨	
	전화번호	063-291-0102	대표자 : 김현정	

2. 측정기간 - 2021년 12월 31일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS1231-1	부지경계선	SARA5100 / 1	10.6	2021.12.31.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS1231-2	부지경계선	SARA5100 / 1	10.5	2021.12.31.	0.0021	백석면 (기준치미만)
ASS1231-3	부지경계선	SARA5100 / 1	10.6	2021.12.31.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS1231-4	부지경계선	SARA5100 / 1	10.5	2021.12.31.	0.0018	백석면 (기준치미만)
ASS1231-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.5	2021.12.31.	0.0041	백석면 (기준치미만)
ASS1231-6	작업장주변	KMS5100 / 1	10.6	2021.12.31.	0.0046	백석면 (기준치미만)
ASS1231-7	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.6	2021.12.31.	0.0064	백석면 (기준치미만)
ASS1231-8	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.5	2021.12.31.	0.0047	백석면 (기준치미만)
ASS1231-9	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.6	2021.12.31.	0.0041	백석면 (기준치미만)
ASS1231-10	폐기물반출구	SARA5100 / 1	10.5	2021.12.31.	0.0058	백석면 (기준치미만)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 01월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	대학 창조관 냉난방기교체(2차)관련 환경개선(철거)공사	
	현장 소재지	전북 전주시 완산구 천잠로 235	
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20210463	상 호 : (유)동광이엔씨
	전화번호	063-291-0102	대표자 : 김현정

2. 측정기간 - 2022년 01월 01일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0101-1	부지경계선	SARA5100 / 1	10.4	2022.01.01.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0101-2	부지경계선	SARA5100 / 1	10.4	2022.01.01.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0101-3	부지경계선	SARA5100 / 1	10.5	2022.01.01.	0.0019	백석면 (기준치미만)
ASS0101-4	부지경계선	SARA5100 / 1	10.5	2022.01.01.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0101-5	위생설비입구	SARA5100 / 1	10.3	2022.01.01.	0.0060	백석면 (기준치미만)
ASS0101-6	작업장주변	KMS5100 / 1	10.4	2022.01.01.	0.0014	백석면 (기준치미만)
ASS0101-7	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.4	2022.01.01.	0.0041	백석면 (기준치미만)
ASS0101-8	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.5	2022.01.01.	0.0047	백석면 (기준치미만)
ASS0101-9	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.3	2022.01.01.	0.0036	백석면 (기준치미만)
ASS0101-10	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.4	2022.01.01.	0.0047	백석면 (기준치미만)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 01월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	대학 창조관 냉난방기교체(2차)관련 환경개선(철거)공사
	현장 소재지	전북 전주시 완산구 천잠로 235
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20210463 상 호 : (유)동광이엔씨
	전화번호	063-291-0102 대표자 : 김현정

2. 측정기간 - 2022년 01월 02일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0102-1	부지경계선	SARA5100 / 1	10.5	2022.01.02.	0.0021	백석면 (기준치미만)
ASS0102-2	부지경계선	SARA5100 / 1	10.4	2022.01.02.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0102-3	부지경계선	SARA5100 / 1	10.4	2022.01.02.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0102-4	부지경계선	SARA5100 / 1	10.4	2022.01.02.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0102-5	위생설비입구	SARA5100 / 1	10.4	2022.01.02.	0.0059	백석면 (기준치미만)
ASS0102-6	작업장주변	KMS5100 / 1	10.5	2022.01.02.	0.0041	백석면 (기준치미만)
ASS0102-7	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.4	2022.01.02.	0.0047	백석면 (기준치미만)
ASS0102-8	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.5	2022.01.02.	0.0058	백석면 (기준치미만)
ASS0102-9	폐기물반출구	SARA5100 / 1	10.4	2022.01.02.	0.0041	백석면 (기준치미만)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 01월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	대학 창조관 냉난방기교체(2차)관련 환경개선(철거)공사				
	현장 소재지	전북 전주시 완산구 천잠로 235				
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20210463	상 호 : (유)동광이엔씨			
	전화번호	063-291-0102	대표자 : 김현정			

2. 측정기간 - 2022년 01월 03일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0103-1	부지경계선	SARA5100 / 1	10.4	2022.01.03.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0103-2	부지경계선	SARA5100 / 1	10.4	2022.01.03.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0103-3	부지경계선	SARA5100 / 1	10.5	2022.01.03.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0103-4	부지경계선	SARA5100 / 1	10.2	2022.01.03.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0103-5	작업장주변	KMS5100 / 1	10.2	2022.01.03.	-	검출한계 미만 (불검출)

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 01월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	대학 창조관 냉난방기교체(2차)관련 환경개선(철거)공사
	현장 소재지	전북 전주시 완산구 천잠로 235
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20210463 상 호 : (유)동광이앤씨
	전화번호	063-291-0102 대표자 : 김현정

2. 측정기간 - 2022년 01월 04일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0104-1	폐기물보관지점	SARA5100 / 1	10.4	2022.01.04.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0104-2	폐기물보관지점	SARA5100 / 1	10.4	2022.01.04.	-	검출한계 미만 (불검출)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 01월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	대학 창조관 냉난방기교체(2차)관련 환경개선(철거)공사	
	현장 소재지	전북 전주시 완산구 천잠로 235	
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20210463	상 호 : (유)동광이앤씨
	전화번호	063-291-0102	대표자 : 김현정

2. 측정기간 - 2022년 01월 05일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0105-1	폐기물보관지점	SARA5100 / 1	10.4	2022.01.05.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0105-2	폐기물보관지점	SARA5100 / 1	10.4	2022.01.05.	-	검출한계 미만 (불검출)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 01월 일

석면스토리(주)

