

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상 호: 전북대학교		사업자등록번호: 418-83-00219				
	주 소: 전주시 덕진구 백제대로 567		(전화번호: 063-270-2056)				
건축물	건 물 명: 사회과학대학		위 치: 전주시 덕진구 백제대로 567 부지내				
	면 면 적 (m2): M2		작업기간: 2022-01-05 ~ 2022-02-19				
	석면건축자재[길이(m)·면적(m2)·부피(m3)]: 2,963.3 M2						
측정기관	대표자:		사업자등록번호: 147-87-01110				
	주소: 전라북도 전주시 완산구 공북로 22, 3층		(전화번호)				
측정결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/ 수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종 류
	#1	부지경계선(1)	TA1 1	10	1/5 8:00	-	불검출
	#2	부지경계선(2)	TA2 1	10	" 8:05	0.002	기준치이하
	#3	부지경계선(3)	TA3 1	10	" 8:10	-	불검출
	#4	부지경계선(4)	TA4 1	10	" 8:15	0.003	기준치이하
	#5	작업장주변(1)	ER1 1	10	" 8:20	0.004	기준치이하
	#6	위생시설주변(1)	ER1 1	10	" 10:30	0.002	기준치이하
	#7	폐기물반출구(1)	ER2 1	10	" 8:25	0.001	기준치이하
	#8	폐기물반출구(2)	ER2 1	10	" 9:25	0.005	기준치이하
	#9	음압기출구(1)	ER3 1	10	" 8:30	0.001	기준치이하
	#10	음압기출구(2)	TA5 1	10	" 9:30	0.006	기준치이하
	#11	음압기출구(3)	ER3 1	10	" 9:35	0.002	기준치이하
	#12	음압기출구(4)	ER4 1	10	" 9:40	0.004	기준치이하
	#13	음압기출구(5)	TA5 1	10	" 10:35	0.006	기준치이하
	#14	음압기출구(6)	TA6 1	10	" 9:45	0.002	기준치이하
#15	음압기출구(7)	TA6 1	10	" 10:45	0.005	기준치이하	
측정지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고		
					[별첨]		

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2022년 01월 05일

제출인: 전북대학교

김 동 원



특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의 6서식의 석면해체제거작업 신고서 사본

수수료 없음

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호				접수일			
제출인	상 호: 전북대학교			사업자등록번호: 418-83-00219			
	주 소: 전주시 덕진구 백제대로 567			(전화번호: 063-270-2056)			
건축물	건 물 명: 사회과학대학			위 치: 전주시 덕진구 백제대로 567 부지내			
	연 면 적 (m2): M2			작업기간: 2022-01-05 ~ 2022-02-19			
	석면건축자재[길이(m)·면적(m2)·부피(m3)]:			2,963.3 M2			
측정기관	대표자:			사업자등록번호: 147-87-01110			
	주소: 전라북도 전주시 완산구 공북로 22, 3층			(전화번호)			
측정결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/ 수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종 류
	#1	부지경계선(1)	ER1 1	10	1/6 8:10	0.003	기준치이하
	#2	부지경계선(2)	ER2 1	10	" 8:15	0.001	기준치이하
	#3	부지경계선(3)	ER3 1	10	" 8:20	0.002	기준치이하
	#4	부지경계선(4)	ER4 1	10	" 8:25	-	불검출
	#5	작업장주변(1)	ER5 1	10	" 8:30	-	불검출
	#6	위생시설주변(1)	ER5 1	10	" 10:40	0.003	기준치이하
	#7	폐기물반출구(1)	TA1 1	10	" 8:35	0.004	기준치이하
	#8	폐기물반출구(2)	ER6 1	10	" 8:40	0.002	기준치이하
	#9	음압기출구(1)	TA2 1	10	" 8:45	0.001	기준치이하
	#10	음압기출구(2)	TA2 1	10	" 9:45	0.004	기준치이하
	#11	음압기출구(3)	TA3 1	10	" 8:50	0.006	기준치이하
	#12	음압기출구(4)	TA3 1	10	" 10:00	0.001	기준치이하
	#13	음압기출구(5)	TA4 1	10	" 8:55	0.005	기준치이하
	#14	음압기출구(6)	TA4 1	10	" 10:10	0.002	기준치이하
#15	음압기출구(7)	TA5 1	10	" 9:00	0.005	기준치이하	
측정지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진			비고
[별첨]							

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2022년 01월 06일

제출인: 전북대학교 김 동 원



특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의 6서식의 석면해체제거작업 신고서 사본

수수료 없음

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호				접수일				
제출인	상 호: 전북대학교			사업자등록번호: 418-83-00219				
	주 소: 전주시 덕진구 백제대로 567			(전화번호: 063-270-2056)				
건축물	건 물 명: 사회과학대학			위 치: 전주시 덕진구 백제대로 567 부지내				
	연 면 적 (m2): M2			작업기간: 2022-01-05 ~ 2022-02-19				
	석면건축자재[길이(m)·면적(m2)·부피(m3)]:			2,963.3 M2				
측정기관	대표자			사업자등록번호: 147-87-01110				
	주소: 전라북도 전주시 완산구 공북로 22, 3층			(전화번호:)				
측정결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/ 수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시		측정결과 (f/cc)	검출석면의 종 류
	#1	부지경계선(1)	ER1 1	10	1/7	9:25	-	불검출
	#2	부지경계선(2)	ER2 1	10	"	9:30	0.003	기준치이하
	#3	부지경계선(3)	ER3 1	10	"	9:35	0.001	기준치이하
	#4	부지경계선(4)	ER4 1	10	"	9:40	0.002	기준치이하
	#5	작업장주변(1)	TA1 1	10	"	9:45	-	불검출
	#6	위생시설주변(1)	ER5 1	10	"	9:50	0.004	기준치이하
	#7	폐기물반출구(1)	ER5 1	10	"	10:50	0.005	기준치이하
	#8	폐기물반출구(2)	TA1 1	10	"	11:50	-	불검출
	#9	음압기출구(1)	TA2 1	10	"	9:55	0.003	기준치이하
	#10	음압기출구(2)	TA2 1	10	"	10:45	0.002	기준치이하
	#11	음압기출구(3)	TA3 1	10	"	10:00	0.005	기준치이하
	#12	음압기출구(4)	TA3 1	10	"	10:55	0.004	기준치이하
	#13	음압기출구(5)	ER6 1	10	"	10:05	0.003	기준치이하
	#14	음압기출구(6)	ER6 1	10	"	11:05	0.001	기준치이하
#15	음압기출구(7)	TA4 1	10	"	10:10	0.005	기준치이하	
측정지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진			비고	
[별첨]								

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2022년 01월 07일

제출인: 전북대학교 김 동 원

(서명 또는 인)

특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의 6서식의 석면해체제거작업 신고서 사본



석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상 호: 전북대학교	사업자등록번호: 418-83-00219					
	주 소: 전주시 덕진구 백제대로 567	(전화번호: 063-270-2056)					
건축물	건 물 명: 사회과학대학	위 치: 전주시 덕진구 백제대로 567 부지내					
	연 연 적 (m2): M2	작업기간: 2022-01-05 ~ 2022-02-19					
	석면건축자재[길이(m)·면적(m2)·부피(m3)]: 2,963.3 M2						
측정기관	대표자:	사업자등록번호: 147-87-01110					
	주소: 전라북도 전주시 완산구 공북로 22, 3층 (전화번호)						
측정결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/ 수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종 류
	#1	부지경계선(1)	ER1 1	10	1/8 9:30	0.001	기준치이하
	#2	부지경계선(2)	ER2 1	10	" 9:35	0.003	기준치이하
	#3	부지경계선(3)	ER3 1	10	" 9:40	-	불검출
	#4	부지경계선(4)	ER4 1	10	" 9:45	0.001	기준치이하
	#5	작업장주변(1)	ER5 1	10	" 9:50	0.002	기준치이하
	#6	위생시설주변(1)	ER6 1	10	" 9:55	0.004	기준치이하
	#7	폐기물반출구(1)	ER6 1	10	" 10:50	0.005	기준치이하
	#8	폐기물반출구(2)	TA1 1	10	" 10:00	0.002	기준치이하
	#9	응압기출구(1)	ER5 1	10	" 11:55	0.003	기준치이하
	#10	응압기출구(2)	TA1 1	10	" 11:00	0.006	기준치이하
	#11	응압기출구(3)	TA2 1	10	" 10:05	0.004	기준치이하
	#12	응압기출구(4)	TA2 1	10	" 11:05	0.002	기준치이하
	#13	응압기출구(5)	TA3 1	10	" 10:10	0.004	기준치이하
	#14	응압기출구(6)	TA3 1	10	" 11:10	0.004	기준치이하
	#15	응압기출구(7)	TA4 1	10	" 10:20	0.002	기준치이하
측정지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고		
[별첨]							

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2022년 01월 08일

제출인: 전북대학교

김 동 원



특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의 6서식의 석면해체제거작업 신고서 사본

수수료 없음

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일						
제출인	상 호: 전북대학교			사업자등록번호: 418-83-00219				
	주 소: 전주시 덕진구 백제대로 567			(전화번호: 063-270-2056)				
건축물	건 물 명: 사회과학대학			위 치: 전주시 덕진구 백제대로 567 부지내				
	연 면 적 (m ²): M2			작업기간: 2022-01-05 ~ 2022-02-19				
	석면건축자재[길이(m)·면적(m ²)·부피(m ³)]:			2,963.3 M2				
측정기관	대표자:			사업자등록번호: 147-87-01110				
	주소: 전라북도 전주시 완산구 공북로 22, 3층			(전화번호:)				
측정결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/ 수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시		측정결과 (f/cc)	검출석면의 종 류
	#1	부지경계선(1)	ER1 1	10	1/9	9:15	0.001	기준치이하
	#2	부지경계선(2)	ER2 1	10	"	9:20	0.001	기준치이하
	#3	부지경계선(3)	ER3 1	10	"	9:25	0.001	기준치이하
	#4	부지경계선(4)	ER4 1	10	"	9:30	0.004	기준치이하
	#5	작업장주변(1)	TA1 1	10	"	9:35	0.002	기준치이하
	#6	위생시설주변(1)	TA1 1	10	"	11:35	-	불검출
	#7	폐기물반출구(1)	TA2 1	10	"	9:40	0.005	기준치이하
	#8	폐기물반출구(2)	TA2 1	10	"	10:40	0.002	기준치이하
	#9	응압기출구(1)	TA3 1	10	"	9:45	0.003	기준치이하
	#10	응압기출구(2)	TA3 1	10	"	10:45	0.006	기준치이하
	#11	응압기출구(3)	TA4 1	10	"	9:50	0.004	기준치이하
	#12	응압기출구(4)	TA4 1	10	"	10:50	-	불검출
	#13	응압기출구(5)	TA5 1	10	"	9:55	0.004	기준치이하
	#14	응압기출구(6)	TA5 1	10	"	10:55	0.004	기준치이하
	#15	응압기출구(7)	TA5 1	10	"	11:55	0.002	기준치이하
측정지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진			비고	
	[별첨]							

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2022년 01월 09일

제출인: 전북대학교 김 동 원



특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의 6서식의 석면해체제거작업 신고서 사본

수수료 없음

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호				접수일				
제출인	상 호: 전북대학교			사업자등록번호: 418-83-00219				
	주 소: 전주시 덕진구 백제대로 567			(전화번호: 063-270-2056)				
건축물	건 물 명: 사회과학대학			위 치: 전주시 덕진구 백제대로 567 부지내				
	연 면 적 (m ²): M2			작업기간: 2022-01-05 ~ 2022-02-19				
	석면건축자재[길이(m)·면적(m ²)·부피(m ³)]:			2,963.3 M2				
측정기관	대표자			사업자등록번호: 147-87-01110				
	주소: 전라북도 전주시 완산구 공복로 22, 3층			(전화번호: - - - - -)				
측정결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/ 수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시		측정결과 (f/cc)	검출석면의 종 류
	#1	폐기물보관지점(1)	ER1 1	10	1/10	9:30	-	불검출
	#2	폐기물보관지점(2)	ER2 1	10	1/10	9:30	-	불검출
	#3	폐기물보관지점(1)	ER3 1	10	1/10	9:30	-	불검출
	#4	폐기물보관지점(2)	ER1 1	10	1/11	10:10	-	불검출
	#5	폐기물보관지점(1)	ER2 1	10	1/11	10:10	-	불검출
	#6	폐기물보관지점(2)	ER1 1	10	1/12	9:50	-	불검출
	#7	폐기물보관지점(1)	ER2 1	10	1/12	9:50	-	불검출
	#8	폐기물보관지점(2)	ER3 1	10	1/12	9:50	-	불검출
	#9	폐기물보관지점(1)	ER1 1	10	1/13	10:00	-	불검출
	#10	폐기물보관지점(2)	ER2 1	10	1/13	10:00	-	불검출
측정지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진			비고	
	[별첨]							

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2022년 01월 13일

제출인: 전북대학교

김 동 원



특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의 6서식의 석면해체제거작업 신고서 사본

수수료 없음

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호				접수일				
제출인	상 호: 전북대학교			사업자등록번호: 418-83-00219				
	주 소: 전주시 덕진구 백제대로 567			(전화번호: 063-270-2056)				
건축물	건 물 명: 사회과학대학			위 치: 전주시 덕진구 백제대로 567 부지내				
	연 면 적 (m2): M2			착업기간: 2022-01-05 ~ 2022-02-19				
	석면건축자재[길이(m)·면적(m2)·부피(m3)]:			2.963.3 M2				
측정기관	대표자:			사업자등록번호: 147-87-01110				
	주소: 전라북도 전주시 완산구 공북로 22, 3층			(전화번호				
측정결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/ 수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시		측정결과 (f/cc)	검출석면의 종 류
	#1	폐기물보관지점(1)	ER1 1	10	1/14	10:10	-	불검출
	#2	폐기물보관지점(2)	ER2 1	10	1/14	10:10	-	불검출
	#3	폐기물보관지점(1)	ER3 1	10	1/14	10:10	-	불검출
	#4	폐기물보관지점(2)	ER1 1	10	1/15	9:20	-	불검출
	#5	폐기물보관지점(1)	ER2 1	10	1/15	9:20	-	불검출
	#6	폐기물보관지점(2)	ER1 1	10	1/16	13:00	-	불검출
	#7	폐기물보관지점(1)	ER2 1	10	1/16	13:00	-	불검출
	#8	폐기물보관지점(2)	ER3 1	10	1/16	13:00	-	불검출
	#9	폐기물보관지점(1)	ER1 1	10	1/17	14:00	-	불검출
	#10	폐기물보관지점(2)	ER2 1	10	1/17	14:00	-	불검출
측정지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진			비고	
	[별첨]							

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2022년 01월 17일

제출인: 전북대학교

김 동 원

(서명 또는 인)

특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의 6서식의 석면해체제거작업 신고서 사본

수수료 없음