

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자) 전북대학교		사업자등록번호				
	주소 전북 전주시 덕진구 백제대로 567		(전화번호: -)				
석면해체·제거 사업장	건물명 전북대학교-농대2호관, 3호관		위치 전북 전주시 덕진구 백제대로 567				
	연면적(m ²) -		작업기간 2021-12-27~2022-01-25				
	석면건축자재[길이(m)·면적(m ²)·부피(m ³)] 1,008.32m ³		(필요시 별지 첨부)				
측정 기관	대표자 주 영 곤		사업자등록번호 317-81-31171				
	주 소 전북 전주시 완산구 숙고개로21						
	측정자/분석자						
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	별지첨부						
측정 지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고		
	별지첨부		별지첨부		-		
	측정 시작 시간		측정 종료 시간				

「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

제출인(발주처)

전주시장

2022년 월 일

전북대학교 (서명 또는 인)

귀하



첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	농대2호관 4층 등 2개동 석면해체제거공사	
	현장 소재지	전북 전주시 덕진구 백제대로 567	
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20210456	상 호 : 두리앤주식회사
	전화번호	063-232-8002	대표자 : 임 채 현

2. 측정기간 - 2021년 12월 29일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS1229-1	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2021.12.29	-	검출한계미만 (불검출)
ASS1229-2	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2021.12.29	-	검출한계미만 (불검출)
ASS1229-3	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2021.12.29	0.0020	백석면 (기준치미만)
ASS1229-4	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2021.12.29	0.0018	백석면 (기준치미만)
ASS1229-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.5	2021.12.29	0.0011	백석면 (기준치미만)
ASS1229-6	작업장주변	KMS5100 / 1	10.6	2021.12.29	0.0013	백석면 (기준치미만)
ASS1229-7	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.6	2021.12.29	0.0047	백석면 (기준치미만)
ASS1229-8	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2021.12.29	0.0036	백석면 (기준치미만)
ASS1229-9	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.6	2021.12.29	0.0042	백석면 (기준치미만)
ASS1229-10	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2021.12.29	0.0048	백석면 (기준치미만)
ASS1229-11	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.6	2021.12.29	0.0060	백석면 (기준치미만)
ASS1229-12	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	2021.12.29	0.0059	백석면 (기준치미만)
ASS1229-13	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.5	2021.12.29	0.0029	백석면 (기준치미만)
ASS1229-14	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.6	2021.12.29	0.0042	백석면 (기준치미만)
ASS1229-15	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	2021.12.29	0.0046	백석면 (기준치미만)
ASS1229-16	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.6	2021.12.29	0.0058	백석면 (기준치미만)
ASS1229-17	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.6	2021.12.29	0.0064	백석면 (기준치미만)
ASS1229-18	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	2021.12.29	0.0041	백석면 (기준치미만)

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2021년 07월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	농대2호관 4층 등 2개동 석면해체제거공사		
	현장 소재지	전북 전주시 덕진구 백제대로 567		
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20210456	상 호 : 두리앤주식회사	
	전화번호	063-232-8002	대표자 : 임 채 현	

2. 측정기간 - 2021년 12월 30일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS1230-1	부지경계선	KMS5100 / 1	10.6	2021.12.30.	0.0021	백석면 (기준치미만)
ASS1230-2	부지경계선	KMS5100 / 1	10.6	2021.12.30.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS1230-3	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2021.12.30.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS1230-4	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2021.12.30.	0.0031	백석면 (기준치미만)
ASS1230-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.6	2021.12.30.	0.0046	백석면 (기준치미만)
ASS1230-6	작업장주변	KMS5100 / 1	10.6	2021.12.30.	0.0013	백석면 (기준치미만)
ASS1230-7	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.6	2021.12.30.	0.0058	백석면 (기준치미만)
ASS1230-8	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.6	2021.12.30.	0.0064	백석면 (기준치미만)
ASS1230-9	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2021.12.30.	0.0058	백석면 (기준치미만)
ASS1230-10	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2021.12.30.	0.0047	백석면 (기준치미만)
ASS1230-11	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	2021.12.30.	0.0064	백석면 (기준치미만)

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2021년 12월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	농대2호관 4층 등 2개동 석면해체제거공사		
	현장 소재지	전북 전주시 덕진구 백제대로 567		
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20210456	상 호 : 두리앤주식회사	
	전화번호	063-232-8002	대표자 : 임 채 현	

2. 측정기간 - 2021년 12월 31일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (L/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS1231-1	부지경계선	SARA5100 / 1	10.6	2021.12.31.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS1231-2	부지경계선	SARA5100 / 1	10.5	2021.12.31.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS1231-3	부지경계선	SARA5100 / 1	10.6	2021.12.31.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS1231-4	부지경계선	SARA5100 / 1	10.5	2021.12.31.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS1231-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.5	2021.12.31.	0.0041	백석면
ASS1231-6	작업장주변	KMS5100 / 1	10.5	2021.12.31.	0.0014	백석면
ASS1231-7	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.6	2021.12.31.	0.0046	백석면
ASS1231-8	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.6	2021.12.31.	0.0064	백석면
ASS1231-9	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2021.12.31.	0.0047	백석면
ASS1231-10	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.6	2021.12.31.	0.0041	백석면
ASS1231-11	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	2021.12.31.	0.0058	백석면

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2021년 07월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	농대2호관 4층 등 2개동 석면해체제거공사		
	현장 소재지	전북 전주시 덕진구 백제대로 567		
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20210456	상 호 : 두리앤주식회사	
	전화번호	063-232-8002	대표자 : 임 채 현	

2. 측정기간 - 2022년 01월 01일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0101-1	부지경계선	SARAS100 / 1	10.6	2022.01.01.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0101-2	부지경계선	SARAS100 / 1	10.5	2022.01.01.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0101-3	부지경계선	SARAS100 / 1	10.6	2022.01.01.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0101-4	부지경계선	SARAS100 / 1	10.5	2022.01.01.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0101-5	작업장주변	KMS5100 / 1	10.5	2022.01.01.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0101-6	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.4	2022.01.01.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0101-7	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2022.01.01.	-	검출한계미만 (불검출)

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 01월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	농대2호관 4층 등 2개동 석면해체제거공사		
	현장 소재지	전북 전주시 덕진구 백제대로 567		
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20210456	상 호 : 두리앤주식회사	
	전화번호	063-232-8002	대표자 : 임 채 현	

2. 측정기간 - 2022년 01월 02일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0102-1	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.6	2022.01.02.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0102-2	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2022.01.02.	-	검출한계미만 (불검출)

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 01월 일

석면스토리(주)

