

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자) ㈜삼호		사업자등록번호 392-81-01528				
	주소 광주광역시 북구 복문대로 27 5층 (전화번호: 062-232-7700)						
석면해체·제거 사업장	건물명 전주대동빌딩		위치 전주시 덕진구 사평로 24				
	연면적(㎡) 1,082.95		작업기간 2022. 03. 04. ~ 03. 06.				
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎡)] 천장재(텍스) 면적 1,082.95						
측정기관	대표자 김상규		사업자등록번호 410-86-65320				
	주소 전라북도 전주시 덕진구 조경단로 111, 3층 (금암동)						
	측정자/분석자						
측정결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	물임 참조						
측정 지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고		
	(필요시 별지 첨부)		(필요시 별지 첨부)				
	측정 시작 시간:		측정 종료 시간:				

물임 참조

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2022년 월 일

제출인(대표자) ㈜삼호 인)



특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

210mm×297mm[택상지 80g/㎡(재활용품)]

붙임 1) 측정 결과

석면비산 측정 분석 결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20220088
공 사 명	전북 전주시 덕진구 사평로24 대동빌딩 석면해체제거공사		
현 장 주 소	전주시 덕진구 사평로 24 (전주대동빌딩)		
의뢰인	㈜삼호		
측 정 일	2022. 03. 04.	분 석 일	2022. 03. 04.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/㎤)	검출 석면 (측정결과)
1	A-1	부지경계1	10.053	2412.6	0.000	기준치 이하
2	A-2	부지경계2	10.071	2417.0	0.001	기준치 이하
3	A-3	부지경계3	10.065	2415.5	0.000	기준치 이하
4	A-4	부지경계4	10.055	2413.1	0.001	기준치 이하
5	A-5	위생설비 입구	10.198	407.9	0.003	기준치 이하
6	A-6	폐기물 반출구	10.199	408.0	0.002	기준치 이하
7	A-7	음압기 토출구1	10.195	407.8	0.002	기준치 이하
8	A-8	작업장 주변 실내	10.211	1225.3	0.001	기준치 이하
9	A-9	음압기 토출구2	10.205	408.2	0.002	기준치 이하
10	A-10	음압기 토출구3	10.203	408.1	0.002	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/㎤ 이하.

- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 :

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임 1) 측정 결과

석면비산 측정 분석 결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20220090
공 사 명	전북 전주시 덕진구 사평로24 대동빌딩 석면해체제거공사		
현 장 주 소	전주시 덕진구 사평로 24 (전주대동빌딩)		
의뢰인	㈜삼호		
측 정 일	2022. 03. 05.	분 석 일	2022. 03. 05.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	B-1	부지경계1	10.063	2415.1	0.001	기준치 이하
2	B-2	부지경계2	10.055	2413.2	0.001	기준치 이하
3	B-3	부지경계3	10.058	2413.8	0.001	기준치 이하
4	B-4	부지경계4	10.053	2412.7	0.002	기준치 이하
5	B-5	위생설비 입구	10.201	408.0	0.003	기준치 이하
6	B-6	폐기물 반출구	10.208	408.3	0.002	기준치 이하
7	B-7	음압기 토출구1	10.197	407.9	0.002	기준치 이하
8	B-8	작업장 주변 실내	10.201	1224.1	0.002	기준치 이하
9	B-9	음압기 토출구2	10.211	408.4	0.002	기준치 이하
10	B-10	음압기 토출구3	10.205	408.2	0.002	기준치 이하
11	B-11	음압기 토출구4	10.196	407.8	0.002	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 :

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임 1) 측정 결과

석면비산 측정 분석 결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20220092
공 사 명	전북 전주시 덕진구 사평로24 대동빌딩 석면해체제거공사		
현 장 주 소	전주시 덕진구 사평로 24 (전주대동빌딩)		
의뢰인	㈜삼호		
측 정 일	2022. 03. 06.	분 석 일	2022. 03. 06.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	C-1	부지경계1	10.053	2412.6	0.001	기준치 이하
2	C-2	부지경계2	10.055	2413.2	0.001	기준치 이하
3	C-3	부지경계3	10.054	2413.0	0.001	기준치 이하
4	C-4	부지경계4	10.056	2413.4	0.001	기준치 이하
5	C-5	위생설비 입구	10.203	408.1	0.003	기준치 이하
6	C-6	폐기물 반출구	10.201	408.0	0.003	기준치 이하
7	C-7	응압기 토출구1	10.201	408.0	0.002	기준치 이하
8	C-8	작업장 주변 실내	10.193	1223.2	0.001	기준치 이하
9	C-9	응압기 토출구2	10.198	407.9	0.002	기준치 이하
10	C-10	응압기 토출구3	10.198	407.9	0.002	기준치 이하
11	C-11	응압기 토출구4	10.197	407.9	0.002	기준치 이하
12	C-12	응압기 토출구5	10.200	408.0	0.002	기준치 이하

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 :

(주) 한국 석면 환경 연구

