

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자) 대한예수교장로회북문교회				사업자등록번호 402-82-63925		
	주소 전주시 덕진구 팔달로 339-43 (전화번호:)						
석면해체·제거 사업장	건물명 전주 북문교회 본당				위치 전주시 덕진구 팔달로 339-43		
	연면적(㎡) 1,704.32				작업기간 2022. 03. 18. ~ 03. 19.		
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎡)] 천장재(텍스) 면적 719.98						
측정 기관	대표자 김상규				사업자등록번호 410-86-65320		
	주 소 전라북도 전주시 덕진구 조경단로 111, 3층 (금암동)						
	측정자/분석자						
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	붙임 참조						
측정 지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고		
	(필요시 별지 첨부)		(필요시 별지 첨부)				
	측정 시작 시간:		측정 종료 시간:				

붙임 참조

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2022년 월 일

제출인(대표자) 대한예수교장로회북문교회

(서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

붙임 1) 측정 결과

석면비산 측정 분석 결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20220101
공 사 명	전주 북문교회 본당 리모델링공사 (석면해체공사)		
현 장 주 소	전주시 덕진구 팔달로 339-43 (전주 북문교회)		
의뢰인	전주 북문교회		
측 정 일	2022. 03. 18.	분 석 일	2022. 03. 18.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	A-1	부지경계1	10.053	2412.7	0.000	기준치 이하
2	A-2	부지경계2	10.049	2411.8	0.001	기준치 이하
3	A-3	부지경계3	10.054	2412.8	0.000	기준치 이하
4	A-4	부지경계4	10.058	2413.8	0.001	기준치 이하
5	A-5	위생설비 입구	10.196	407.8	0.003	기준치 이하
6	A-6	폐기물 반출구	10.199	407.9	0.003	기준치 이하
7	A-7	음압기 토출구1	10.201	408.0	0.002	기준치 이하
8	A-8	작업장 주변 실내	10.201	1224.1	0.002	기준치 이하
9	A-9	음압기 토출구2	10.199	407.9	0.002	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임 1) 측정 결과

석면비산 측정 분석 결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20220103
공사명	전주 북문교회 본당 리모델링공사 (석면해체공사)		
현장주소	전주시 덕진구 팔달로 339-43 (전주 북문교회)		
의뢰인	전주 북문교회		
측정일	2022. 03. 19.	분석일	2022. 03. 19.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	유량 (L/min)	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	B-1	위생설비 입구	10.189	407.5	0.004	기준치 이하
2	B-2	폐기물 반출구	10.198	407.9	0.004	기준치 이하
3	B-3	음압기 토출구1	10.200	408.0	0.003	기준치 이하
4	B-4	작업장 주변 실내	10.200	1224.0	0.001	기준치 이하
5	B-5	음압기 토출구2	10.202	408.1	0.003	기준치 이하
6	B-6	음압기 토출구3	10.201	408.0	0.002	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원

(주) 한국 석면 환경 연구

