

분 석 결 과 서

의뢰날짜	2022. 03. 15			의뢰항목		대기중 석면농도 분석	
현장주소	전주시 덕진구 상리로 45						
시료수량	14개			채취일시		2022. 03. 15	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎤)	검출석면 의종류	초과여부
ds03-15#1	부지경계선①	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds03-15#2	부지경계선②	LX-40A	10	240	N	-	-
ds03-15#3	부지경계선③	LX-40A	10	240	N	-	-
ds03-15#4	부지경계선④	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds03-15#5	부지경계선⑤	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds03-15#6	위생설비입구①	SARA-5100	10	40	N	-	-
ds03-15#7	위생설비입구②	LX-40A	10	40	N	-	-
ds03-15#8	음압기공기반출구①	SARA-5100	10	120	0.002	백석면	기준치미만
ds03-15#9	음압기공기반출구②	SARA-5100	10	120	0.003	백석면	기준치미만
ds03-15#10	음압기공기반출구③	LX-40A	10	120	0.003	백석면	기준치미만
ds03-15#11	음압기공기반출구④	SARA-5100	10	120	0.002	백석면	기준치미만
ds03-15#12	음압기공기반출구⑤	SARA-5100	10	120	0.002	백석면	기준치미만
ds03-15#13	폐기물반출구①	SARA-5100	10	40	N	-	-
ds03-15#14	폐기물반출구②	SARA-5100	10	40	0.002	백석면	기준치미만

* 노출기준 : 0.01 개/㎤*

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2022. 03. 15

분 석 자 :

(유) 돌 솜 석 면 연 구



분 석 결 과 서

의뢰날짜	2022. 03. 16			의뢰항목		대기중 석면농도 분석	
현장주소	전주시 덕진구 상리로 45						
시료수량	12개			채취일시		2022. 03. 16	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎤)	검출석면 의종류	초과여부
ds03-16#1	부지경계선①	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds03-16#2	부지경계선②	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds03-16#3	부지경계선③	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds03-16#4	부지경계선④	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds03-16#5	위생설비입구	SARA-5100	10	40	N	-	-
ds03-16#6	음압기공기반출구①	LX-40A	10	120	0.002	백석면	기준치미만
ds03-16#7	음압기공기반출구②	SARA-5100	10	120	N	-	-
ds03-16#8	음압기공기반출구③	LX-40A	10	120	0.002	백석면	기준치미만
ds03-16#9	음압기공기반출구④	LX-40A	10	120	0.002	백석면	기준치미만
ds03-16#10	음압기공기반출구⑤	SARA-5100	10	120	0.002	백석면	기준치미만
ds03-16#11	폐기물반출구	LX-40A	10	40	N	-	-
ds03-16#12	폐기물보관장소	LX-40A	10	40	N	-	-

* 노출기준 : 0.01 개/cm³

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2022. 03. 16

분 석 자 :

(유) 돌 숨 석 면 연 구



분 석 결 과 서

의뢰날짜	2022. 03. 17			의뢰항목		대기중 석면농도 분석	
현장주소	전주시 덕진구 상리로 45						
시료수량	12개			채취일시		2022. 03. 17	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎤)	검출석면 의종류	초과여부
ds03-17#1	부지경계선①	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds03-17#2	부지경계선②	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds03-17#3	부지경계선③	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds03-17#4	부지경계선④	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds03-17#5	위생설비입구	LX-40A	10	40	0.002	백석면	기준치미만
ds03-17#6	음압기공기반출구①	SARA-5100	10	120	0.002	백석면	기준치미만
ds03-17#7	음압기공기반출구②	LX-40A	10	120	0.002	백석면	기준치미만
ds03-17#8	음압기공기반출구③	SARA-5100	10	120	0.003	백석면	기준치미만
ds03-17#9	음압기공기반출구④	LX-40A	10	120	0.002	백석면	기준치미만
ds03-17#10	음압기공기반출구⑤	LX-40A	10	120	0.002	백석면	기준치미만
ds03-17#11	폐기물반출구	SARA-5100	10	40	N	-	-
ds03-17#12	폐기물보관장소	SARA-5100	10	40	N	-	-

* 노출기준 : 0.01 개/cm³

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2022. 03. 17

분 석 자 :

(유) 돌 숨 석 면 연 구 소



분 석 결 과 서

의뢰날짜	2022. 03. 18			의뢰항목	대기중 석면농도 분석		
현장주소	전주시 덕진구 상리로 45						
시료수량	1개			채취일시		2022. 03. 18	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎤)	검출석면 의종류	초과여부
ds03-18#1	폐기물보관장소	LX-40A	10	40	N	-	-

* 노출기준 : 0.01 개/cm³

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2022. 03. 18

분 석 자 :

(유) 돌 숨 석 면 연 구 소



분 석 결 과 서

의뢰날짜	2022. 03. 19			의뢰항목		대기중 석면농도 분석	
현장주소	전주시 덕진구 상리로 45						
시료수량	-개			채취일시		2022. 03. 19	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎤)	검출석면 의종류	초과여부
	우천으로 측정불가						

* 노출기준 : 0.01 개/cm³
 * 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.
 * 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2022. 03. 19

분 석 자 :

(유) 돌 숨 석 면 연 구 소



분 석 결 과 서

의뢰날짜	2022. 03. 20			의뢰항목		대기중 석면농도 분석	
현장주소	전주시 덕진구 상리로 45						
시료수량	1개			채취일시		2022. 03. 20	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎤)	검출석면 의종류	초과여부
ds03-20#1	폐기물보관장소	LX-40A	10	40	N	-	-

* 노출기준 : 0.01 개/cm³

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2022. 03. 20

분 석 자 :

(유) 돌 숨 석 면 연 구 소



분 석 결 과 서

의뢰날짜	2022. 03. 21			의뢰항목		대기중 석면농도 분석	
현장주소	전주시 덕진구 상리로 45						
시료수량	11개			채취일시		2022. 03. 21	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎤)	검출석면 의종류	초과여부
ds03-21#1	부지경계선①	SARA-5100	10	240	0.002	백석면	기준치미만
ds03-21#2	부지경계선②	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds03-21#3	부지경계선③	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds03-21#4	부지경계선④	LX-40A	10	240	N	-	-
ds03-21#5	위생설비입구	LX-40A	10	40	N	-	-
ds03-21#6	음압기공기반출구①	LX-40A	10	120	N	-	-
ds03-21#7	음압기공기반출구②	LX-40A	10	120	0.002	백석면	기준치미만
ds03-21#8	음압기공기반출구③	SARA-5100	10	120	0.003	백석면	기준치미만
ds03-21#9	음압기공기반출구④	LX-40A	10	120	0.002	백석면	기준치미만
ds03-21#10	음압기공기반출구⑤	LX-40A	10	120	0.002	백석면	기준치미만
ds03-21#11	폐기물보관장소	SARA-5100	10	40	N	-	-

* 노출기준 : 0.01 개/cm³

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2022. 03. 21

분 석 자 :

(유) 돌 숨 석 면 연 구 소



분 석 결 과 서

의뢰날짜	2022. 03. 22			의뢰항목		대기중 석면농도 분석	
현장주소	전주시 덕진구 상리로 45						
시료수량	7개			채취일시		2022. 03. 22	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎤)	검출석면 의종류	초과여부
ds03-22#1	부지경계선①	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds03-22#2	부지경계선②	SARA-5100	10	240	0.002	백석면	기준치미만
ds03-22#3	부지경계선③	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds03-22#4	부지경계선④	SARA-5100	10	240	0.002	백석면	기준치미만
ds03-22#5	위생설비입구	LX-40A	10	40	N	-	-
ds03-22#6	작업장 외	LX-40A	10	120	N	-	-
ds03-22#7	폐기물보관장소	LX-40A	10	40	N	-	-

* 노출기준 : 0.01 개/cm³

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2022. 03. 22

분 석 자 :

(유) 돌 솜 석 면 연 구



분 석 결 과 서

의뢰날짜	2022. 03. 23			의뢰항목		대기중 석면농도 분석	
현장주소	전주시 덕진구 상리로 45						
시료수량	7개			채취일시		2022. 03. 23	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎤)	검출석면 의종류	초과여부
ds03-23#1	부지경계선①	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds03-23#2	부지경계선②	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds03-23#3	부지경계선③	LX-40A	10	240	N	-	-
ds03-23#4	부지경계선④	LX-40A	10	240	0.002	백석면	기준치미만
ds03-23#5	위생설비입구	SARA-5100	10	40	0.002	백석면	기준치미만
ds03-23#6	작업장 외	SARA-5100	10	120	N	-	-
ds03-23#7	폐기물보관장소	SARA-5100	10	40	N	-	-

* 노출기준 : 0.01 개/cm³

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2022. 03. 23

분 석 자 :

(유) 돌 솜 석 면 연 구



분 석 결 과 서

의뢰날짜	2022. 03. 24			의뢰항목		대기중 석면농도 분석	
현장주소	전주시 덕진구 상리로 45						
시료수량	7개			채취일시		2022. 03. 24	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎤)	검출석면 의종류	초과여부
ds03-24#1	부지경계선①	LX-40A	10	240	N	-	-
ds03-24#2	부지경계선②	LX-40A	10	240	N	-	-
ds03-24#3	부지경계선③	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds03-24#4	부지경계선④	SARA-5100	10	240	0.002	백석면	기준치미만
ds03-24#5	위생설비입구	SARA-5100	10	40	0.002	백석면	기준치미만
ds03-24#6	작업장 외	SARA-5100	10	120	N	-	-
ds03-24#7	폐기물보관장소	LX-40A	10	40	0.002	백석면	기준치미만

* 노출기준 : 0.01 개/㎤

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2022. 03. 24

분 석 자 :

(유) 돌 숨 석 면 연 구



분 석 결 과 서

의뢰날짜	2022. 03. 25			의뢰항목		대기중 석면농도 분석	
현장주소	전주시 덕진구 상리로 45						
시료수량	7개			채취일시		2022. 03. 25	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎤)	검출석면 의종류	초과여부
ds03-25#1	부지경계선①	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds03-25#2	부지경계선②	LX-40A	10	240	N	-	-
ds03-25#3	부지경계선③	LX-40A	10	240	0.002	백석면	기준치미만
ds03-25#4	부지경계선④	LX-40A	10	240	N	-	-
ds03-25#5	위생설비입구	SARA-5100	10	40	0.002	백석면	기준치미만
ds03-25#6	작업장 외	SARA-5100	10	120	N	-	-
ds03-25#7	폐기물보관장소	SARA-5100	10	40	N	-	-

* 노출기준 : 0.01 개/㎤

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2022. 03. 25

분 석 자 :

(유) 돌 숨 석 면 연 구



분 석 결 과 서

의뢰날짜	2022. 03. 26			의뢰항목		대기중 석면농도 분석	
현장주소	전주시 덕진구 상리로 45						
시료수량	1개			채취일시		2022. 03. 26	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎤)	검출석면 의종류	초과여부
ds03-26#1	폐기물보관장소	LX-40A	10	40	N	-	-

* 노출기준 : 0.01 개/cm³

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2022. 03. 26

분 석 자 :

(유) 돌 숨 석 면 연 구 소



분 석 결 과 서

의뢰날짜	2022. 03. 27			의뢰항목		대기중 석면농도 분석	
현장주소	전주시 덕진구 상리로 45						
시료수량	1개			채취일시		2022. 03. 27	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎤)	검출석면 의종류	초과여부
ds03-27#1	폐기물보관장소	SARA-5100	10	40	N	-	-

* 노출기준 : 0.01 개/㎤

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2022. 03. 27

분 석 자 :

(유) 돌 숨 석 면 연 구 소



분 석 결 과 서

의뢰날짜	2022. 03. 28			의뢰항목		대기중 석면농도 분석	
현장주소	전주시 덕진구 상리로 45						
시료수량	1개			채취일시		2022. 03. 28	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/cm³)	검출석면 의종류	초과여부
ds03-28#1	폐기물보관장소	SARA-5100	10	40	N	-	-

* 노출기준 : 0.01 개/cm³

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2022. 03. 28

분 석 자 :

(유) 돌 솜 석 면 연 구 소



분 석 결 과 서

의뢰날짜	2022. 03. 29			의뢰항목		대기중 석면농도 분석	
현장주소	전주시 덕진구 상리로 45						
시료수량	7개			채취일시		2022. 03. 29	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎤)	검출석면 의종류	초과여부
ds03-29#1	부지경계선①	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds03-29#2	부지경계선②	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds03-29#3	부지경계선③	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds03-29#4	부지경계선④	LX-40A	10	240	N	-	-
ds03-29#5	위생설비입구	SARA-5100	10	40	0.002	백석면	기준치미만
ds03-29#6	작업장 외	LX-40A	10	120	N	-	-
ds03-29#7	폐기물보관장소	SARA-5100	10	40	N	-	-

* 노출기준 : 0.01 개/cm³

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2022. 03. 29

분 석 자 :

(유) 돌 솜 석 면 연 구



분 석 결 과 서

의뢰날짜	2022. 03. 30			의뢰항목	대기중 석면농도 분석		
현장주소	전주시 덕진구 상리로 45						
시료수량	1개			채취일시		2022. 03. 30	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎤)	검출석면 의종류	초과여부
ds03-30#1	폐기물보관장소	SARA-5100	10	40	N	-	-

* 노출기준 : 0.01 개/㎤

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2022. 03. 30

분 석 자 :

(유) 돌 솜 석 면 연 구 소

