

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일						
제출인	상 호: 전주시청				사업자등록번호: 418-83-00034			
	주 소: 전주시 완산구 노송광장로 10				(전화번호: 063-222-1000)			
건축물	건 물 명:				위 치: 전주시 덕진구 혁신로 517-7			
	연 면 적 (m2): 720.00 M2				작업기간: 2022-06-06 ~ 2022-06-10			
	석면건축자재[길이(m)·면적(m2)·부피(m3)]:				716.00 M2			
측정기관	대표자: 김○○○				사업자등록번호:			
	주소: 전라북도 전주시 완산구 공북로 22, 3층				(전화번호:			
측정결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/ 수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시		측정결과 (f/cc)	검출석면의 종 류
	#1	부지경계선(1)	ER-#01 1	10.03	6/6	12:05	0.002	기준치이하
	#2	부지경계선(2)	ER-#02 1	10.02	"	12:10	-	불검출
	#3	부지경계선(3)	ER-#03 1	10.03	"	12:15	0.003	기준치이하
	#4	부지경계선(4)	ER-#04 1	10.01	"	12:20	-	불검출
	#5	위생시설주변	ER-#05 1	10.05	"	12:25	0.003	기준치이하
	#6	폐기물반출구(1)	ER-#06 1	10.03	"	13:00	0.001	기준치이하
	#7	폐기물반출구(2)	ER-#06 1	10.01	"	14:00	0.004	기준치이하
	#8	음압기출구(1)	ER-#07 1	10.06	"	13:05	0.002	기준치이하
	#9	음압기출구(2)	ER-#07 1	10.06	"	13:55	0.003	기준치이하
	#10	음압기출구(3)	ER-#08 1	10.05	"	13:10	0.003	기준치이하
측정지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진			비고	
[별 첨]								

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

제출인: 전주시청

2022년 06월 06일



(서명 또는 인)

특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의 6서식의 석면해체제거작업 신고서 사본

수수료 없음

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일						
제출인	상 호: 전주시청				사업자등록번호: 418-83-00034			
	주 소: 전주시 완산구 노송광장로 10				(전화번호: 063-222-1000)			
건축물	건 물 명:				위 치: 전주시 덕진구 혁신로 517-7			
	연 면 적 (m2): 720.00 M2				작업기간: 2022-06-06 ~ 2022-06-10			
	석면건축자재[길이(m)·면적(m2)·부피(m3)]:				716.00 M2			
측정기관	대표자: 김				사업자등록번호: 147-87-01110			
	주소: 전라북도 전주시 완산구 공북로 22, 3층				(전화번호: 010-5152-8327)			
측정결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/ 수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시		측정결과 (f/cc)	검출석면의 종 류
	#1	부지경계선(1)	ER-#01 1	10.03	6/6	12:05	0.002	기준치이하
	#2	부지경계선(2)	ER-#02 1	10.02	"	12:10	-	불검출
	#3	부지경계선(3)	ER-#03 1	10.03	"	12:15	0.003	기준치이하
	#4	부지경계선(4)	ER-#04 1	10.01	"	12:20	-	불검출
	#5	위생시설주변	ER-#05 1	10.05	"	12:25	0.003	기준치이하
	#6	폐기물반출구(1)	ER-#06 1	10.03	"	13:00	0.001	기준치이하
	#7	폐기물반출구(2)	ER-#06 1	10.01	"	14:00	0.004	기준치이하
	#8	음압기출구(1)	ER-#07 1	10.06	"	13:05	0.002	기준치이하
	#9	음압기출구(2)	ER-#07 1	10.06	"	13:55	0.003	기준치이하
	#10	음압기출구(3)	ER-#08 1	10.05	"	13:10	0.003	기준치이하
측정지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진			비고	
[별 첨]								

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

제출인: 전주시청

2022년 06월 06일



(서명 또는 인)

특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의 6서식의 석면해체제거작업 신고서 사본

수수료 없음


석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호				접수일				
제출인	상 호: 전주시청			사업자등록번호: 418-83-00034				
	주 소: 전주시 완산구 노송광장로 10			(전화번호: 063-222-1000)				
건축물	건 물 명:			위 치: 전주시 덕진구 혁신로 517-7				
	연 면 적 (m2): 720.00 M2			작업기간: 2022-06-07 ~ 2022-06-10				
	석면건축자재[길이(m)·면적(m2)·부피(m3)]:			716.00 M2				
측정기관	대표자:			사업자등록번호:				
	주소: 전라북도 전주시 완산구 공북로 22, 3층			(전화번호: (				
측정결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시		측정결과 (f/cc)	검출석면의 종 류
	#1	부지경계선(1)	ER-#01 1	10.01	6/7	12:30	-	불검출
	#2	부지경계선(2)	ER-#02 1	10.01	"	12:33	-	불검출
	#3	부지경계선(3)	ER-#03 1	10.05	"	12:40	-	불검출
	#4	부지경계선(4)	ER-#04 1	10.02	"	12:45	-	불검출
	#5	위생시설주변	ER-#05 1	10.04	"	12:50	0.003	기준치이하
	#6	폐기물반출구(1)	ER-#06 1	10.04	"	12:55	0.002	기준치이하
	#7	폐기물반출구(2)	ER-#06 1	10.02	"	13:05	0.004	기준치이하
	#8	음압기출구(1)	ER-#07 1	10.1	"	13:00	0.004	기준치이하
	#9	음압기출구(2)	ER-#07 1	10.02	"	13:55	0.001	기준치이하
	#10	음압기출구(3)	ER-#08 1	10.02	"	13:05	0.003	기준치이하
#11	음압기출구(4)	ER-#08 1	10.03	"	14:00	0.002	기준치이하	
측정지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진			비고	
[별첨]								

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2022년 06월 07일

제출인: 전주시청



특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의 6서식의 석면해체제거작업 신고서 사본

수수료 없음

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호				접수일			
제출인	상 호: 전주시청			사업자등록번호: 418-83-00034			
	주 소: 전주시 완산구 노송광장로 10			(전화번호: 063-222-1000)			
건축물	건 물 명:			위 치: 전주시 덕진구 혁신로 517-7			
	연 면 적 (m2): 720.00 M2			작업기간: 2022-06-06 ~ 2022-06-10			
	석면건축자재[길이(m)·면적(m2)·부피(m3)]:			716.00 M2			
측정기관	대표자: 김			사업자등록번호:			
	주소: 전라북도 전주시 완산구 공북로 22, 3층			(전화번호: 010-0000-0000,)			
측정결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/ 수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종 류
	#1	부지경계선(1)	ER-#01 1	10.01	6/8 8:50	0.001	기준치이하
	#2	부지경계선(2)	ER-#02 1	10.03	" 8:55	-	불검출
	#3	부지경계선(3)	ER-#03 1	10.02	" 9:00	0.002	기준치이하
	#4	부지경계선(4)	ER-#04 1	10.05	" 9:05	0.001	기준치이하
	#5	위생시설주변	ER-#05 1	10.03	" 9:10	0.003	기준치이하
	#6	폐기물반출구(1)	ER-#06 1	10.01	" 9:30	0.003	기준치이하
	#7	폐기물반출구(2)	ER-#06 1	10.03	" 10:35	0.004	기준치이하
	#8	음압기출구(1)	ER-#07 1	10.05	" 9:40	0.005	기준치이하
	#9	음압기출구(2)	ER-#07 1	10.06	" 10:35	0.006	기준치이하
	#10	음압기출구(3)	ER-#08 1	10.05	" 9:45	0.003	기준치이하
	#11	음압기출구(4)	ER-#08 1	10.03	" 10:45	0.003	기준치이하
측정지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진			비고
[별첨]							

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2022년 06월 08일

제출인: 전주시청



특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의 6서식의 석면해체제거작업 신고서 사본

수수료 없음

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일						
제출인	상 호: 전주시청				사업자등록번호: 418-83-00034			
	주 소: 전주시 완산구 노송광장로 10				(전화번호: 063-222-1000)			
건축물	건 물 명:				위 치: 전주시 덕진구 혁신로 517-7			
	연 면 적 (m2): 720.00 M2				작업기간: 2022-06-06 ~ 2022-06-10			
	석면건축자재[길이(m)·면적(m2)·부피(m3)]:				716.00 M2			
측정기관	대표자: 김○○○				사업자등록번호: 14			
	주소: 전라북도 전주시 완산구 공북로 22, 3층				(전화번호: 010-5450-0000)			
측정결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/ 수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시		측정결과 (f/cc)	검출석면의 종 류
	#1	폐기물보관지점(1)	ER-#01 1	10	6/9	9:10	-	불검출
	#2	폐기물보관지점(2)	ER-#02 1	10	"	9:15	-	불검출
	#3	폐기물보관지점(3)	ER-#03 1	10	"	9:20	-	불검출
	#4	폐기물보관지점(4)	ER-#04 1	10	"	9:25	-	불검출
측정지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진			비고	
	[별 첨]							

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2022년 06월 09일

제출인: 전주시청

(서명 또는 인)

특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의 6서식의 석면해체제거작업 신고서 사본

수수료 없음