

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자) 재단법인 은혜와진리선교회		사업자등록번호 -				
	주소 경기도 안양시 만안구 안양로 203 (전화번호 : 070-8892-9517)						
석면해체·제거사업장	건물명 종교시설		위치 전북 전주 완산구 신촌2길 32				
	연면적(㎡) 826.46㎡		작업기간 22.07.23 ~ 07.25				
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] = 텍스:1,304.5㎡ 밤라이트:140.82㎡ (필요시 별지 첨부)						
측정기관	대표자 이일우		사업자등록번호 -				
	주소						
	측정자/분석자						
측정결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	- 별도 첨부						
측정 지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고		
	(필요시 별지 첨부)		(필요시 별지 첨부)				
	측정 시작 시간:		측정 종료 시간:				
	(필요시 별지 첨부)		(필요시 별지 첨부)				
	측정 시작 시간:		측정 종료 시간:				
	(필요시 별지 첨부)		(필요시 별지 첨부)				
	측정 시작 시간:		측정 종료 시간:				

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

전주시청

제출인(대표자) 재단법인 은혜와진리선교회
귀하

2022년 07월 일
(인)

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 위치 및 결과

측정 결과

측정 일시	2022년 07월 23일			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	초과 여부
	공시료1	-	-	검출 미만
	공시료2	-	-	검출 미만
	#1	부지경계1	0.0019292	검출 미만
	#2	부지경계2	0.0007815	검출 미만
	#3	부지경계3	0.0023890	검출 미만
	#4	부지경계4	0.0023421	검출 미만
	#5	음압기배출구1	0.0011781	검출 미만
	#6	음압기배출구2	0.0023199	검출 미만
	#7	음압기배출구3	0.0059494	검출 미만
	#8	음압기배출구4	0.0069800	검출 미만
	#9	음압기배출구5	0.0081744	검출 미만
	#10	위생설비입구1	0.0035205	검출 미만
	#11	위생설비입구2	0.0082843	검출 미만
	#12	폐기물반출구1	0.0057877	검출 미만
	#13	폐기물반출구2	0.0070339	검출 미만
	#14	폐기물보관지점1	0.0035835	검출 미만
	#15	폐기물보관지점2	0.0058552	검출 미만

측정 지점 위치(도식도)



측정 위치

첨부서류

「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본

수수료

없 음

210mm×297mm[백상지 80g/m²(재활용품)]

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 위치 및 결과

측정 결과

측정 일시

2022년 07월 24일

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	초과 여부
공시료1	-	-	검출 미만
공시료2	-	-	검출 미만
#1	부지경계1	0.0027308	검출 미만
#2	부지경계2	0.0011649	검출 미만
#3	부지경계3	0.0007753	검출 미만
#4	부지경계4	0.0027278	검출 미만
#5	음압기배출구1	0.0046914	검출 미만
#6	음압기배출구2	0.0048081	검출 미만
#7	음압기배출구3	0.0011468	검출 미만
#8	음압기배출구4	0.0083317	검출 미만
#9	음압기배출구5	0.0011781	검출 미만
#10	음압기배출구6	0.0023107	검출 미만
#11	음압기배출구7	0.0069410	검출 미만
#12	위생설비입구1	0.0012122	검출 미만
#13	위생설비입구2	0.0023457	검출 미만
#14	폐기물반출구1	0.0058518	검출 미만
#15	폐기물반출구2	0.0046596	검출 미만
#16	폐기물보관지점1	0.0072122	검출 미만
#17	폐기물보관지점2	0.0080274	검출 미만
#18	폐기물보관지점3	0.0011553	검출 미만
#19	폐기물보관지점4	0.0036366	검출 미만

측정 지점 위치(도식도)



측정 위치

첨부서류

「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본

수수료
없음

210mm×297mm[백상지 80g/m²(제할용품)]

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 위치 및 결과

측정 결과

측정 일시	2022년 07월 25일			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	초과 여부
	공시료1	-	-	검출 미만
	공시료2	-	-	검출 미만
	#1	부지경계1	0.0019602	검출 미만
	#2	부지경계2	0.0027566	검출 미만
	#3	부지경계3	0.0015675	검출 미만
	#4	부지경계4	0.0011644	검출 미만
	#5	음압기배출구1	0.0069676	검출 미만
	#6	음압기배출구2	0.0070322	검출 미만
	#7	음압기배출구3	0.0070765	검출 미만
	#8	위생설비입구1	0.0058474	검출 미만
	#9	폐기물반출구1	0.0034625	검출 미만
	#10	폐기물보관지점1	0.0046028	검출 미만
	#11	폐기물보관지점2	0.0083746	검출 미만
	#12	폐기물보관지점3	0.0035283	검출 미만
	#13	폐기물보관지점4	0.0035442	검출 미만
	#14	폐기물보관지점5	0.0082295	검출 미만
	#15	폐기물보관지점6	0.0011644	검출 미만

측정 지점 위치(도식도)



측정 위치

첨부서류

「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본

수수료
없 음

210mm×297mm[백상지 80g/m²(재활용품)]