

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

| 접수번호                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | 접수일   |                                            |             |                  |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|------------|
| 제출인                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 상호(대표자): 전라북도전주교육지원청                                                             |       | 사업자등록번호 :                                  |             |                  |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 주소 : 전주시 덕진구 태진로 100 (전화번호: 063-270-6153)                                        |       |                                            |             |                  |                |            |
| 건축물                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 건물명 : 전주 양지초등학교                                                                  |       | 위치 : 전라북도 전주시 완산구 양지2길 11-26(평화동2가,양지초등학교) |             |                  |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 연면적(㎡) : 7,448.45 ㎡                                                              |       | 작업기간<br>2022.07.06.-2022.08.31.            |             |                  |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] :<br>천장재(텍스) 2,727.93 ㎡, 천장재(밤라이트) 2.47 ㎡ 총계 2,730.4 ㎡ |       |                                            |             |                  |                |            |
| 측정기관                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 대표자 :                                                                            |       | 사업자등록번호 : 4                                |             |                  |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 주 소 : 전라북도 전주시 덕진구 팔달로 (063-254-4009)                                            |       |                                            |             |                  |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 측정자/분석자 :                                                                        |       |                                            |             |                  |                |            |
| 측정 결과                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 시료번호                                                                             | 측정 지점 | 측정장비<br>(종류/수량)                            | 유량<br>(ℓ/분) | 측정 일시<br>(측정 시간) | 측정결과<br>(f/cc) | 검출석면       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 별첨1 참조 -                                                                       |       |                                            |             |                  |                |            |
| 측정 지점                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 비산측정 시작 사진                                                                       |       | 비산측정 종료 사진                                 |             | 비고               |                |            |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 별첨2 참조 -                                                                       |       |                                            |             |                  |                |            |
| <p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">2022년 07월 24일</p> <p style="text-align: center;">제출인(대표자)                      전라북도전주교육지원청 (서명 또는 인)</p> <p style="text-align: center;">전주시장                                      귀하</p> |                                                                                  |       |                                            |             |                  |                |            |
| 첨부서류                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본                                     |       |                                            |             |                  |                | 수수료<br>없 음 |

## 1-2. 석면비산측정 분석 결과

| 석면분석 보고서 일련번호   |      | 현 장 명   |                 | 전주양지초 교사 석면해체 제거공사 |                  |                |       |
|-----------------|------|---------|-----------------|--------------------|------------------|----------------|-------|
| 2022-B014-01    |      | 측 정 일   |                 | 2022. 7. 24.       |                  |                |       |
| 측정위치            | 시료번호 | 측정 지점   | 측정장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/분)        | 측정 일시<br>(측정 시간) | 측정결과<br>(f/cc) | 검출석면  |
| 양지초등학교          | B-1  | 부지경계    | SARA-5100       | 10.20              | 240분             | 0.001          | 기준치이하 |
|                 | B-2  | 부지경계    | SARA-5100       | 10.18              | 240분             | 0.000          | 기준치이하 |
|                 | B-3  | 부지경계    | SARA-5100       | 10.16              | 240분             | 0.000          | 기준치이하 |
|                 | B-4  | 부지경계    | SARA-5100       | 10.20              | 240분             | 0.001          | 기준치이하 |
| 본관동1층/<br>좌측출입구 | B-5  | 위생설비1   | SARA-5100       | 10.17              | 40분              | 0.002          | 기준치이하 |
| 본관동3층/<br>계단입구  | B-6  | 위생설비2   | SARA-5100       | 10.17              | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |
| 본관동3층/4-1<br>교실 | B-7  | 음압기배출구1 | SARA-5100       | 10.18              | 40분              | 0.002          | 기준치이하 |
| 본관동3층/4-2<br>교실 | B-8  | 음압기배출구2 | SARA-5100       | 10.16              | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |
| 본관동3층/4-3<br>교실 | B-9  | 음압기배출구3 | SARA-5100       | 10.17              | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |
| 본관동3층/4-4       | B-10 | 음압기배출구4 | SARA-5100       | 10.19              | 40분              | 0.002          | 기준치이하 |
| 본관동3층/3-2<br>교실 | B-11 | 음압기배출구5 | SARA-5100       | 10.17              | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |
| 본관동3층/3-3<br>교실 | B-12 | 음압기배출구6 | SARA-5100       | 10.17              | 40분              | 0.002          | 기준치이하 |
| 본관동3층/3-4<br>교실 | B-13 | 음압기배출구7 | SARA-5100       | 10.18              | 40분              | 0.002          | 기준치이하 |
| 본관동3층/계단<br>입구  | B-14 | 폐기물반출구  | SARA-5100       | 10.17              | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |

### ※ 참 고

- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/㎤ 이하
- 본 연구소의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

분석 연구원 : \_\_\_\_\_

푸 른 환 경 연 구 소 (주)



## 1-2. 석면비산측정 분석 결과

| 석면분석 보고서 일련번호 | 현 장 명 | 전주양지초 교사 석면해체 제거공사 |
|---------------|-------|--------------------|
| 2022-B014-02  | 측 정 일 | 2022. 7. 25.       |

| 측정위치              | 시료번호 | 측정 지점   | 측정장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/분) | 측정 일시<br>(측정 시간) | 측정결과<br>(f/cc) | 검출석면  |
|-------------------|------|---------|-----------------|-------------|------------------|----------------|-------|
| 양지초등학교            | B-1  | 부지경계    | SARA-5100       | 10.21       | 240분             | 0.001          | 기준치이하 |
|                   | B-2  | 부지경계    | SARA-5100       | 10.19       | 240분             | 0.000          | 기준치이하 |
|                   | B-3  | 부지경계    | SARA-5100       | 10.22       | 240분             | 0.001          | 기준치이하 |
|                   | B-4  | 부지경계    | SARA-5100       | 10.21       | 240분             | 0.000          | 기준치이하 |
| 본관동1층/<br>좌측출입구   | B-5  | 위생설비1   | SARA-5100       | 10.18       | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |
| 본관동3층/<br>계단입구    | B-6  | 위생설비2   | SARA-5100       | 10.18       | 40분              | 0.002          | 기준치이하 |
| 본관동3층/<br>상담실     | B-7  | 음압기배출구1 | SARA-5100       | 10.18       | 40분              | 0.002          | 기준치이하 |
| 본관동3층/<br>수업협의실   | B-8  | 음압기배출구2 | SARA-5100       | 10.18       | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |
| 본관동3층/<br>음악실     | B-9  | 음압기배출구3 | SARA-5100       | 10.18       | 40분              | 0.002          | 기준치이하 |
| 본관동3층/<br>영어실.준비실 | B-10 | 음압기배출구4 | SARA-5100       | 10.18       | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |
| 본관동3층/<br>3층복도①   | B-11 | 음압기배출구5 | SARA-5100       | 10.19       | 40분              | 0.002          | 기준치이하 |
| 본관동3층/<br>3층복도②   | B-12 | 음압기배출구6 | SARA-5100       | 10.17       | 40분              | 0.002          | 기준치이하 |
| 본관동3층/계단<br>입구    | B-13 | 폐기물반출구  | SARA-5100       | 10.18       | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |

### ※ 참 고

- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/㎤ 이하
- 본 연구소의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

분석 연구원 :

푸 른 환 경 연 구 소 (주)



## 1-2. 석면비산측정 분석 결과

| 석면분석 보고서 일련번호   |      | 현 장 명   |                 | 전주양지초 교사 석면해체 제거공사 |                  |                |       |
|-----------------|------|---------|-----------------|--------------------|------------------|----------------|-------|
| 2022-B014-03    |      | 측 정 일   |                 | 2022. 7. 26.       |                  |                |       |
| 측정위치            | 시료번호 | 측정 지점   | 측정장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/분)        | 측정 일시<br>(측정 시간) | 측정결과<br>(f/cc) | 검출석면  |
| 양지초등학교          | B-1  | 부지경계    | SARA-5100       | 10.19              | 240분             | 0.000          | 기준치이하 |
|                 | B-2  | 부지경계    | SARA-5100       | 10.21              | 240분             | 0.001          | 기준치이하 |
|                 | B-3  | 부지경계    | SARA-5100       | 10.18              | 240분             | 0.000          | 기준치이하 |
|                 | B-4  | 부지경계    | SARA-5100       | 10.20              | 240분             | 0.001          | 기준치이하 |
| 본관동1층/<br>좌측출입구 | B-5  | 위생설비1   | SARA-5100       | 10.18              | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |
| 본관동2층/<br>계단입구  | B-6  | 위생설비2   | SARA-5100       | 10.17              | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |
| 본관동2층/<br>돌봄교실1 | B-7  | 음압기배출구1 | SARA-5100       | 10.18              | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |
| 본관동2층/<br>돌봄교실2 | B-8  | 음압기배출구2 | SARA-5100       | 10.18              | 40분              | 0.002          | 기준치이하 |
| 본관동2층/<br>3-1실  | B-9  | 음압기배출구3 | SARA-5100       | 10.18              | 40분              | 0.002          | 기준치이하 |
| 본관동2층/<br>보건실   | B-10 | 음압기배출구4 | SARA-5100       | 10.18              | 40분              | 0.002          | 기준치이하 |
| 본관동2층/<br>도서실   | B-11 | 음압기배출구5 | SARA-5100       | 10.18              | 40분              | 0.002          | 기준치이하 |
| 본관동2층/<br>복도1   | B-12 | 음압기배출구6 | SARA-5100       | 10.17              | 40분              | 0.002          | 기준치이하 |
|                 | B-13 | 음압기배출구7 | SARA-5100       | 10.17              | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |
| 본관동2층/<br>계단입구  | B-14 | 폐기물반출구  | SARA-5100       | 10.17              | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |

### ※ 참 고

- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/㎤ 이하
- 본 연구소의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

분석 연구원 : \_\_\_\_\_

푸 른 환 경 연 구 소 (주)



## 1-2. 석면비산측정 분석 결과

| 석면분석 보고서 일련번호 | 현 장 명 | 전주양지초 교사 석면해체 제거공사 |
|---------------|-------|--------------------|
| 2022-B014-04  | 측 정 일 | 2022. 7. 27.       |

| 측정위치            | 시료번호 | 측정 지점    | 측정장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(l/분) | 측정 일시<br>(측정 시간) | 측정결과<br>(f/cc) | 검출석면  |
|-----------------|------|----------|-----------------|-------------|------------------|----------------|-------|
| 양지초등학교          | B-1  | 부지경계     | SARA-5100       | 10.22       | 240분             | 0.001          | 기준치이하 |
|                 | B-2  | 부지경계     | SARA-5100       | 10.21       | 240분             | 0.001          | 기준치이하 |
|                 | B-3  | 부지경계     | SARA-5100       | 10.18       | 240분             | 0.000          | 기준치이하 |
|                 | B-4  | 부지경계     | SARA-5100       | 10.21       | 240분             | 0.000          | 기준치이하 |
| 본관동1층/<br>좌측출입구 | B-5  | 위생설비1    | SARA-5100       | 10.18       | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |
| 본관동2층/<br>계단입구  | B-6  | 위생설비2    | SARA-5100       | 10.19       | 40분              | 0.002          | 기준치이하 |
| 본관동1층/<br>계단입구  | B-7  | 위생설비3    | SARA-5100       | 10.17       | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |
| 본관동2층/<br>U-러닝실 | B-8  | 음압기배출구1  | SARA-5100       | 10.21       | 40분              | 0.002          | 기준치이하 |
| 본관동2층/<br>교과전담실 | B-9  | 음압기배출구2  | SARA-5100       | 10.18       | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |
| 본관동2층/<br>자료실   | B-10 | 음압기배출구3  | SARA-5100       | 10.19       | 40분              | 0.002          | 기준치이하 |
| 본관동2층/<br>컴퓨터실  | B-11 | 음압기배출구4  | SARA-5100       | 10.20       | 40분              | 0.002          | 기준치이하 |
| 본관동2층/<br>바이올린실 | B-12 | 음압기배출구5  | SARA-5100       | 10.20       | 40분              | 0.002          | 기준치이하 |
| 본관동2층/<br>복도2-1 | B-13 | 음압기배출구6  | SARA-5100       | 10.18       | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |
| 본관동1층/<br>교장실   | B-14 | 음압기배출구7  | SARA-5100       | 10.18       | 40분              | 0.002          | 기준치이하 |
| 본관동1층/<br>교무실   | B-15 | 음압기배출구8  | SARA-5100       | 10.17       | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |
| 본관동1층/<br>해맑음반  | B-16 | 음압기배출구9  | SARA-5100       | 10.17       | 40분              | 0.002          | 기준치이하 |
| 본관동1층/<br>복도2-2 | B-17 | 음압기배출구10 | SARA-5100       | 10.17       | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |
| 본관동2층/<br>계단입구  | B-18 | 폐기물반출구   | SARA-5100       | 10.16       | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |
| 본관동1층/<br>계단입구  | B-19 | 폐기물반출구   | SARA-5100       | 10.16       | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |

※ 참 고

- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/cm³ 이하
- 본 연구소의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.



분석 연구원 :

푸 른 환 경 연 구 소 (주)

## 1-2. 석면비산측정 분석 결과

| 석면분석 보고서 일련번호    |      | 현 장 명   |                 | 전주양지초 교사 석면해체 제거공사 |                  |                |       |
|------------------|------|---------|-----------------|--------------------|------------------|----------------|-------|
| 2022-B014-05     |      | 측 정 일   |                 | 2022. 7. 28.       |                  |                |       |
| 측정위치             | 시료번호 | 측정 지점   | 측정장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/분)        | 측정 일시<br>(측정 시간) | 측정결과<br>(f/cc) | 검출석면  |
| 양지초등학교           | B-1  | 부지경계    | SARA-5100       | 10.18              | 240분             | 0.000          | 기준치이하 |
|                  | B-2  | 부지경계    | SARA-5100       | 10.21              | 240분             | 0.001          | 기준치이하 |
|                  | B-3  | 부지경계    | SARA-5100       | 10.22              | 240분             | 0.001          | 기준치이하 |
|                  | B-4  | 부지경계    | SARA-5100       | 10.19              | 240분             | 0.000          | 기준치이하 |
| 본관동1층/<br>우측출입구  | B-5  | 위생설비1   | SARA-5100       | 10.18              | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |
| 본관동1층/<br>계단입구   | B-6  | 위생설비2   | SARA-5100       | 10.20              | 40분              | 0.002          | 기준치이하 |
| 본관동1층/<br>해바라기반  | B-7  | 음압기배출구1 | SARA-5100       | 10.19              | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |
| 본관동1층/<br>해오름반   | B-8  | 음압기배출구2 | SARA-5100       | 10.21              | 40분              | 0.002          | 기준치이하 |
| 본관동1층/<br>행정실    | B-9  | 음압기배출구3 | SARA-5100       | 10.18              | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |
| 본관동1층/<br>당직실    | B-10 | 음압기배출구4 | SARA-5100       | 10.19              | 40분              | 0.002          | 기준치이하 |
| 본관동1층/<br>방과후지원실 | B-11 | 음압기배출구5 | SARA-5100       | 10.20              | 40분              | 0.002          | 기준치이하 |
| 본관동1층/<br>과학실    | B-12 | 음압기배출구6 | SARA-5100       | 10.20              | 40분              | 0.002          | 기준치이하 |
| 본관동1층/<br>과학준비실  | B-13 | 음압기배출구7 | SARA-5100       | 10.18              | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |
| 본관동1층/<br>건강체육실  | B-14 | 음압기배출구8 | SARA-5100       | 10.20              | 40분              | 0.002          | 기준치이하 |

### ※ 참 고

- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/㎤ 이하
- 본 연구소의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

분석 연구원 :

푸 른 환 경 연 구 소 (주)



## 1-2. 석면비산측정 분석 결과

| 석면분석 보고서 일련번호  |      | 현 장 명    | 전주양지초 교사 석면해체 제거공사 |             |                  |                |       |
|----------------|------|----------|--------------------|-------------|------------------|----------------|-------|
| 2022-B014-05   |      | 측 정 일    | 2022. 7. 28.       |             |                  |                |       |
| 측정위치           | 시료번호 | 측정 지점    | 측정장비<br>(종류/수량)    | 유량<br>(ℓ/분) | 측정 일시<br>(측정 시간) | 측정결과<br>(f/cc) | 검출석면  |
| 본관동1층/ 복도1     | B-15 | 음압기배출구9  | SARA-5100          | 10.18       | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |
| 본관동1층/ 복도2     | B-16 | 음압기배출구10 | SARA-5100          | 10.18       | 40분              | 0.002          | 기준치이하 |
| 본관동1층/<br>계단입구 | B-17 | 폐기물반출구   | SARA-5100          | 10.17       | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |

### ※ 참 고

- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 이하
- 본 연구소의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

분석 연구원 :

푸 른 환 경 연 구 소 (주)



## 1-2. 석면비산측정 분석 결과

| 석면분석 보고서 일련번호  |      | 현 장 명  |                 | 전주양지초 교사 석면해체 제거공사 |                  |                |       |
|----------------|------|--------|-----------------|--------------------|------------------|----------------|-------|
| 2022-B014-06   |      | 측 정 일  |                 | 2022. 7. 29.       |                  |                |       |
| 측정위치           | 시료번호 | 측정 지점  | 측정장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/분)        | 측정 일시<br>(측정 시간) | 측정결과<br>(f/cc) | 검출석면  |
| 본관동1층<br>후면주차장 | B-1  | 폐기물보관1 | SARA-5100       | 10.19              | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |
|                | B-2  | 폐기물보관2 | SARA-5100       | 10.19              | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |

### ※ 참 고

- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 이하
- 본 연구소의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

분석 연구원 :

푸 른 환 경 연 구 소 (주)



## 1-2. 석면비산측정 분석 결과

| 석면분석 보고서 일련번호  |      | 현 장 명  |                 | 전주양지초 교사 석면해체 제거공사 |                  |                |       |
|----------------|------|--------|-----------------|--------------------|------------------|----------------|-------|
| 2022-B014-07   |      | 측 정 일  |                 | 2022. 7. 30.       |                  |                |       |
| 측정위치           | 시료번호 | 측정 지점  | 측정장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/분)        | 측정 일시<br>(측정 시간) | 측정결과<br>(f/cc) | 검출석면  |
| 본관동1층<br>후면주차장 | B-1  | 폐기물보관1 | SARA-5100       | 10.18              | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |
|                | B-2  | 폐기물보관2 | SARA-5100       | 10.18              | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |

### ※ 참 고

- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 이하
- 본 연구소의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

분석 연구원 :

푸 른 환 경 연 구 소 (주)



## 1-2. 석면비산측정 분석 결과

| 석면분석 보고서 일련번호  |      | 현 장 명  |                 | 전주양지초 교사 석면해체 제거공사 |                  |                |       |
|----------------|------|--------|-----------------|--------------------|------------------|----------------|-------|
| 2022-B014-08   |      | 측 정 일  |                 | 2022. 7. 31.       |                  |                |       |
| 측정위치           | 시료번호 | 측정 지점  | 측정장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/분)        | 측정 일시<br>(측정 시간) | 측정결과<br>(f/cc) | 검출석면  |
| 본관동1층<br>후면주차장 | B-1  | 폐기물보관1 | SARA-5100       | 10.18              | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |
|                | B-2  | 폐기물보관2 | SARA-5100       | 10.17              | 40분              | 0.000          | 기준치이하 |

### ※ 참 고

- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 이하
- 본 연구소의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

분석 연구원 : \_\_\_\_\_

푸 른 환 경 연 구 소 (주)



## 1-2. 석면비산측정 분석 결과

| 석면분석 보고서 일련번호  |      | 현 장 명  |                 | 전주양지초 교사 석면해체 제거공사 |                  |                |       |
|----------------|------|--------|-----------------|--------------------|------------------|----------------|-------|
| 2022-B014-09   |      | 측 정 일  |                 | 2022. 8. 1.        |                  |                |       |
| 측정위치           | 시료번호 | 측정 지점  | 측정장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/분)        | 측정 일시<br>(측정 시간) | 측정결과<br>(f/cc) | 검출석면  |
| 본관동1층<br>후면주차장 | B-1  | 폐기물보관1 | SARA-5100       | 10.18              | 40분              | 0.000          | 기준치이하 |
|                | B-2  | 폐기물보관2 | SARA-5100       | 10.18              | 40분              | 0.001          | 기준치이하 |

※ 참 고

- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/㎤ 이하
- 본 연구소의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

분석 연구원 :

푸 른 환 경 연 구 소 (주)

