


석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일						
제출인	상 호: 덕진구청				사업자등록번호:			
	주 소: 전주시 덕진구 빛꽃로 55				(전화번호: 063-270-6666)			
건축물	건 물 명: 팔복동주민자치센터				위 치: 전주시 덕진구 신북5길 6			
	연 면 적 (m2): 1,115.55 M2				작업기간: 2022-07-19 ~ 2022-08-10			
	석면건축자재[길이(m)·면적(m2)·부피(m3)]:				715.24 M2			
측정기관	대표자: 김민정				사업자등록번호:			
	주소: 전라북도 전주시 완산구 공북로 22, 3층				(전화번호:)			
측정결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/ 수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시		측정결과 (f/cc)	검출석면의 종 류
	#1	부지경계선(1)	ER-#01 1	10.05	7/19	8:30	0.002	기준치이하
	#2	부지경계선(2)	ER-#02 1	10.01	"	8:35	-	불검출
	#3	부지경계선(3)	ER-#03 1	10.05	"	8:40	-	불검출
	#4	부지경계선(4)	ER-#04 1	10.06	"	8:45	-	불검출
	#5	위생시설주변	ER-#05 1	10.02	"	8:50	0.001	기준치이하
	#6	폐기물반출구	ER-#05 1	10.05	"	9:50	0.002	기준치이하
	#7	음압기출구(1)	ER-#06 1	10.02	"	9:00	0.003	기준치이하
	#8	음압기출구(2)	ER-#06 1	10.5	"	10:00	0.004	기준치이하
측정지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진			비고	
	[별첨]							

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2022년 07월 19일

제출인: 덕진구청



특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의 6서식의 석면해체제거작업 신고서 사본

수수료 없음

분 석 결 과 표

1. 개 요

발주 또는 의뢰자	덕진구청
주 소	전주시 덕진구 빛꽃로 55
시 료 채 취 장 소	전주시 덕진구 신복5길 6
당해 현장 측정일	2022년 7월 19일 화요일
시 료 분 석 일 자	2022년 7월 19일 화요일
측 정 자/분 석 자	측정 :

2. 분 석 결 과


: 분석방법: 위상차현미경(PCM) 검측

NO	채취위치	시료명	측정시간(분)	유량(L/min)	측정농도(개/cm ³)	초과여부
1	부지경계선(1)	#1	238.8	10.05	0.0020	기준치이하
2	부지경계선(2)	#2	239.8	10.01	-	불검출
3	부지경계선(3)	#3	238.8	10.05	-	불검출
4	부지경계선(4)	#4	238.6	10.06	-	불검출
5	위생시설주변	#5	39.9	10.02	0.001	기준치이하
6	폐기물반출구	#6	39.8	10.05	0.002	기준치이하
7	음압기출구(1)	#7	39.9	10.02	0.003	기준치이하
8	음압기출구(2)	#8	38.1	10.5	0.004	기준치이하

※ 참고

- 비산정도기준: 0.01개/cm³ 이하
 - 부지경계선은 2,400L, 작업장 주변 및 거주자 주거지역은 1,200L를 기준하되, 시료채취 여건을 고려 유량을 조정함.
 - 위생설비, 음압기, 폐기물 보관지점, 폐기물 반출구의 경우 신속한 조사를 위해 400L 이상시 종료가함.
- * 본 분석자료는 「석면안전관리법 시행규칙」 제38조 및 제40조에 따라 “석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법”을 위한 환경부고시 제2012-79호 및 산업안전보건법 관련 법령규정을 준수합니다.

(유)이룸환경기술




석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일						
제출인	상 호: 덕진구청				사업자등록번호:			
	주 소: 전주시 덕진구 벚꽃로 55				(전화번호: 063-270-6666)			
건축물	건 물 명: 팔복동주민자치센터				위 치: 전주시 덕진구 신북5길 6			
	연 면 적 (m2): 1,115.55 M2				작업기간: 2022-07-19 ~ 2022-08-10			
	석면건축자재[길이(m)·면적(m2)·부피(m3)]:				715.24 M2			
측정기관	대표자: 김민정				사업자등록번호:			
	주소: 전라북도 전주시 완산구 공북로 22, 3층				(전화번호:			
측정결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/ 수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시		측정결과 (f/cc)	검출석면의 종 류
	#1	부지경계선(1)	ER-#01 1	10.03	7/20	9:09	-	불검출
	#2	부지경계선(2)	ER-#02 1	10.03	"	9:13	-	불검출
	#3	부지경계선(3)	ER-#03 1	10.04	"	9:22	0.002	기준치이하
	#4	부지경계선(4)	ER-#04 1	10.07	"	9:26	-	불검출
	#5	위생시설주변	ER-#05 1	10.1	"	9:33	0.003	기준치이하
	#6	폐기물반출구	ER-#05 1	10.4	"	10:15	0.002	기준치이하
	#7	음압기출구(1)	ER-#06 1	10.06	"	9:40	0.003	기준치이하
	#8	음압기출구(2)	ER-#06 1	10.2	"	10:36	0.004	기준치이하
측정지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진			비고	
	[별첨]							

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2022년 07월 20일

제출인: 덕진구청



특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의 6서식의 석면해체제거작업 신고서 사본

수수료 없음

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호				접수일				
제출인	상 호: 덕진구청			사업자등록번호:				
	주 소: 전주시 덕진구 벚꽃로 55			(전화번호: 063-270-6666)				
건축물	건 물 명: 팔복동주민자치센터			위 치: 전주시 덕진구 신북5길 6				
	연 면 적 (m2): 1,115.55 M2			작업기간: 2022-07-19 ~ 2022-08-10				
	석면건축자재[길이(m)·면적(m2)·부피(m3)]:			715.24 M2				
측정기관	대표자: 김민정			사업자등록번호:				
	주소: 전라북도 전주시 완산구 공북로 22, 3층			(전화번호:				
측정결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시		측정결과 (f/cc)	검출석면의 종 류
	#1	부지경계선(1)	ER-#01 1	10.3	7/21	9:45	0.002	기준치이하
	#2	부지경계선(2)	ER-#02 1	10.2	"	9:51	0.002	기준치이하
	#3	부지경계선(3)	ER-#03 1	10.04	"	9:58	-	불검출
	#4	부지경계선(4)	ER-#04 1	10.4	"	10:05	-	불검출
	#5	위생시설주변	ER-#05 1	10.2	"	10:08	-	불검출
	#6	폐기물반출구	ER-#05 1	10.1	"	11:10	0.004	기준치이하
	#7	음압기출구(1)	ER-#06 1	10.2	"	10:14	0.001	기준치이하
	#8	음압기출구(2)	ER-#06 1	10.3	"	11:13	0.004	기준치이하
측정지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진			비고	
	[별첨]							


「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2022년 07월 21일

제출인: 덕진구청

(서명 또는 인)

특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하



첨부서류 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의 6서식의 석면해체제거작업 신고서 사본

수수료 없음

분 석 결 과 표

1. 개 요

발주 또는 의뢰자	덕진구청
주 소	전주시 덕진구 벚꽃로 55
시 료 채 취 장 소	전주시 덕진구 신복5길 6
당해 현장 측정일	2022년 7월 21일 목요일
시 료 분 석 일 자	2022년 7월 21일 목요일
측 정 자/분 석 자	측정 :

2. 분 석 결 과


: 분석방법: 위상차현미경(PCM) 검측

NO	채취위치	시료명	측정시간(분)	유량(L/min)	측정농도(개/cm3)	초과여부
1	부지경계선(1)	#1	233.0	10.3	0.0020	기준치이하
2	부지경계선(2)	#2	235.3	10.2	0.0020	기준치이하
3	부지경계선(3)	#3	239.0	10.04	-	불검출
4	부지경계선(4)	#4	230.8	10.4	-	불검출
5	위생시설주변	#5	39.2	10.2	-	불검출
6	폐기물반출구	#6	39.6	10.1	0.004	기준치이하
7	음압기출구(1)	#7	39.2	10.2	0.001	기준치이하
8	음압기출구(2)	#8	38.8	10.3	0.004	기준치이하

※ 참고

- 비산정도기준: 0.01개/cm3 이하
- 부지경계선은 2,400L, 작업장 주변 및 거주자 주거지역은 1,200L를 기준하되, 시료채취 여건을 고려 유량을 조정함.
- 위생설비, 음압기, 폐기물 보관지점, 폐기물 반출구의 경우 신속한 조사를 위해 400L 이상시 종료가함.
- * 본 분석자료는 「석면안전관리법 시행규칙」 제38조 및 제40조에 따라 “석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법”을 위한 환경부고시 제2012-79호 및 산업안전보건법 관련 법령규정을 준수합니다,

(유)이룸환경기술




석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호				접수일				
제출인	상 호: 덕진구청			사업자등록번호:				
	주 소: 전주시 덕진구 뽕꽃로 55			(전화번호: 063-270-6666)				
건축물	건 물 명: 팔복동주민자치센터			위 치: 전주시 덕진구 신복5길 6				
	연 면 적 (m2): 1,115.55 M2			작업기간: 2022-07-19 ~ 2022-08-10				
	석면건축자재[길이(m)·면적(m2)·부피(m3)]:			715.24 M2				
측정기관	대표자: 김민정			사업자등록번호				
	주소: 전라북도 전주시 완산구 공북로 22, 3층			(전화번호:)				
측정결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/ 수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시		측정결과 (f/cc)	검출석면의 종 류
	#1	부지경계선(1)	ER-#01 1	10.05	7/22	9:18	-	불검출
	#2	부지경계선(2)	ER-#02 1	10.09	"	9:23	-	불검출
	#3	부지경계선(3)	ER-#03 1	10.1	"	9:28	-	불검출
	#4	부지경계선(4)	ER-#04 1	10.07	"	9:33	0.001	기준치이하
	#5	위생시설주변	ER-#05 1	10.4	"	9:40	-	불검출
	#6	폐기물반출구	ER-#05 1	10.25	"	10:35	0.004	기준치이하
	#7	음압기출구(1)	ER-#06 1	10.05	"	9:48	0.002	기준치이하
	#8	음압기출구(2)	ER-#06 1	10.33	"	10:45	0.005	기준치이하
측정지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진			비고	
	[별첨]							

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2022년 07월 22일

제출인: 덕진구청



특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의 6서식의 석면해체제거작업 신고서 사본

수수료 없음

분 석 결 과 표

1. 개 요

발주 또는 의뢰자	덕진구청
주 소	전주시 덕진구 벚꽃로 55
시 료 채 취 장 소	전주시 덕진구 신복5길 6
당해 현장 측정일	2022년 7월 22일 금요일
시 료 분 석 일 자	2022년 7월 22일 금요일
측 정 자/분 석 자	측정 :

2. 분 석 결 과

: 분석방법: 위상차현미경(PCM) 검측

NO	채취위치	시료명	측정시간(분)	유량(L/min)	측정농도(개/cm3)	초과여부
1	부지경계선(1)	#1	238.8	10.05	-	불검출
2	부지경계선(2)	#2	237.9	10.09	-	불검출
3	부지경계선(3)	#3	237.6	10.1	-	불검출
4	부지경계선(4)	#4	238.3	10.07	0.001	기준치이하
5	위생시설주변	#5	38.5	10.4	-	불검출
6	폐기물반출구	#6	39.0	10.25	0.004	기준치이하
7	음압기출구(1)	#7	39.8	10.05	0.002	기준치이하
8	음압기출구(2)	#8	38.7	10.33	0.005	기준치이하

※ 참고

- 비산정도기준: 0.01개/cm3 이하
- 부지경계선은 2,400L, 작업장 주변 및 거주자 주거지역은 1,200L를 기준하되, 시료채취 여건을 고려 유량을 조정함.
- 위생설비, 음압기, 폐기물 보관지점, 폐기물 반출구의 경우 신속한 조사를 위해 400L 이상시 종료가함.
- * 본 분석자료는 「석면안전관리법 시행규칙」 제38조 및 제40조에 따라 “석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법”을 위한 환경부고시 제2012-79호 및 산업안전보건법 관련 법령규정을 준수합니다.

(유)이룸환경기술




석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호				접수일				
제출인	상 호: 덕진구청			사업자등록번호:				
	주 소: 전주시 덕진구 빛꽃로 55			(전화번호: 063-270-6666)				
건축물	건 물 명: 팔복동주민자치센터			위 치: 전주시 덕진구 신복5길 6				
	연 면 적 (m2): 1,115.55 M2			작업기간: 2022-07-19 ~ 2022-08-10				
	석면건축자재[길이(m)·면적(m2)·부피(m3)]:			715.24 M2				
측정기관	대표자: 김민정			사업자등록번호:				
	주소: 전라북도 전주시 완산구 공북로 22, 3층			(전화번호:				
측정결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시		측정결과 (f/cc)	검출석면의 종 류
	#1	부지경계선(1)	ER-#01 1	10.2	7/23	10:05	-	불검출
	#2	부지경계선(2)	ER-#02 1	10.1	"	10:09	0.002	기준치이하
	#3	부지경계선(3)	ER-#03 1	10.3	"	10:14	0.002	기준치이하
	#4	부지경계선(4)	ER-#04 1	10.1	"	10:22	0.001	기준치이하
	#5	위생시설주변	ER-#05 1	10.2	"	10:28	0.003	기준치이하
	#6	폐기물반출구	ER-#05 1	10.3	"	11:20	0.001	기준치이하
	#7	음압기출구(1)	ER-#06 1	10.1	"	10:35	0.003	기준치이하
	#8	음압기출구(2)	ER-#06 1	10.3	"	11:30	0.005	기준치이하
측정지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진			비고	
	[별첨]							

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2022년 07월 23일

제출인: 덕진구청



특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의 6서식의 석면해체제거작업 신고서 사본

수수료 없음

분 석 결 과 표

1. 개 요

발주 또는 의뢰자	덕진구청
주 소	전주시 덕진구 벚꽃로 55
시 료 채 취 장 소	전주시 덕진구 신복5길 6
당해 현장 측정일	2022년 7월 23일 토요일
시 료 분 석 일 자	2022년 7월 23일 토요일
측 정 자/분 석 자	측정 :

2. 분 석 결 과


： 분석방법： 위상차현미경(PCM) 검측

NO	채취위치	시료명	측정시간(분)	유량(L/min)	측정농도(개/cm3)	초과여부
1	부지경계선(1)	#1	235.3	10.2	-	불검출
2	부지경계선(2)	#2	237.6	10.1	0.002	기준치이하
3	부지경계선(3)	#3	233.0	10.3	0.002	기준치이하
4	부지경계선(4)	#4	237.6	10.1	0.001	기준치이하
5	위생시설주변	#5	39.2	10.2	0.003	기준치이하
6	폐기물반출구	#6	38.8	10.3	0.001	기준치이하
7	음압기출구(1)	#7	39.6	10.1	0.003	기준치이하
8	음압기출구(2)	#8	38.8	10.3	0.005	기준치이하

※ 참고

- 비산정도기준: 0.01개/cm3 이하
- 부지경계선은 2,400L, 작업장 주변 및 거주자 주거지역은 1,200L를 기준하되, 시료채취 여건을 고려 유량을 조정함.
- 위생설비, 음압기, 폐기물 보관지점, 폐기물 반출구의 경우 신속한 조사를 위해 400L 이상시 종료가함.
- * 본 분석자료는 「석면안전관리법 시행규칙」 제38조 및 제40조에 따라 “석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법”을 위한 환경부고시 제2012-79호 및 산업안전보건법 관련 법령규정을 준수합니다.

(유)이룸환경기술



석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서


접수번호		접수일						
제출인	상 호: 덕진구청				사업자등록번호:			
	주 소: 전주시 덕진구 뽕꽃로 55				(전화번호: 063-270-6666)			
건축물	건 물 명: 팔복동주민자치센터				위 치: 전주시 덕진구 신북5길 6			
	연 면 적 (m2): 1,115.55 M2				작업기간: 2022-07-19 ~ 2022-08-10			
	석면건축자재[길이(m)·면적(m2)·부피(m3)]:				715.24 M2			
측정기관	대표자: 김민정				사업자등록번호			
	주소: 전라북도 전주시 완산구 공북로 22, 3층				(전화번호:			
측정결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/ 수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시		측정결과 (f/cc)	검출석면의 종 류
	#1	부지경계선(1)	ER-#01 1	10.08	7/25 9:35		-	불검출
	#2	부지경계선(2)	ER-#02 1	10.02	" 9:39		-	불검출
	#3	부지경계선(3)	ER-#03 1	10.13	" 9:42		-	불검출
	#4	부지경계선(4)	ER-#04 1	10.15	" 9:48		-	불검출
	#5	위생시설주변	ER-#05 1	10.25	" 10:03		0.002	기준치이하
	#6	폐기물반출구	ER-#05 1	10.3	" 10:55		0.004	기준치이하
	#7	음압기출구(1)	ER-#06 1	10.27	" 10:13		0.004	기준치이하
	#8	음압기출구(2)	ER-#06 1	10.15	" 11:05		0.003	기준치이하
측정지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진			비고	
	[별첨]							

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2022년 07월 25일

제출인: 덕진구청

(서명 또는 인)



특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의 6서식의 석면해체제거작업 신고서 사본

수수료 없음

분 석 결 과 표

1. 개 요

발주 또는 의뢰자	덕진구청
주 소	전주시 덕진구 빛꽃로 55
시 료 채 취 장 소	전주시 덕진구 신복5길 6
당해 현장 측정일	2022년 7월 25일 월요일
시 료 분 석 일 자	2022년 7월 25일 월요일
측 정 자/분 석 자	측정 :

2. 분 석 결 과


: 분석방법: 위상차현미경(PCM) 검측

NO	채취위치	시료명	측정시간(분)	유량(L/min)	측정농도(개/cm ³)	초과여부
1	부지경계선(1)	#1	238.1	10.08	-	불검출
2	부지경계선(2)	#2	239.5	10.02	-	불검출
3	부지경계선(3)	#3	236.9	10.13	-	불검출
4	부지경계선(4)	#4	236.5	10.15	-	불검출
5	위생시설주변	#5	39.0	10.25	0.002	기준치이하
6	폐기물반출구	#6	38.8	10.3	0.004	기준치이하
7	음압기출구(1)	#7	38.9	10.27	0.004	기준치이하
8	음압기출구(2)	#8	39.4	10.15	0.003	기준치이하

※ 참고

- 비산정도기준: 0.01개/cm³ 이하
- 부지경계선은 2,400L, 작업장 주변 및 거주자 주거지역은 1,200L를 기준하되, 시료채취 여건을 고려 유량을 조정함.
- 위생설비, 음압기, 폐기물 보관지점, 폐기물 반출구의 경우 신속한 조사를 위해 400L 이상시 종료가함.
- * 본 분석자료는 「석면안전관리법 시행규칙」 제38조 및 제40조에 따라 “석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법”을 위한 환경부고시 제2012-79호 및 산업안전보건법 관련 법령규정을 준수합니다,

(유)이룸환경기술



분 석 결 과 표

1. 개 요

발주 또는 의뢰자	덕진구청
주 소	전주시 덕진구 벚꽃로 55
시 료 채 취 장 소	전주시 덕진구 신북5길 6
당해 현장 측정일	2022년 8월 1일 월요일
시 료 분 석 일 자	2022년 8월 1일 월요일
측 정 자/분 석 자	측정 :

2. 분 석 결 과

: 분석방법: 위상차현미경(PCM) 검측

NO	채취위치	시료명	측정시간(분)	유량(L/min)	측정농도(개/cm3)	초과여부
1	부지경계선(1)	#1	238.1	10.08	-	불검출
2	부지경계선(2)	#2	239.5	10.02	-	불검출
3	부지경계선(3)	#3	236.9	10.13	0.001	불검출
4	부지경계선(4)	#4	236.5	10.15	-	불검출
5	위생시설주변	#5	39.0	10.25	0.002	기준치이하
6	폐기물반출구	#6	38.8	10.3	0.002	기준치이하
7	음압기출구(1)	#7	38.9	10.27	0.003	기준치이하
8	폐기물보관지점(1)	#8	39.4	10.15	0.001	기준치이하
9	폐기물보관지점(2)	#9	38.8	10.3	-	불검출
10	폐기물보관지점(3)	#10	38.6	10.35	0.002	기준치이하

※ 참고

- 비산정도기준: 0.01개/cm3 이하
- 부지경계선은 2,400L, 작업장 주변 및 거주자 주거지역은 1,200L를 기준하되, 시료채취 여건을 고려 유량을 조정함.
- 위생설비, 음압기, 폐기물 보관지점, 폐기물 반출구의 경우 신속한 조사를 위해 400L 이상시 종료가함.
- * 본 분석자료는 「석면안전관리법 시행규칙」 제38조 및 제40조에 따라 “석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법”을 위한 환경부고시 제2012-79호 및 산업안전보건법 관련 법령규정을 준수합니다,

(유)이룸환경기술

