

YE-비산2022-023

석면비산측정 분석결과서

용역명	SF1파트 캔스실 천장TEX 부분 철거		
의뢰자	(주)휴비스		
접수일자	2022. 08. 20	분석일자	2022. 08. 20

시료분석결과

위상차현미경법(PCM, NIOSH NMAM #7400)

NO	시료번호	측정위치	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/min)	측정 일시	측정농도 (f/cm³)	초과여부
1	B-1	부지경계선	우천으로 제외함				
2	B-2	부지경계선					
3	B-3	부지경계선					
4	B-4	부지경계선					
5	B-5	위생설비입구	KMS5100/1	10.139	22.08.20	0.005	기준 미만
6	B-6	작업장주변	KMS5100/1	10.140	22.08.20	0.002	기준 미만
7	B-7	음압기공기배출구	KMS5100/1	10.122	22.08.20	0.004	기준 미만
8	B-8	음압기공기배출구	KMS5100/1	10.151	22.08.20	0.002	기준 미만
9	B-9	폐기물반출구	KMS5100/1	10.128	22.08.20	0.004	기준 미만

※ 참고

- 환경부고시 제2020-267호 「석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법」 따라 채취된 시료에 대해 분석한 결과입니다.
- 분석결과는 개/cm³(채취된 섬유수/채취한 공기의 부피)로 표현되며, 초과여부 기준농도는 0.01개/cm³ (환경부)입니다.
- 시료는 별도의 특별한 요청이 없을 시 결과 통보 후 30일 후에 폐기처분 됩니다.
- 본 분석결과서는 본사의 허가없이 사용되거나 재발행 될 수 없습니다.

분석자

주식회사 예은석면조사기관



YE-비산2022-021

석면비산측정 분석결과서

용역명	SF방사(7K,8K,C-6)천장 석면TEX 철거		
의뢰자	(주)휴비스		
접수일자	2022. 08. 13	분석일자	2022. 08. 13

시료분석결과

위상차현미경법(PCM, NIOSH NMAM #7400)

NO	시료번호	측정위치	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/min)	측정 일시	측정농도 (f/cm^3)	초과여부
1	B-1	부지경계선	KMS5100/1	10.133	22.08.13	검출한계미만	기준 미만
2	B-2	부지경계선	KMS5100/1	10.177	22.08.13	검출한계미만	기준 미만
3	B-3	부지경계선	KMS5100/1	10.176	22.08.13	검출한계미만	기준 미만
4	B-4	부지경계선	KMS5100/1	10.136	22.08.13	검출한계미만	기준 미만
5	B-5	위생설비입구	KMS5100/1	10.127	22.08.13	0.004	기준 미만
6	B-6	작업장주변	KMS5100/1	10.142	22.08.13	0.004	기준 미만
7	B-7	음압기공기배출구	KMS5100/1	10.175	22.08.13	0.002	기준 미만
8	B-8	음압기공기배출구	KMS5100/1	10.155	22.08.13	0.005	기준 미만
9	B-9	음압기공기배출구	KMS5100/1	10.182	22.08.13	0.004	기준 미만
10	B-10	음압기공기배출구	KMS5100/1	10.126	22.08.13	0.002	기준 미만
11	B-11	폐기물반출구	KMS5100/1	10.109	22.08.13	0.005	기준 미만

※ 참고

- 환경부고시 제2020-267호 「석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법」 따라 채취된 시료에 대해 분석한 결과입니다.
- 분석결과는 개/cm³(채취된 섬유수/채취한 공기의 부피)로 표현되며, 초과여부 기준농도는 0.01개/cm³(환경부)입니다.
- 시료는 별도의 특별한 요청이 없을 시 결과 통보 후 30일 후에 폐기처분 됩니다.
- 본 분석결과서는 본사의 허가없이 사용되거나 재발행 될 수 없습니다.

분 석 자

주식회사 예은석면조사기관

