


석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자) 전라북도장애인복지관(복지관장)						
	주소 전북 전주시 완산구 천잠로 277(효자동3가)		(전화번호: 063-901-5346)				
건 축 물	건물명 전라북도장애인복지관		위치 상동				
	연면적(㎡) 6784.79(㎡)		작업기간 2022. 10. 19. ~ 2022. 10. 31.				
	석면건축자재[길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎡)] 1,699.54(㎡) (텍스 1,649.73㎡ + 밤라이트 49.81㎡)						
측정기관	상호(대표자) (유)이룸환경기술						
	주소 전북 전주시 완산구 공북로 22, 3F		(전화번호: 063-213-5577)				
	측정자/분석자						
측정 결과	시료 번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ / 분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출 석면의 종류
	뒷면 별첨						
측정 지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고		
	(필요시 별지 첨부)		(필요시 별지 첨부)				
	측정 시작 시간		측정 종료 시간				
	(필요시 별지 첨부)		(필요시 별지 첨부)				
	측정 시작 시간		측정 종료 시간				
	(필요시 별지 첨부)		(필요시 별지 첨부)				

「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2022 년 11 월 11 일

제출인 전라북도장애인복지관장



전라북도 전주시장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

❖ 1. 측정 결과

공기 중 비산정도측정 결과표 (TEST REPORT)						
용역명	전라북도장애인복지관 석면해체제거 공사					
측정일	2022년 10월 22일 토요일(날씨 : 맑음)					
측정장소	전북 전주시 완산구 천잠로 277					
분 석 결 과						
시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ /분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면
JB01-01	부지경계선 1	샘플러/1	10.49	10.22 09:51	0.0004	기준치 이하
JB01-02	부지경계선 2	샘플러/1	10.52	10.22 09:59	0.0000	불검출
JB01-03	부지경계선 3	샘플러/1	10.47	10.22 10:07	0.0000	불검출
JB01-04	부지경계선 4	샘플러/1	10.36	10.22 10:26	0.0000	불검출
JB01-05	위생설비 입구	샘플러/1	10.29	10.22 10:39	0.0028	기준치 이하
JB01-06	음압기배출구 1	샘플러/1	10.43	10.22 10:48	0.0012	기준치 이하
JB01-07	음압기배출구 2	샘플러/1	10.41	10.22 10:52	0.0016	기준치 이하
JB01-08	음압기배출구 3	샘플러/1	10.33	10.22 10:56	0.0008	기준치 이하
JB01-09	작업장주변 실외	샘플러/1	10.40	10.22 11:05	0.0000	불검출
JB01-10	폐기물 반출구	샘플러/1	10.38	10.22 13:48	0.0043	기준치 이하

- 석면안전관리법 시행령 제38조(사업장 주변의 석면배출 허용기준)에 따라 공기 중 비산정도 노출기준 : 0.01 (개/cc)
- 본 석면조사 분석은 산업안전보건법 제38조2, 동법시행령 제30조4, 고용노동부 고시 제2009-32 석면조사 및 정도관리규정과 작업환경측정 및 지정측정기관 평가 등에 관한 고용노동부 고시 중 허용기준 설정물질의 측정분석법(2011-55호-석면)에 의한 석면분석법에 따른 정성/정량 분석 결과입니다. (PolA02rized Light Microscopy(PLM)Performed by NIOSH Method 9002, issue2)
- 본 분석결과서는 법적 용도로 사용할 수 없으며, 당사의 허가 없이 재 발행될 수 없습니다.

(유)이름환경기술 대표이사



❖ 1. 측정 결과

공기 중 비산정도측정 결과표 (TEST REPORT)

용역명	전라북도장애인복지관 석면해체제거 공사					
측정일	2022년 10월 23일 일요일(날씨 : 맑음)					
측정장소	전북 전주시 완산구 천잠로 277					
분 석 결 과						
시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ /분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면
JB02-01	부지경계선 1	샘플러/1	10.53	10.23 10:37	0.0002	기준치 이하
JB02-02	부지경계선 2	샘플러/1	10.57	10.23 10:41	0.0000	불검출
JB02-03	부지경계선 3	샘플러/1	10.45	10.23 10:35	0.0002	기준치 이하
JB02-04	부지경계선 4	샘플러/1	10.34	10.23 10:40	0.0000	불검출
JB02-05	위생설비 입구	샘플러/1	10.35	10.23 10:46	0.0024	기준치 이하
JB02-06	음압기배출구 1	샘플러/1	10.48	10.23 10:48	0.0008	기준치 이하
JB02-07	음압기배출구 2	샘플러/1	10.32	10.23 10:49	0.0012	기준치 이하
JB02-08	음압기배출구 3	샘플러/1	10.41	10.23 10:50	0.0008	기준치 이하
JB02-09	음압기배출구 4	샘플러/1	10.50	10.23 13:24	0.0012	기준치 이하
JB02-10	폐기물 반출구	샘플러/1	10.44	10.23 14:32	0.0035	기준치 이하

- 석면안전관리법 시행령 제38조(사업장 주변의 석면배출 허용기준)에 따라 공기 중 비산정도 노출기준 : 0.01 (개/cc)
- 본 석면조사 분석은 산업안전보건법 제38조2, 동법시행령 제30조4, 고용노동부 고시 제2009-32 석면조사 및 정도관리규정과 작업환경측정 및 지정측정기관 평가 등에 관한 고용노동부 고시 중 허용기준 설정물질의 측정분석법(2011-55호-석면)에 의한 석면분석법에 따른 정성/정량 분석 결과입니다. (PolA02rized Light Microscopy(PLM)Performed by NIOSH Method 9002, issue2)
- 본 분석결과서는 법적 용도로 사용할 수 없으며, 당사의 허가 없이 재 발행될 수 없습니다.

(유)이름환경기술 대표이사



❖ 1. 측정 결과

공기 중 비산정도측정 결과표 (TEST REPORT)

용역명	전라북도장애인복지관 석면해체제거 공사					
측정일	2022년 10월 24일 월요일(날씨 : 맑음)					
측정장소	전북 전주시 완산구 천잠로 277					
분 석 결 과						
시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ /분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면
JB03-01	부지경계선 1	샘플러/1	10.28	10.24 09:05	0.0004	기준치 이하
JB03-02	부지경계선 2	샘플러/1	10.55	10.24 08:55	0.0004	기준치 이하
JB03-03	부지경계선 3	샘플러/1	10.46	10.24 09:14	0.0000	불검출
JB03-04	부지경계선 4	샘플러/1	10.32	10.24 08:57	0.0000	불검출
JB03-05	위생설비 입구	샘플러/1	10.45	10.24 09:09	0.0023	기준치 이하
JB03-06	음압기배출구 1	샘플러/1	10.53	10.24 09:10	0.0004	기준치 이하
JB03-07	음압기배출구 2	샘플러/1	10.42	10.24 09:11	0.0008	기준치 이하
JB03-08	음압기배출구 3	샘플러/1	10.25	10.24 09:12	0.0008	기준치 이하
JB03-09	음압기배출구 4	샘플러/1	10.37	10.24 14:18	0.0004	기준치 이하
JB03-10	작업장주변 실외	샘플러/1	10.40	10.24 08:58	0.0000	불검출
JB03-11	폐기물 반출구	샘플러/1	10.33	10.24 14:36	0.0028	기준치 이하

- 석면안전관리법 시행령 제38조(사업장 주변의 석면배출 허용기준)에 따라 공기 중 비산정도 노출기준 : 0.01 (개/cc)
- 본 석면조사 분석은 산업안전보건법 제38조2, 동법시행령 제30조4, 고용노동부 고시 제2009-32 석면조사 및 정도관리규정과 작업환경측정 및 지정측정기관 평가 등에 관한 고용노동부 고시 중 허용기준 설정물질의 측정분석법(2011-55호-석면)에 의한 석면분석법에 따른 정성/정량 분석 결과입니다. (PolA02rized Light Microscopy(PLM)Performed by NIOSH Method 9002, issue2)
- 본 분석결과서는 법적 용도로 사용할 수 없으며, 당사의 허가 없이 재 발행될 수 없습니다.

(유)이룸환경기술 대표이사



❖ 1. 측정 결과

공기 중 비산정도측정 결과표 (TEST REPORT)						
용역명	전라북도장애인복지관 석면해체제거 공사					
측정일	2022년 10월 25일 화요일(날씨 : 맑음)					
측정장소	전북 전주시 완산구 천잠로 277					
분 석 결 과						
시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ / 분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면
JB04-01	부지경계선 1	샘플러/1	10.42	10.25 10:46	0.0006	기준치 이하
JB04-02	부지경계선 2	샘플러/1	10.35	10.25 10:54	0.0004	기준치 이하
JB04-03	부지경계선 3	샘플러/1	10.46	10.25 10:39	0.0000	불검출
JB04-04	부지경계선 4	샘플러/1	10.48	10.25 10:52	0.0006	기준치 이하
JB04-05	위생설비입구	샘플러/1	10.53	10.25 11:01	0.0019	기준치 이하
JB04-06	음압배출구 1	샘플러/1	10.45	10.25 11:03	0.0016	기준치 이하
JB04-07	음압배출구 2	샘플러/1	10.28	10.25 11:04	0.0012	기준치 이하
JB04-08	음압배출구 3	샘플러/1	10.50	10.25 11:05	0.0019	기준치 이하
JB04-09	음압배출구 4	샘플러/1	10.34	10.25 13:13	0.0008	기준치 이하
JB04-10	작업장주변 실외	샘플러/1	10.38	10.25 10:53	0.0004	기준치 이하
JB04-11	폐기물 반출구	샘플러/1	10.40	10.25 15:27	0.0031	기준치 이하

- 석면안전관리법 시행령 제38조(사업장 주변의 석면배출 허용기준)에 따라 공기 중 비산정도 노출기준 : 0.01 (개/cc)
- 본 석면조사 분석은 산업안전보건법 제38조2, 동법시행령 제30조4, 고용노동부 고시 제2009-32 석면조사 및 정도관리규정과 작업환경측정 및 지정측정기관 평가 등에 관한 고용노동부 고시 중 허용기준 설정물질의 측정분석법(2011-55호-석면)에 의한 석면분석법에 따른 정성/정량 분석 결과입니다. (PolA02rized Light Microscopy(PLM)Performed by NIOSH Method 9002, issue2)
- 본 분석결과서는 법적 용도로 사용할 수 없으며, 당사의 허가 없이 재 발행될 수 없습니다.

(유)이름환경기술 대표이사



❖ 1. 측정 결과

공기 중 비산정도측정 결과표 (TEST REPORT)

용역명	전라북도장애인복지관 석면해체제거 공사					
측정일	2022년 10월 26일 수요일(날씨 : 맑음)					
측정장소	전북 전주시 완산구 천잠로 277					
분 석 결 과						
시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ /분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면
JB05-01	부지경계선 1	샘플러/1	10.49	10.26 10:15	0.0000	불검출
JB05-02	부지경계선 2	샘플러/1	10.32	10.26 10:19	0.0004	기준치 이하
JB05-03	부지경계선 3	샘플러/1	10.43	10.26 10:12	0.0000	불검출
JB05-04	부지경계선 4	샘플러/1	10.46	10.26 10:21	0.0002	기준치 이하
JB05-05	위생설비입구 1	샘플러/1	10.52	10.26 13:32	0.0019	기준치 이하
JB05-06	위생설비입구 2	샘플러/1	10.36	10.26 10:54	0.0024	기준치 이하
JB05-07	음압배출구 1	샘플러/1	10.21	10.26 10:16	0.0012	기준치 이하
JB05-08	음압배출구 2	샘플러/1	10.38	10.26 10:58	0.0008	기준치 이하
JB05-09	음압배출구 3	샘플러/1	10.29	10.26 14:32	0.0016	기준치 이하
JB05-10	음압배출구 4	샘플러/1	10.41	10.26 14:33	0.0012	기준치 이하
JB05-11	작업장주변 실외	샘플러/1	10.50	10.26 10:22	0.0008	기준치 이하
JB05-12	폐기물 반출구 1	샘플러/1	10.44	10.26 10:35	0.0016	기준치 이하
JB05-13	폐기물 반출구 2	샘플러/1	10.47	10.26 14:52	0.0039	기준치 이하

- 석면안전관리법 시행령 제38조(사업장 주변의 석면배출 허용기준)에 따라 공기 중 비산정도 노출기준 : 0.01 (개/cc)
- 본 석면조사 분석은 산업안전보건법 제38조2, 동법시행령 제30조4, 고용노동부 고시 제2009-32 석면조사 및 정도관리규정과 작업환경측정 및 지정측정기관 평가 등에 관한 고용노동부 고시 중 허용기준 설정물질의 측정분석법(2011-55호-석면)에 의한 석면분석법에 따른 정성/정량 분석 결과입니다. (PolA02rized Light Microscopy(PLM)Performed by NIOSH Method 9002, issue2)
- 본 분석결과서는 법적 용도로 사용할 수 없으며, 당사의 허가 없이 재 발행될 수 없습니다.

(유)이룸환경기술 대표이사



❖ 1. 측정 결과

공기 중 비산정도측정 결과표 (TEST REPORT)						
용역명	전라북도장애인복지관 석면해체제거 공사					
측정일	2022년 10월 27일 목요일(날씨 : 맑음)					
측정장소	전북 전주시 완산구 천잠로 277					
분 석 결 과						
시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ /분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면
JB06-01	부지경계선 1	샘플러/1	10.50	10.27 10:29	0.0008	기준치 이하
JB06-02	부지경계선 2	샘플러/1	10.45	10.27 10:33	0.0000	불검출
JB06-03	부지경계선 3	샘플러/1	10.37	10.27 10:26	0.0004	기준치 이하
JB06-04	부지경계선 4	샘플러/1	10.48	10.27 10:34	0.0006	기준치 이하
JB06-05	위생설비입구	샘플러/1	10.33	10.27 10:58	0.0032	기준치 이하
JB06-06	음압배출구 1	샘플러/1	10.40	10.27 10:58	0.0012	기준치 이하
JB06-07	음압배출구 2	샘플러/1	10.39	10.27 11:30	0.0008	기준치 이하
JB06-08	음압배출구 3	샘플러/1	10.31	10.27 11:31	0.0012	기준치 이하
JB06-09	작업장주변 실외	샘플러/1	10.42	10.27 10:36	0.0000	불검출
JB06-10	폐기물 반출구	샘플러/1	10.56	10.27 13:18	0.0043	기준치 이하

- 석면안전관리법 시행령 제38조(사업장 주변의 석면배출 허용기준)에 따라 공기 중 비산정도 노출기준 : 0.01 (개/cc)
- 본 석면조사 분석은 산업안전보건법 제38조2, 동법시행령 제30조4, 고용노동부 고시 제2009-32 석면조사 및 정도관리규정과 작업환경측정 및 지정측정기관 평가 등에 관한 고용노동부 고시 중 허용기준 설정물질의 측정분석법(2011-55호-석면)에 의한 석면분석법에 따른 정성/정량 분석 결과입니다. (PolA02rized Light Microscopy(PLM)Performed by NIOSH Method 9002, issue2)
- 본 분석결과서는 법적 용도로 사용할 수 없으며, 당사의 허가 없이 재 발행될 수 없습니다.

(유)이룸환경기술 대표이사

