

붙임 1) 측정 결과

## 석 면 비 산 측 정 분 석 결 과 서

1. 개 요

|         |                            |              |               |
|---------|----------------------------|--------------|---------------|
|         |                            | 분석일련번호 (A.N) | 20220296      |
| 공 사 명   | 전주신흥고 기숙사 및 본관동 석면철거공사     |              |               |
| 현 장 주 소 | 전주시 완산구 서원로 399 (전주신흥고등학교) |              |               |
| 의뢰인     | 전주신흥고등학교                   |              |               |
| 측 정 일   | 2022. 12. 22.              | 분 석 일        | 2022. 12. 22. |

2. 분석결과 / 적용분석법

| 연번 | 시료번호 | 측정지점       | 유량<br>(L/min) | 채취량<br>(L) | 측정농도<br>(개/㎤) | 검출 석면<br>(측정결과) |
|----|------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 1  | A-1  | 위생설비 입구    | 10.204        | 408.1      | 0.003         | 기준치 이하          |
| 2  | A-2  | 폐기물 반출구    | 10.200        | 408.0      | 0.002         | 기준치 이하          |
| 3  | A-3  | 음압기 토출구1   | 10.197        | 407.9      | 0.002         | 기준치 이하          |
| 4  | A-4  | 작업장 주변(실내) | 10.199        | 1223.9     | 0.001         | 기준치 이하          |
| 5  | A-5  | 음압기 토출구2   | 10.203        | 408.1      | 0.003         | 기준치 이하          |
| -  | -    | -          | -             | -          | -             | -               |
| -  | -    | -          | -             | -          | -             | -               |
| -  | -    | -          | -             | -          | -             | -               |
| -  | -    | -          | -             | -          | -             | -               |
| -  | -    | -          | -             | -          | -             | -               |

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/㎤ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임 1) 측정 결과

# 석 면 비 산 측 정 분 석 결 과 서

## 1. 개 요

|         |                            |              |              |
|---------|----------------------------|--------------|--------------|
|         |                            | 분석일련번호 (A.N) | 20220298     |
| 공 사 명   | 전주신흥고 기숙사 및 본관동 석면철거공사     |              |              |
| 현 장 주 소 | 전주시 완산구 서원로 399 (전주신흥고등학교) |              |              |
| 의뢰인     | 전주신흥고등학교                   |              |              |
| 측 정 일   | 2022. 12. 23.              | 분 석 일        | 2022. 12. 23 |

## 2. 분석결과 / 적용분석법

| 연번 | 시료번호 | 측정지점       | 유량<br>(L/min) | 채취량<br>(L) | 측정농도<br>(개/㎤) | 검출 석면<br>(측정결과) |
|----|------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 1  | B-1  | 위생설비 입구    | 10.196        | 407.8      | 0.002         | 기준치 이하          |
| 2  | B-2  | 폐기물 반출구    | 10.197        | 407.9      | 0.003         | 기준치 이하          |
| 3  | B-3  | 응압기 토출구1   | 10.203        | 408.1      | 0.002         | 기준치 이하          |
| 4  | B-4  | 작업장 주변(실내) | 10.204        | 1224.4     | 0.001         | 기준치 이하          |
| 5  | B-5  | 응압기 토출구2   | 10.204        | 408.2      | 0.002         | 기준치 이하          |
| -  | -    | -          | -             | -          | -             | -               |
| -  | -    | -          | -             | -          | -             | -               |
| -  | -    | -          | -             | -          | -             | -               |
| -  | -    | -          | -             | -          | -             | -               |
| -  | -    | -          | -             | -          | -             | -               |

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/㎤ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 :

(주) 한국 석면 환경 연구

