

-2. 석면비산측정 분석 결과

석면분석 보고서 일련번호		현 장 명		인문대2호관, 농대2호관 석면해체제거공사				
2023-B-002-01		측 정 일		2023. 01. 16				
시료 번호	위치	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정시간 (분)	총 유량 (l)	측정결과 (f/cc)	검출석면
B-1		부지경계1	SARA-5100	10.192	240	2,446	0.001	기준치이하
B-2		부지경계2	SARA-5100	10.167	240	2,440	0.000	기준치이하
B-3		부지경계3	SARA-5100	10.157	240	2,438	0.000	기준치이하
B-4		부지경계4	SARA-5100	10.193	240	2,446	0.001	기준치이하
B-5	농대2호관 1층 좌측 출입구	위생 설비	SARA-5100	10.170	40	407	0.002	기준치이하
B-6	농대2호관1층 118호실	음압기배출구1	SARA-5100	10.142	40	406	0.001	기준치이하
B-7	농대2호관 1층 복도1	음압기배출구2	SARA-5100	10.164	40	407	0.002	기준치이하
B-8	농대2호관 1층 복도2	음압기배출구3	SARA-5100	10.153	40	406	0.001	기준치이하
B-9	농대2호관 1층 중앙출입구	작업장주변	SARA-5100	10.144	120	1,217	0.001	기준치이하

* 참 고

- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/cm³ 이하
- 본 연구원의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

푸른 환경 연구 소 (주)




-2. 석면비산측정 분석 결과

석면분석 보고서 일련번호		현 장 명		인문대2호관, 농대2호관 석면해체제거공사				
2023-B-002-01		측 정 일		2023. 01. 16				
시료 번호	위치	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정시간 (분)	총 유량 (l)	측정결과 (f/cc)	검출석면
B-1	-	부지경계1	SARA-5100	10.192	240	2,446	0.001	기준치이하
B-2		부지경계2	SARA-5100	10.167	240	2,440	0.000	기준치이하
B-3		부지경계3	SARA-5100	10.157	240	2,438	0.000	기준치이하
B-4		부지경계4	SARA-5100	10.193	240	2,446	0.001	기준치이하
B-5	농대2호관 1층 좌측 출입구	위생 설비	SARA-5100	10.170	40	407	0.002	기준치이하
B-6	농대2호관1층 118호실	음압기배출구1	SARA-5100	10.142	40	406	0.001	기준치이하
B-7	농대2호관 1층 복도1	음압기배출구2	SARA-5100	10.164	40	407	0.002	기준치이하
B-8	농대2호관 1층 복도2	음압기배출구3	SARA-5100	10.153	40	406	0.001	기준치이하
B-9	농대2호관 1층 중앙출입구	작업장주변	SARA-5100	10.144	120	1,217	0.001	기준치이하

참 고

- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/cm³ 이하
- 본 연구원의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

푸른환경연구소(주)



1-2. 석면비산측정 분석 결과(1-1/농대2호관)

석면분석 보고서 일련번호		현 장 명		인문대2호관, 농대2호관 석면해체제거공사				
2023-B-002-02-1		측 정 일		2023. 01. 17				
시료 번호	위치	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정시간 (분)	총 유량 (ℓ)	측정결과 (f/cc)	검출석면
B-1		부지경계1	SARA-5100	10.196	240	2,447	0.001	기준치이하
B-2		부지경계2	SARA-5100	10.184	240	2,444	0.000	기준치이하
B-3		부지경계3	SARA-5100	10.161	240	2,439	0.000	기준치이하
B-4		부지경계4	SARA-5100	10.196	240	2,447	0.001	기준치이하
B-5	농대2호관 1층 좌측 출입구	위생설비	SARA-5100	10.177	40	407	0.002	기준치이하
B-6	농대2호관 1층 118호실	음압기배출구1	SARA-5100	10.163	40	407	0.001	기준치이하
B-7	농대2호관 1층 복도1	음압기배출구2	SARA-5100	10.179	40	407	0.002	기준치이하
B-8	농대2호관 1층 복도2	음압기배출구3	SARA-5100	10.156	40	406	0.001	기준치이하
B-9	농대2호관 좌측출입구	폐기물반출구	SARA-5100	10.145	40	406	0.001	기준치이하
B-10	농대2호관 1층 중앙출입구	작업장주변	SARA-5100	10.187	120	1,222	0.001	기준치이하
B-11	농대2호관 좌측 주차장	폐기물보관1	SARA-5100	10.169	40	407	0.001	기준치이하
B-12		폐기물보관2	SARA-5100	10.191	40	408	0.002	기준치이하

※ 참 고

- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/㎤ 이하
- 본 연구원의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

푸른환경연구소(주)



1-2. 석면비산측정 분석 결과(1-2/인문대2호관)

석면분석 보고서 일련번호		현 장 명		인문대2호관, 농대2호관 석면해체제거공사				
2023-B-002-02-2		측 정 일		2023. 01. 17				
시료 번호	위치	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정시간 (분)	총 유량 (ℓ)	측정결과 (f/cc)	검출석면
B-1	-	부지경계1	SARA-5100	10.210	240	2,450	0.001	기준치이하
B-2		부지경계2	SARA-5100	10.204	240	2,449	0.001	기준치이하
B-3		부지경계3	SARA-5100	10.190	240	2,445	0.000	기준치이하
B-4		부지경계4	SARA-5100	10.182	240	2,444	0.000	기준치이하
B-5	인문대2호관 1층 도서관 앞 출입구	위생설비1	SARA-5100	10.192	40	408	0.002	기준치이하
B-6	인문대2호관 1층 101,102호 앞 출입구	위생설비2	SARA-5100	10.208	40	408	0.005	기준치이하
B-7	인문대2호관 1층 엘리베이터 앞 출입구	위생설비3	SARA-5100	10.201	40	408	0.004	기준치이하
B-8	인문대2호관 1층 도서관	음압기배출구1	SARA-5100	10.200	40	408	0.004	기준치이하
B-9	인문대2호관 1층 101,102호 앞 출입구	음압기배출구2	SARA-5100	10.192	40	408	0.002	기준치이하
B-10	인문대2호관 1층 엘리베이터 홀	음압기배출구3	SARA-5100	10.179	40	407	0.001	기준치이하
B-11	인문대2호관 1층 도서관 앞 출입구	폐기물반출구1	SARA-5100	10.191	40	408	0.002	기준치이하
B-12	인문대2호관 1층 101,102호 앞 출입구	폐기물반출구2	SARA-5100	10.198	40	408	0.004	기준치이하
B-13	인문대2호관 1층 엘리베이터 앞 출입구	폐기물반출구3	SARA-5100	10.193	40	408	0.002	기준치이하
B-14	인문대2호관 우측 주차장	폐기물보관1	SARA-5100	10.178	40	407	0.001	기준치이하
B-15		폐기물보관2	SARA-5100	10.194	40	408	0.002	기준치이하

※ 참 고

- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/㎥ 이하
- 본 연구원의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

푸른 환경 연구 소 (주)



1-2. 석면비산측정 분석 결과

석면분석 보고서 일련번호	현 장 명	인문대2호관, 농대2호관 석면해체제거공사
2023-B-002-03	측 정 일	2023. 01. 18

시료 번호	위 치	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정시간 (분)	총 유량 (ℓ)	측정결과 (f/cc)	검출석면
B-1	농대2호관 좌측 주차장	폐기물보관지점1	SARA-5100	10.199	40	408	0.002	기준치이하
B-2		폐기물보관지점2	SARA-5100	10.214	40	409	0.004	기준치이하
B-3	인문대2호관 우측 주차장	폐기물보관지점3	SARA-5100	10.195	40	408	0.001	기준치이하
B-4		폐기물보관지점4	SARA-5100	10.202	40	408	0.002	기준치이하

※ 참 고
- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/㎥ 이하
- 본 연구원의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

푸 른 환 경 연 구 소 (주)


석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자): 전북대학교		사업자등록번호				
	주소 : 전북 전주시 덕진구 백제대로 567 (금암동) 전북대학교 (전화번호: 063-270-2114)						
건축물	건물명 : 전북대학교 농대2호관/ 인문대2호관		위치 : 전북 전주시 덕진구 백제대로 567 (금암동) 전북대학교				
	연면적(㎡) : 12,009.26㎡		작업기간 2023. 01. 10 ~ 2023. 01. 28				
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] : 천장재(텍스) 537.58㎡, 벽재(밤라이트) 23.46㎡						
측정기관	대						
	주						
	측						
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (측정 시간)	측정결과 (f/cc)	검출석면
	- 별첨1 참조 -						
측정 지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고		
	- 별첨2 참조 -						

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

제출인(대표자)

전주시청

귀하

전북대학교 (서명 또는 인)

2023년 01월 16일



첨부서류

「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본

수수료
없음

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]