

분 석 결 과 서

의뢰날짜	2023. 02. 05			의뢰항목		대기중 석면농도 분석	
현장주소	전주시 덕진구 백제대로 567						
시료수량	9개			채취일시		2023. 02. 05	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎤)	검출석면 의종류	초과여부
ds02-05#1	부지경계선①	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds02-05#2	부지경계선②	LX-40A	10	240	N	-	-
ds02-05#3	부지경계선③	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds02-05#4	부지경계선④	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds02-05#5	위생설비입구	SARA-5100	10	40	0.001	백석면	기준치미만
ds02-05#6	음압기공기반출구①	SARA-5100	10	40	0.002	백석면	기준치미만
ds02-05#7	음압기공기반출구②	LX-40A	10	40	0.002	백석면	기준치미만
ds02-05#8	폐기물반출구	SARA-5100	10	40	0.001	백석면	기준치미만
ds02-05#9	폐기물보관장소	SARA-5100	10	40	N	-	-

- * 노출기준 : 0.01 개/㎤
- * 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.
- * 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2023. 02. 05

분 석 자 :

(유) 돌 숨 석 면 연 구 소

