

1. 측정결과 - 2023. 06. 28.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 / 4대	#1	부지경계선1	9.94	245	0.0014	N/A
	#2	부지경계선2	9.94	245	0.0010	N/A
	#3	부지경계선3	9.92	245	0.0012	N/A
	#4	부지경계선4	9.96	245	0.0016	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정결과 - 2023. 06. 29.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 / 11대	#1	작업장주변1	9.91	125	0.0020	N/A
	#2	작업장주변2	9.87	125	0.0024	N/A
	#3	작업장주변3	9.94	125	0.0020	N/A
	#4	작업장주변4	9.95	125	0.0028	N/A
	#5	위생설비입구1	9.93	125	0.0022	N/A
	#6	위생설비입구2	9.92	45	0.0026	N/A
	#7	음압기공기배출구1	9.94	45	0.0033	N/A
	#8	음압기공기배출구2	9.95	45	0.0026	N/A
	#9	음압기공기배출구3	9.97	45	0.0029	N/A
	#10	음압기공기배출구4	9.94	45	0.0029	N/A
	#11	폐기물반출구	9.96	45	0.0036	N/A
	#12	폐기물보관지점1	9.97	45	0.0025	N/A
	#13	폐기물보관지점2	9.94	45	0.0029	N/A

- 부지경계선은 우천으로 인해 측정불가.
- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정결과 - 2023. 06. 30.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 / 8대	#1	작업장주변1	9.91	125	0.0028	N/A
	#2	작업장주변2	9.87	125	0.0024	N/A
	#3	작업장주변3	9.93	125	0.0028	N/A
	#4	작업장주변4	9.94	125	0.0020	N/A
	#5	작업장주변5	9.90	125	0.0032	N/A
	#6	위생설비입구	9.91	45	0.0026	N/A
	#7	음압기공기배출구1	9.88	45	0.0029	N/A
	#8	음압기공기배출구2	9.90	45	0.0026	N/A
	#9	폐기물반출구	9.89	45	0.0033	N/A
	#10	폐기물보관지점1	9.93	45	0.0029	N/A
	#11	폐기물보관지점2	9.89	45	0.0029	N/A

- 부지경계는 우천으로 인해 측정불가.
- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정결과 - 2023. 07. 01.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 / 10대	#1	부지경계선1	9.93	245	0.0024	N/A
	#2	부지경계선2	9.87	245	0.0020	N/A
	#3	부지경계선3	9.94	245	0.0028	N/A
	#4	부지경계선4	9.87	245	0.0024	N/A
	#5	작업장주변1	9.92	125	0.0032	N/A
	#6	작업장주변2	9.92	125	0.0036	N/A
	#7	위생설비입구	9.92	45	0.0029	N/A
	#8	음압기공기배출구	9.90	45	0.0033	N/A
	#9	폐기물반출구	9.94	45	0.0040	N/A
	#10	폐기물보관지점1	9.92	45	0.0026	N/A
	#11	폐기물보관지점2	9.92	45	0.0026	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정결과 - 2023. 07. 02.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 / 2대	#1	폐기물보관지점1	9.92	45	0.0025	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.85	45	0.0022	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 KMS-5100 / 2대

측정지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
폐기물 보관지점1				0.0025
	측정 시작 시간 15:23		측정 종료 시간 16:08	
폐기물 보관지점2				0.0022
	측정 시작 시간 15:24		측정 종료 시간 16:09	

1. 측정결과 - 2023. 07. 03.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 / 2대	#1	폐기물보관지점1	9.96	45	0.0026	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.91	45	0.0026	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 KMS-5100 / 2대

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
폐기물 보관지점1			0.0026
	측정 시작 시간 16:04	측정 종료 시간 16:49	
폐기물 보관지점2			0.0026
	측정 시작 시간 16:05	측정 종료 시간 16:50	

1. 측정결과 - 2023. 07. 04.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
-	우천으로 인해 측정불가					

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하


1. 측정결과 - 2023. 07. 05.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 / 2대	#1	폐기물보관지점1	9.90	45	0.0022	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.93	45	0.0026	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 KMS-5100 / 2대

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
폐기물 보관지점1			0.0022
	측정 시작 시간 09:08	측정 종료 시간 09:53	
폐기물 보관지점2			0.0026
	측정 시작 시간 09:08	측정 종료 시간 09:53	

1. 측정결과 - 2023. 07. 06.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 / 2대	#1	폐기물보관지점1	9.94	45	0.0022	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.89	45	0.0022	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 KMS-5100 / 2대

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
폐기물 보관지점1			0.0022
	측정 시작 시간 10:02	측정 종료 시간 10:47	
폐기물 보관지점2			0.0022
	측정 시작 시간 10:03	측정 종료 시간 10:48	

1. 측정결과 - 2023. 07. 07.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 / 7대	#1	작업장주변1	9.94	125	0.0020	N/A
	#2	작업장주변2	9.89	125	0.0024	N/A
	#3	작업장주변3	9.90	125	0.0016	N/A
	#4	작업장주변4	9.94	125	0.0020	N/A
	#5	위생설비입구	9.92	45	0.0032	N/A
	#6	음압기공기배출구1	9.96	45	0.0035	N/A
	#7	음압기공기배출구2	9.87	45	0.0033	N/A
	#8	음압기공기배출구3	9.96	45	0.0026	N/A
	#9	음압기공기배출구4	9.93	45	0.0029	N/A
	#10	폐기물반출구	9.96	45	0.0033	N/A
	#11	폐기물보관지점1	9.93	45	0.0022	N/A
	#12	폐기물보관지점2	9.95	45	0.0018	N/A

- 부지경계는 우천으로 인해 측정불가.
- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정결과 - 2023. 07. 08.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 / 11대	#1	부지경계선1	9.95	245	0.0020	N/A
	#2	부지경계선2	9.93	245	0.0024	N/A
	#3	부지경계선3	9.91	245	0.0024	N/A
	#4	부지경계선4	9.92	245	0.0028	N/A
	#5	작업장주변1	9.92	125	0.0024	N/A
	#6	작업장주변2	9.97	125	0.0024	N/A
	#7	작업장주변3	9.94	125	0.0028	N/A
	#8	작업장주변4	9.92	125	0.0032	N/A
	#9	위생설비입구	9.88	45	0.0026	N/A
	#10	음압기공기배출구1	9.93	45	0.0029	N/A
	#11	음압기공기배출구2	9.91	45	0.0026	N/A
	#12	음압기공기배출구3	9.93	45	0.0029	N/A
	#13	음압기공기배출구4	9.90	45	0.0029	N/A
	#14	폐기물반출구	9.88	45	0.0040	N/A
	#15	폐기물보관지점1	9.93	45	0.0026	N/A
	#16	폐기물보관지점2	9.92	45	0.0022	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정결과 - 2023. 07. 09.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 / 9대	#1	부지경계선1	9.95	245	0.0020	N/A
	#2	부지경계선2	9.95	245	0.0024	N/A
	#3	부지경계선3	9.90	245	0.0020	N/A
	#4	부지경계선4	9.93	245	0.0028	N/A
	#5	작업장주변1	9.96	125	0.0024	N/A
	#6	작업장주변2	9.93	125	0.0020	N/A
	#7	작업장주변3	9.95	125	0.0032	N/A
	#8	작업장주변4	9.90	125	0.0036	N/A
	#9	위생설비입구	9.96	45	0.0033	N/A
	#10	음압기공기배출구1	9.92	45	0.0033	N/A
	#11	음압기공기배출구2	9.94	45	0.0033	N/A
	#12	음압기공기배출구3	9.88	45	0.0037	N/A
	#13	음압기공기배출구4	9.90	45	0.0029	N/A
	#14	폐기물반출구	9.94	45	0.0044	N/A
	#15	폐기물보관지점1	9.95	45	0.0029	N/A
	#16	폐기물보관지점2	9.94	45	0.0029	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정결과 - 2023. 07. 10.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 / 9대	#1	부지경계선1	9.96	245	0.0035	N/A
	#2	부지경계선2	9.89	245	0.0032	N/A
	#3	부지경계선3	9.95	245	0.0035	N/A
	#4	부지경계선4	9.94	245	0.0036	N/A
	#5	작업장주변1	9.88	125	0.0032	N/A
	#6	작업장주변2	9.94	45	0.0036	N/A
	#7	작업장주변3	9.91	45	0.0036	N/A
	#8	작업장주변4	9.90	45	0.0036	N/A
	#9	위생설비입구	9.85	45	0.0030	N/A
	#10	음압기공기배출구1	9.87	45	0.0026	N/A
	#11	음압기공기배출구2	9.90	45	0.0029	N/A
	#12	음압기공기배출구3	9.91	45	0.0026	N/A
	#13	음압기공기배출구4	9.87	45	0.0033	N/A
	#14	폐기물반출구	9.93	45	0.0029	N/A
	#15	폐기물보관지점1	9.84	45	0.0030	N/A
	#16	폐기물보관지점2	9.92	45	0.0029	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정결과 - 2023. 07. 11.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
-	우천으로 인해 측정불가					

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정결과 - 2023. 07. 14.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 / 8대	#1	작업장주변1	9.87	125	0.0036	N/A
	#2	작업장주변2	9.94	125	0.0032	N/A
	#3	작업장주변3	9.95	125	0.0035	N/A
	#4	작업장주변4	9.91	125	0.0040	N/A
	#5	위생설비입구	9.92	45	0.0026	N/A
	#6	음압기공기배출구1	9.93	45	0.0029	N/A
	#7	음압기공기배출구2	9.91	45	0.0026	N/A
	#8	음압기공기배출구3	9.98	45	0.0033	N/A
	#9	폐기물반출구	9.90	45	0.0037	N/A
	#10	폐기물보관지점1	9.91	45	0.0029	N/A
	#11	폐기물보관지점2	9.95	45	0.0026	N/A

- 부지경계는 우천으로 인해 측정불가.
- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정결과 - 2023. 07. 15.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 / 8대	#1	작업장주변1	9.96	125	0.0031	N/A
	#2	작업장주변2	9.93	125	0.0036	N/A
	#3	작업장주변3	9.92	125	0.0028	N/A
	#4	작업장주변4	9.85	125	0.0036	N/A
	#5	위생설비입구	9.88	45	0.0029	N/A
	#6	음압기공기배출구1	9.91	45	0.0026	N/A
	#7	음압기공기배출구2	9.88	45	0.0029	N/A
	#8	음압기공기배출구3	9.84	45	0.0026	N/A
	#9	폐기물반출구	9.90	45	0.0033	N/A
	#10	폐기물보관지점1	9.84	45	0.0026	N/A
	#11	폐기물보관지점2	9.92	45	0.0026	N/A

- 부지경계는 우천으로 인해 측정불가.
- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정결과 - 2023. 07. 17.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 / 8대	#1	부지경계선1	9.93	245	0.0024	N/A
	#2	부지경계선2	9.96	245	0.0020	N/A
	#3	부지경계선3	9.91	245	0.0028	N/A
	#4	부지경계선4	9.93	245	0.0024	N/A
	#5	작업장주변1	9.92	125	0.0032	N/A
	#6	작업장주변2	9.93	125	0.0036	N/A
	#7	위생설비입구	9.87	45	0.0026	N/A
	#8	음압기공기배출구1	9.90	45	0.0029	N/A
	#9	음압기공기배출구2	9.91	45	0.0033	N/A
	#10	음압기공기배출구3	9.95	45	0.0029	N/A
	#11	폐기물반출구	9.96	45	0.0033	N/A
	#12	폐기물보관지점1	9.91	45	0.0029	N/A
	#13	폐기물보관지점2	9.92	45	0.0029	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정결과 - 2023. 07. 18.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
-	우천으로 인해 측정불가					

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하


1. 측정결과 - 2023. 07. 19.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 / 2대	#1	폐기물보관지점1	9.89	45	0.0022	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.90	45	0.0026	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 KMS-5100 / 2대

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
폐기물 보관지점1			0.0022
	측정 시작 시간 10:42	측정 종료 시간 11:27	
폐기물 보관지점2			0.0026
	측정 시작 시간 10:43	측정 종료 시간 11:28	


1. 측정결과 - 2023. 07. 20.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 / 2대	#1	폐기물보관지점1	9.90	45	0.0026	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.88	45	0.0026	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 KMS-5100 / 2대

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
폐기물 보관지점1			0.0026
	측정 시작 시간 09:25	측정 종료 시간 10:10	
폐기물 보관지점2			0.0026
	측정 시작 시간 09:26	측정 종료 시간 10:11	

1. 측정결과 - 2023. 07. 21.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 / 2대	#1	폐기물보관지점1	9.90	45	0.0026	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.89	45	0.0022	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 KMS-5100 / 2대

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
폐기물 보관지점1			0.0026
	측정 시작 시간 09:34	측정 종료 시간 10:19	
폐기물 보관지점2			0.0022
	측정 시작 시간 09:35	측정 종료 시간 10:20	

1. 측정결과 - 2023. 07. 22.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
-	우천으로 인해 측정불가					

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정결과 - 2023. 07. 23.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
-	우천으로 인해 측정불가					

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정결과 - 2023. 07. 24.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (l/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 / 2대	#1	폐기물보관지점1	9.86	45	0.0026	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.87	45	0.0026	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 KMS-5100 / 2대

측정지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
폐기물 보관지점1				0.0026
	측정 시작 시간 09:51		측정 종료 시간 10:36	
폐기물 보관지점2				0.0026
	측정 시작 시간 09:52		측정 종료 시간 10:37	


1. 측정결과 - 2023. 07. 25.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 / 2대	#1	폐기물보관지점1	9.93	45	0.0029	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.90	45	0.0026	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 KMS-5100 / 2대

측정지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
폐기물 보관지점1				0.0029
	측정 시작 시간 13:04		측정 종료 시간 13:49	
폐기물 보관지점2				0.0026
	측정 시작 시간 13:05		측정 종료 시간 13:50	


1. 측정결과 - 2023. 07. 26.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 / 2대	#1	폐기물보관지점1	9.91	45	0.0029	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.88	45	0.0029	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 KMS-5100 / 2대

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
폐기물 보관지점1			0.0029
	측정 시작 시간 08:16	측정 종료 시간 09:01	
폐기물 보관지점2			0.0029
	측정 시작 시간 08:18	측정 종료 시간 09:03	