

현장명: 전주여울초 외 1기관(전주교육지원청)
석면해체 제거공사
[여울초등학교]



석면스토리 주식회사

Asbestos building survey Asbestos-story Co.Ltd

전주시 덕진구 만성북로 51-25 3층 3057호

TEL : (063) 253-2200 FAX : (063) 842-2601

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주여울초 외 1기관(전주교육지원청)
	현장 소재지	석면해체 제거공사 - [여울초등학교] 전북 전주시 완산구 고사평8길 11
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20230286
	전화번호	063-211-8003

2. 측정기간 - 2023년 08월 11일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시아수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2023. 08. 11.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2023. 08. 11.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0811-1	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 11.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0811-2	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 11.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0811-3	부지경계선	KMS5100 / 1	10.3	2023. 08. 11.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0811-4	부지경계선	KMS5100 / 1	10.3	2023. 08. 11.	-	-	검출한계미만 (불검출)

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2023년 08월 일

석면스토리(주)



■ 석면비산측정 사진대지

시 료 채 취 사 진			
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
작업장주변			
	측정 시작 시간 : 10:32	측정 종료 시간 : 12:32	
작업장주변			
	측정 시작 시간 : 10:03	측정 종료 시간 : 12:03	

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주여울초 외 1기관(전주교육지원청) 석면해체 제거공사 - [여울초등학교]
	현장 소재지	전북 전주시 완산구 고사평8길 11
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20230286
	전화번호	063-211-8003

2. 측정기간 - 2023년 08월 13일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2023. 08. 13.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2023. 08. 13.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0813-1	부지경계선1	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 13.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0813-2	부지경계선2	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 13.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0813-3	부지경계선3	KMS5100 / 1	10.3	2023. 08. 13.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0813-4	부지경계선4	KMS5100 / 1	10.3	2023. 08. 13.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0813-5	작업장주변	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 13.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0813-6	작업장주변	KMS5100 / 1	10.4	2023. 08. 13.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0813-7	작업장주변	KMS5100 / 1	10.4	2023. 08. 13.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-이하여백-							

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2023년 08월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주여울초 외 1기관(전주교육지원청) 석면해체 제거공사 - [여울초등학교]
	현장 소재지	전북 전주시 완산구 고사평8길 11
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20230286
	전화번호	063-211-8003

2. 측정기간 - 2023년 08월 14일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2023.08.14.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2023.08.14.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0814-1	부지경계선1	KMS5100 / 1	10.3	2023.08.14.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0814-2	부지경계선2	KMS5100 / 1	10.3	2023.08.14.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0814-3	부지경계선3	KMS5100 / 1	10.5	2023.08.14.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0814-4	부지경계선4	KMS5100 / 1	10.5	2023.08.14.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0814-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.4	2023.08.14.	0.0035	300	백석면 (기준치미만)
ASS0814-6	작업장주변	KMS5100 / 1	10.5	2023.08.14.	0.0023	100	백석면 (기준치미만)
ASS0814-7	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.3	2023.08.14.	0.0030	300	백석면 (기준치미만)
ASS0814-8	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.3	2023.08.14.	0.0036	300	백석면 (기준치미만)
ASS0814-9	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.3	2023.08.14.	0.0042	300	백석면 (기준치미만)
ASS0814-10	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.3	2023.08.14.	0.0036	300	백석면 (기준치미만)
ASS0814-11	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	2023.08.14.	0.0035	300	백석면 (기준치미만)
ASS0814-12	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	2023.08.14.	0.0041	300	백석면 (기준치미만)
ASS0814-13	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2023.08.14.	0.0035	300	백석면 (기준치미만)
ASS0814-14	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	2023.08.14.	0.0041	300	백석면 (기준치미만)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2023년 08월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명 · 작업명)	전주여울초 외 1기관(전주교육지원청) 석면해체 제거공사 - [여울초등학교]
	현장 소재지	전북 전주시 완산구 고사평8길 11
	석면해체 · 제거작업 신고번호	전주-20230286
	전화번호	063-211-8003

2. 측정기간 - 2023년 08월 14일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
ASS0814-15	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.4	2023.08.14.	-	300	검출한계미만 (불검출)
ASS0814-16	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023.08.14.	-	300	검출한계미만 (불검출)

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2023년 08월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주여울초 외 1기관(전주교육지원청) 석면해체 제거공사 - [여울초등학교]
	현장 소재지	전북 전주시 완산구 고사평8길 11
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20230286
	전화번호	063-211-8003

2. 측정기간 - 2023년 08월 15일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2023. 08. 15.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2023. 08. 15.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0815-1	부지경계선1	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 15.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0815-2	부지경계선2	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 15.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0815-3	부지경계선3	KMS5100 / 1	10.4	2023. 08. 15.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0815-4	부지경계선4	KMS5100 / 1	10.4	2023. 08. 15.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0815-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 15.	0.0029	300	백석면 (기준치미만)
ASS0815-6	작업장주변	KMS5100 / 1	10.3	2023. 08. 15.	0.0024	100	백석면 (기준치미만)
ASS0815-7	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	2023. 08. 15.	0.0035	300	백석면 (기준치미만)
ASS0815-8	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.3	2023. 08. 15.	0.0042	300	백석면 (기준치미만)
ASS0815-9	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.3	2023. 08. 15.	0.0042	300	백석면 (기준치미만)
ASS0815-10	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.3	2023. 08. 15.	0.0048	300	백석면 (기준치미만)
ASS0815-11	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.3	2023. 08. 15.	-	300	검출한계미만 (불검출)
ASS0815-12	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.3	2023. 08. 15.	-	300	검출한계미만 (불검출)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2023년 08월 일

석면스토리(주)



■ 석면비산측정 사진대지

시 료 채 취 사 진			
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
작업장주변			
	측정 시작 시간 : 09:45	측정 종료 시간 : 11:45	
음압기배출구 (2)			
	측정 시작 시간 : 10:05	측정 종료 시간 : 10:45	
음압기배출구 (2)			
	측정 시작 시간 : 10:50	측정 종료 시간 : 11:30	
폐기물반출구			
	측정 시작 시간 : 11:02	측정 종료 시간 : 11:42	
폐기물보관지점 (2)			
	측정 시작 시간 : 11:40	측정 종료 시간 : 12:20	

■ 석면비산측정 사진대지

시 료 채 취 사 진			
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점 (2)	 측정 시작 시간 : 12:50	 측정 종료 시간 : 13:30	

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주여울초 외 1기관(전주교육지원청)
	현장 소재지	석면해체 제거공사 - [여울초등학교] 전북 전주시 완산구 고사평8길 11
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20230286
	전화번호	063-211-8003

2. 측정기간 - 2023년 08월 19일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2023. 08. 19.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2023. 08. 19.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0819-1	부지경계선1	KMS5100 / 1	10.4	2023. 08. 19.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0819-2	부지경계선2	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 19.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0819-3	부지경계선3	KMS5100 / 1	10.4	2023. 08. 19.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0819-4	부지경계선4	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 19.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0819-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.3	2023. 08. 19.	0.0030	300	백석면 (기준치미만)
ASS0819-6	작업장주변	KMS5100 / 1	10.3	2023. 08. 19.	0.0020	100	백석면 (기준치미만)
ASS0819-7	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.3	2023. 08. 19.	0.0036	300	백석면 (기준치미만)
ASS0819-8	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.3	2023. 08. 19.	0.0036	300	백석면 (기준치미만)
ASS0819-9	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 19.	0.0041	300	백석면 (기준치미만)
ASS0819-10	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 19.	0.0053	300	백석면 (기준치미만)
ASS0819-11	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.4	2023. 08. 19.	-	300	검출한계미만 (불검출)
ASS0819-12	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.4	2023. 08. 19.	-	300	검출한계미만 (불검출)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2023년 08월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주여울초 외 1기관(전주교육지원청) 석면해체 제거공사 - [여울초등학교]
	현장 소재지	전북 전주시 완산구 고사평8길 11
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20230286
	전화번호	063-211-8003

2. 측정기간 - 2023년 08월 20일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2023. 08. 20.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2023. 08. 20.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0820-1	부지경계선1	KMS5100 / 1	10.4	2023. 08. 20.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0820-2	부지경계선2	KMS5100 / 1	10.4	2023. 08. 20.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0820-3	부지경계선3	KMS5100 / 1	10.4	2023. 08. 20.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0820-4	부지경계선4	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 20.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0820-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 20.	0.0035	300	백석면 (기준치미만)
ASS0820-6	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 20.	0.0023	300	백석면 (기준치미만)
ASS0820-7	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 20.	0.0023	300	백석면 (기준치미만)
ASS0820-8	작업장주변	KMS5100 / 1	10.3	2023. 08. 20.	0.0016	100	백석면 (기준치미만)
ASS0820-9	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.3	2023. 08. 20.	0.0048	300	백석면 (기준치미만)
ASS0820-10	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.3	2023. 08. 20.	0.0036	300	백석면 (기준치미만)
ASS0820-11	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.3	2023. 08. 20.	0.0042	300	백석면 (기준치미만)
ASS0820-12	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.3	2023. 08. 20.	0.0036	300	백석면 (기준치미만)
ASS0820-13	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	2023. 08. 20.	0.0041	300	백석면 (기준치미만)
ASS0820-14	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 20.	0.0041	300	백석면 (기준치미만)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2023년 08월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주여울초 외 1기관(전주교육지원청) 석면해체 제거공사 - [여울초등학교]
	현장 소재지	전북 전주시 완산구 고사평8길 11
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20230286
	전화번호	063-211-8003

2. 측정기간 - 2023년 08월 20일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
ASS0820-15	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 20.	0.0041	300	백석면 (기준치미만)
ASS0820-16	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 20.	0.0035	300	백석면 (기준치미만)
ASS0820-17	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.4	2023. 08. 20.	0.0047	300	백석면 (기준치미만)
ASS0820-18	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.3	2023. 08. 20.	-	300	검출한계미만 (불검출)
ASS0820-19	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.3	2023. 08. 20.	-	300	검출한계미만 (불검출)

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2023년 08월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주여울초 외 1기관(전주교육지원청)
	현장 소재지	석면해체 제거공사 - [여울초등학교]
	석면해체·제거작업 신고번호	전북 전주시 완산구 고사평8길 11
	전화번호	전주-20230286
		063-211-8003

2. 측정기간 - 2023년 08월 21일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2023. 08. 21.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2023. 08. 21.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0821-1	부지경계선1	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 21.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0821-2	부지경계선2	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 21.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0821-3	부지경계선3	KMS5100 / 1	10.4	2023. 08. 21.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0821-4	부지경계선4	KMS5100 / 1	10.4	2023. 08. 21.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0821-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.3	2023. 08. 21.	0.0030	300	백석면 (기준치미만)
ASS0821-6	작업장주변	KMS5100 / 1	10.3	2023. 08. 21.	0.0020	100	백석면 (기준치미만)
ASS0821-7	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 21.	0.0035	300	백석면 (기준치미만)
ASS0821-8	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 21.	0.0035	300	백석면 (기준치미만)
ASS0821-9	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.3	2023. 08. 21.	0.0036	300	백석면 (기준치미만)
ASS0821-10	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.3	2023. 08. 21.	0.0042	300	백석면 (기준치미만)
ASS0821-11	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	2023. 08. 21.	0.0041	300	백석면 (기준치미만)
ASS0821-12	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	2023. 08. 21.	0.0041	300	백석면 (기준치미만)
ASS0821-13	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 21.	0.0053	300	백석면 (기준치미만)
ASS0821-14	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.3	2023. 08. 21.	-	300	검출한계미만 (불검출)
ASS0821-15	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.3	2023. 08. 21.	-	300	검출한계미만 (불검출)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2023년 08월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주여울초 외 1기관(전주교육지원청) 석면해체 제거공사 - [여울초등학교]
	현장 소재지	전북 전주시 완산구 고사평8길 11
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20230286
	전화번호	063-211-8003

2. 측정기간 - 2023년 08월 22일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2023. 08. 22.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2023. 08. 22.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0822-1	부지경계선1	KMS5100 / 1	10.3	2023. 08. 22.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0822-2	부지경계선2	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 22.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0822-3	부지경계선3	KMS5100 / 1	10.3	2023. 08. 22.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0822-4	부지경계선4	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 22.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0822-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.4	2023. 08. 22.	0.0041	300	백석면 (기준치미만)
ASS0822-6	작업장주변	KMS5100 / 1	10.4	2023. 08. 22.	0.0023	100	백석면 (기준치미만)
ASS0822-7	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.3	2023. 08. 22.	0.0048	300	백석면 (기준치미만)
ASS0822-8	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.3	2023. 08. 22.	0.0042	300	백석면 (기준치미만)
ASS0822-9	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.3	2023. 08. 22.	0.0048	300	백석면 (기준치미만)
ASS0822-10	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 22.	0.0047	300	백석면 (기준치미만)
ASS0822-11	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.4	2023. 08. 22.	0.0053	300	백석면 (기준치미만)
ASS0822-12	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 22.	-	300	검출한계미만 (불검출)
ASS0822-13	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 22.	-	300	검출한계미만 (불검출)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2023년 08월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주여울초 외 1기관(전주교육지원청)
	현장 소재지	석면해체 제거공사 - [여울초등학교] 전북 전주시 완산구 고사평8길 11
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20230286
	전화번호	063-211-8003

2. 측정기간 - 2023년 08월 23일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2023. 08. 23.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2023. 08. 23.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0823-1	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 23.	-	300	검출한계미만 (불검출)
ASS0822-2	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 23.	-	300	검출한계미만 (불검출)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2023년 08월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주여울초 외 1기관(전주교육지원청)
	현장 소재지	석면해체 제거공사 - [여울초등학교] 전북 전주시 완산구 고사평8길 11
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20230286
	전화번호	063-211-8003

2. 측정기간 - 2023년 08월 24일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2023. 08. 24.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2023. 08. 24.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0824-1	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 24.	-	300	검출한계미만 (불검출)
ASS0824-2	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023. 08. 24.	-	300	검출한계미만 (불검출)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2023년 08월 일

석면스토리(주)

