

<첨부1> 분석결과서

비 산 측 정 분 석 결 과 서(23.12.19)-사전측정

용역명	전주시의회 석면철거공사						
주 소	전북 전주시 완산구 노송광장로 10(서노송동)				채 취 일 자	2023.12.19	
의뢰자	전라북도 전주시				총 시 료 수	4 개	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	시아수 (field)	섬유농도 (f/cc)	검출 석면의 종류	초과여부
현장 공시료	-	-	-	100	N	-	불검출
비-ds12-19의회#1	부지경계선① [사전측정]	LX-40A	10/240	100	N	-	불검출
비-ds12-19의회#2	부지경계선② [사전측정]	SARA-5100	10/240	100	N	-	불검출
비-ds12-19의회#3	부지경계선③ [사전측정]	SARA-5100	10/240	100	N	-	불검출
비-ds12-19의회#4	부지경계선④ [사전측정]	SARA-5100	10/240	100	N	-	불검출

* 노출기준 : 0.01 개/cm³

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분석 연구원 :

(유) 돌 솜 석 면 연 구



<첨부1> 분석결과서

비 산 측 정 분 석 결 과 서(23.12.20)

용역명	전주시의회 석면철거공사						
주 소	전북 전주시 완산구 노송광장로 10(서노송동)				채 취 일 자	2023.12.20	
의뢰자	전라북도 전주시				총 시 료 수	11 개	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	시아수 (field)	섬유농도 (f/cc)	검출 석면의 종류	초과여부
현장 공시료	[6층]	-	-	100	N	-	불검출
비-ds12-20의회#1	부지경계선①	SARA-5100	10/240	100	0.001	백석면	기준미만
비-ds12-20의회#2	부지경계선②	LX-40A	10/240	100	0.001	백석면	기준미만
비-ds12-20의회#3	부지경계선③	SARA-5100	10/240	100	0.001	백석면	기준미만
비-ds12-20의회#4	부지경계선④	SARA-5100	10/240	100	0.001	백석면	기준미만
비-ds12-20의회#5	위생설비 지점	LX-40A	10/40	300	0.004	백석면	기준미만
비-ds12-20의회#6	폐기물 반출구	SARA-5100	10/40	300	0.005	백석면	기준미만
비-ds12-20의회#7	음압기공기반출구①	SARA-5100	10/40	300	0.004	백석면	기준미만
비-ds12-20의회#8	음압기공기반출구②	SARA-5100	10/40	300	0.004	백석면	기준미만
비-ds12-20의회#9	음압기공기반출구③	SARA-5100	10/40	300	0.005	백석면	기준미만
비-ds12-20의회#10	음압기공기반출구④	SARA-5100	10/40	300	0.005	백석면	기준미만
비-ds12-20의회#11	작업장 주변 실내	SARA-5100	10/120	100	0.002	백석면	기준미만

* 노출기준 : 0.01 개/cm³

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분석 연구원

(유) 돌 솜 석 면 연 구



용역명	전주시의회 의원연구실 조성사업 석면철거공사						
주 소	전북 전주시 완산구 노송광장로 10(서노송동)				채 취 일 자	2023.12.21	
의뢰자	전라북도 전주시				총 시 료 수	12 개	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	시야수 (field)	섬유농도 (f/cc)	검출 석면의 종류	초과여부
현장 공시료	[5층/지하]	-	-	100	N	-	불검출
비-ds12-21의회#1	부지경계선①	SARA-5100	10/240	100	0.002	백석면	기준미만
비-ds12-21의회#2	부지경계선②	SARA-5100	10/240	100	0.001	백석면	기준미만
비-ds12-21의회#3	부지경계선③	SARA-5100	10/240	100	0.001	백석면	기준미만
비-ds12-21의회#4	부지경계선④	LX-40A	10/240	100	0.001	백석면	기준미만
비-ds12-21의회#5	위생설비 지점	SARA-5100	10/40	300	0.004	백석면	기준미만
비-ds12-21의회#6	폐기물 반출구	LX-40A	10/40	300	0.003	백석면	기준미만
비-ds12-21의회#7	음압기공기반출구①	SARA-5100	10/40	300	0.005	백석면	기준미만
비-ds12-21의회#8	음압기공기반출구②	LX-40A	10/40	300	0.006	백석면	기준미만
비-ds12-21의회#9	음압기공기반출구③	SARA-5100	10/40	300	0.006	백석면	기준미만
비-ds12-21의회#10	음압기공기반출구④	SARA-5100	10/40	300	0.005	백석면	기준미만
비-ds12-21의회#11	음압기공기반출구⑤	LX-40A	10/40	300	0.007	백석면	기준미만
비-ds12-21의회#12	작업장 주변 실내	SARA-5100	10/120	100	0.003	백석면	기준미만

* 노출기준 : 0.01 개/cm³

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분석 연구원 :

(유) 돌 솜 석 면 연 구



비 산 측 정 분 석 결 과 서(23.12.22)

용역명	전주시의회 석면철거공사						
주 소	전북 전주시 완산구 노송광장로 10(서노송동)				채 취 일 자	2023.12.22	
의뢰자	전라북도 전주시				총 시 료 수	1 개	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	시아수 (field)	섬유농도 (f/cc)	검출 석면의 종류	초과여부
현장 공시료	-	-	-	100	N	-	불검출
비-ds12-22의회#1	폐기물 보관지점	LX-40A	10/40	300	0.003	-	불검출

* 노출기준 : 0.01 개/cm³

* 본 보고서는 법적응도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분석 연구원 :

(유) 돌 숨 석 면 연 구

