



환경을 생각하는 회사 “상록환경위생(주)”

“WWW.SRE.CO.KR”

수신자 : GS건설 에코시티자이2차 신축공사 현장

제 목 : 실내공기측정 결과서 제출.


-
1. 실내공기질 관리법 제9조1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항, 환경부고시 제2017-11호의 공정시험법 규정에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 제출합니다.
 2. 기타 궁금한 사항은 당사로 문의 주시기 바랍니다.

첨부

- 신축공동주택 공기질 측정결과 1부

상 록 환 경 위 생 주식회사

대표이사 신 광



담당자 : 분석실 최슬기

시행 상록 제 48-050 호 (2018. 9. 18)

우 05855 서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호 (문정동, 문정역테라타워) / <http://www.sre.co.kr>

전화 (02)556-6929 / 전송(Fax) (02)556-7580 / 이메일 sangrok@sre.co.kr

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	①상호(사업장명칭)	GS건설 에코시티자이2차		②성 명(대 표 자)		임 병 용	
	③주 소	전라북도 전주시 덕진구 송천동2가 117-9 (전화번호: 063-466-6508)					
	④공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
		490 세대	84.7749 m ²	87.7749 m ²	84.9944 m ²	118.9105 m ²	
260 세대			60 세대	114 세대	56 세대		
측 정 자	⑤상 호	상록환경위생(주) 			⑥등록번호	송파 제3호	
	⑦주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167 (전화번호: 02-556-6929)					

⑧공동주택 공기질 측정결과 (단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동·호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	30 이하	100 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	9/14 (13:00~14:01)	거실중앙부 (201-1902)	남동향	3.7	547.7	81.1	87.3	108.3	9.2
2지점	9/14 (13:21~14:22)	거실중앙부 (202-301)	남동향	0.7	230.0	65.4	19.4	39.4	4.6
3지점	9/14 (14:41~15:42)	거실중앙부 (202-1104)	남동향	0.8	273.5	72.2	50.1	66.2	4.2
4지점	9/14 (15:00~16:01)	거실중앙부 (203-1903)	남서향	0.7	492.1	103.8	116.6	191.6	4.7
5지점	9/14 (16:12~17:13)	거실중앙부 (204-1101)	남동향	1.1	357.5	87.2	76.5	100.3	4.7
6지점	9/14 (13:01~14:02)	거실중앙부 (205-203)	남서향	3.5	397.6	45.0	50.3	108.3	7.3
7지점	9/14 (13:15~14:23)	거실중앙부 (205-1904)	남서향	3.2	303.4	46.8	36.1	78.5	5.0
8지점	9/14 (14:43~15:45)	거실중앙부 (206-302)	남서향	0.5	346.4	68.2	23.8	49.1	2.6
9지점	9/14 (15:10~16:10)	거실중앙부 (207-1104)	남동향	0.6	459.4	73.7	18.2	52.5	4.7
평 균				1.6	378.6	71.5	53.1	88.2	5.2

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2018 년 9 월 18 일

제출자 GS건설 에코시티자이2차 신축공사 현장
현장소장 이 선 호 (서명 또는 인)
전라북도 전주시장 귀하

※ 구비서류 : 신축 공동주택 공기질 측정결과서 원본 1부