

지자체 제출 결과서식

■ 실내공기질 관리법 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2016. 12. 22.>

(앞 쪽)

(공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상 호 (사업장명칭)	(주)KR산업	성명 (대표자)			박 중 화	
	주 소	경기도 이천시 경충대로 2042-1 (전화번호: 031-639-0114)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			24㎡	26㎡	37㎡	46㎡	
	842세대	296세대	228세대	226세대	92세대		
측 정 자	상 호	한국토지주택공사		등 록 번 호		129-82-10595	
	주 소	대전광역시 유성구 엑스포로 5392번길 99(품질시험센터) (전화번호:042-866-8738)					

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

항 목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌	라돈 (Bq/㎡)
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하
1지점	(:)	(-)								
2지점	(:)	(-)								
3지점	(:)	(-)								
4지점	(:)	(-)								
5지점	(:)	(-)								
...										
평 균										

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2019 년 01 월 17 일

제출자 임 재 현 (자필 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

※ 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

4. 실내공기질분야 측정기록부

실내공기질 측정기록부									
① 의뢰인	상 호(기관명)		LH 전북지역본부			② 의뢰내용	측 정 용 도		지자체보고, 입주민공고
	소 재 지(주소)		전북 전주시 덕진구 반월동 265번지				시 설 명		신축공동주택 전주반월2 1BL 1공구
	대 표 자(의뢰인)		전북지역본부장				규 모		총 842세대
	관 리 책 임 자						의 의 항 목		벤젠 등 6개항목
③ 시료채취	대 상 시 설 내 측정지점선정		국립환경과학원고시 제2017-58호 실내공기질 공정시험기준 ES02130.b 실내공기 오염물질 시료채취 및 평가방법						
	현 장 정 보	측정지점	실내 기상				관련 설비 설치/가동 여부		
			실내온도 (℃)	실내기압 (hPa)	습도 (%)	기류속도 (m/s)	환기 설비	공기정화 설비	
			201 - 202	22.2	1 033.8	38.4	-	-	-
			201 - 708	21.8	1 031.5	30.5	-	-	-
		202 - 1405	24.6	1 028.9	30.3	-	-	-	
	채취자 의견								
채취일		2019-01-03		시료채취자		조 수 민 (서명)			
④ 측정분석결과	측정항목	관련기준 (μg/m³)	측정 지점	측정분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비 고		
	벤젠	30	201 - 202	불검출	13:20~14:20	휘발성유기화합물: 고체흡착관과 기체크로마토그래프법 (GC/MS) 폼알데하이드: 2,4 DNPH 카트리지와 액체크로마토그래프법 (HPLC)	검출한계 : 2.0		
	톨루엔	1 000		52.8					
	에틸벤젠	360		36.0					
	자일렌	700		100.9					
	스티렌	300		44.3					
	폼알데하이드	210		19.1					
	벤젠	30	201 - 708	불검출	13:29~14:29	휘발성유기화합물: 고체흡착관과 기체크로마토그래프법 (GC/MS) 폼알데하이드: 2,4 DNPH 카트리지와 액체크로마토그래프법 (HPLC)	검출한계 : 2.0		
	톨루엔	1 000		59.2					
	에틸벤젠	360		37.5					
	자일렌	700		102.1					
	스티렌	300		56.2					
	폼알데하이드	210		21.6					
	벤젠	30	202 - 1405	불검출	13:15~14:15	휘발성유기화합물: 고체흡착관과 기체크로마토그래프법 (GC/MS) 폼알데하이드: 2,4 DNPH 카트리지와 액체크로마토그래프법 (HPLC)	검출한계 : 2.0		
	톨루엔	1 000		47.3					
	에틸벤젠	360		38.8					
	자일렌	700		106.7					
	스티렌	300		78.9					
	폼알데하이드	210		30.8					
	분석기간		2019-01-07~08		분석책임자		황 지 훈 (서명)		
⑤ 종합 의견		위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.							
		2019 년 1 월 9 일 상 호 : LH(한국토지주택공사) 소재지 및 연락처 : 경남 진주시 충무로19 (충무공동) 대 표 자 성 명 : 박상우 (인)							
		※ 의뢰사항과 관련이 없는 난은 "해당 없음"으로 기재됩니다. ※ 이 성적서는 KOLAS 인정과 관련이 없음							
		210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]							

4. 실내공기질분야 측정기록부

실내공기질 측정기록부									
① 의뢰인	상 호(기관명)	LH 전북지역본부			② 의뢰내용	측 정 용 도	지자체보고, 입주민공고		
	소 재 지(주소)	전북 전주시 덕진구 반월동 265번지				시 설 명	신축공동주택 전주반월2 1BL 1공구		
	대 표 자(의뢰인)	전북지역본부장				규 모	총 842세대		
	관 리 책 임 자					의뢰항목	벤젠 등 6개항목		
③ 시료채취	대 상 시 설 내 측정지점선정		국립환경과학원고시 제2017-58호 실내공기질 공정시험기준 ES02130.b 실내공기 오염물질 시료채취 및 평가방법						
	현 장 정 보	측정지점	실내 기상				관련 설비 설치/가동 여부		
			실내온도 (℃)	실내기압 (hPa)	습도 (%)	기류속도 (m/s)	환기 설비	공기정화 설비	
			203 - 204	23.2	1 033.6	22.6	-	-	-
			203 - 908	21.5	1 031.2	39.9	-	-	-
		204 - 1706	21.7	1 027.9	32.7	-	-	-	
	채취자 의견								
	채취일		2019-01-03		시료채취자		조 수 민 (기명)		
④ 측정분석결과	측정항목	관련기준 (μg/m³)	측정 지점	측정분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비 고		
	벤젠	30	203 - 204	불검출	13:25~14:25	휘발성유기화합물: 고체흡착관과 기체크로마토그래프법 (GC/MS) 폼알데하이드: 2,4 DNP 카트리지와 액체크로마토그래프법 (HPLC)	검출한계 : 2.0		
	톨루엔	1 000		6.0					
	에틸벤젠	360		35.7					
	자일렌	700		100.6					
	스티렌	300		42.6					
	폼알데하이드	210		15.4					
	벤젠	30	203 - 908	불검출	13:34~14:34	휘발성유기화합물: 고체흡착관과 기체크로마토그래프법 (GC/MS) 폼알데하이드: 2,4 DNP 카트리지와 액체크로마토그래프법 (HPLC)	검출한계 : 2.0		
	톨루엔	1 000		40.7					
	에틸벤젠	360		37.4					
	자일렌	700		103.3					
	스티렌	300		55.5					
	폼알데하이드	210		25.1					
	벤젠	30	204 - 1706	불검출	13:47~14:47	휘발성유기화합물: 고체흡착관과 기체크로마토그래프법 (GC/MS) 폼알데하이드: 2,4 DNP 카트리지와 액체크로마토그래프법 (HPLC)	검출한계 : 2.0		
	톨루엔	1 000		34.8					
	에틸벤젠	360		36.7					
	자일렌	700		102.4					
	스티렌	300		49.4					
	폼알데하이드	210		29.4					
	분석기간		2019-01-07~08		분석책임자		황 지 훈 (기명)		
⑤ 종합 의견									
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.									
2019년 1월 9일 상 호 : LH(한국토지주택공사) 소재지 및 연락처 : 경남 진주시 중앙로 19 (충무공동) 대 표 자 성 명 : 박상우 (대표이사) (인) (인)									
※ 의뢰사항과 관련이 없는 난은 "해당 없음"으로 기재됩니다. ※ 이 성적서는 KOLAS 인정과 관련이 없음									
210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]									

4. 실내공기질분야 측정기록부

실내공기질 측정기록부									
① 의뢰인	상 호(기관명)		LH 전북지역본부			② 의뢰내용	측 정 용 도		지자체보고, 입주민공고
	소 재 지(주소)		전북 전주시 덕진구 반월동 265번지				시 설 명		신축공동주택 전주반월2 1BL 1공구
	대 표 자(의뢰인)		전북지역본부장				규 모		총 842세대
	관 리 책 임 자						의 의 항 목		벤젠 등 6개항목
③ 시료채취	대 상 시 설 내 측정지점선정		국립환경과학원고시 제2017-58호 실내공기질 공정시험기준 ES02130.b 실내공기 오염물질 시료채취 및 평가방법						
	현 장 정 보	측정지점	실내 기상				관련 설비 설치/가동 여부		
			실내온도 (℃)	실내기압 (hPa)	습도 (%)	기류속도 (m/s)	환기 설비	공기정화 설비	
			205 - 301	20.7	1 033.1	27.3	-	-	-
			205 - 1107	20.4	1 029.8	29.0	-	-	-
			206 - 802	21.4	1 031.4	22.5	-	-	-
	채취자 의견								
	채취일		2019-01-03		시료채취자		조 수 민 (서명)		
④ 측정분석결과	측정항목	관련기준 (μg/m³)	측정 지점	측정분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비 고		
	벤젠	30	205 - 301	불검출	13:30~14:30	휘발성유기화합물: 고체흡착관과 기체크로마토그래프법 (GC/MS) 폼알데하이드: 2,4 DNPH 카트리지와 액체크로마토그래프법 (HPLC)	검출한계 : 2.0		
	톨루엔	1 000		8.0					
	에틸벤젠	360		35.9					
	자일렌	700		100.7					
	스티렌	300		50.3					
	폼알데하이드	210		20.5					
	벤젠	30	205 - 1107	불검출	13:25~14:25	휘발성유기화합물: 고체흡착관과 기체크로마토그래프법 (GC/MS) 폼알데하이드: 2,4 DNPH 카트리지와 액체크로마토그래프법 (HPLC)	검출한계 : 2.0		
	톨루엔	1 000		17.6					
	에틸벤젠	360		35.8					
	자일렌	700		99.8					
	스티렌	300		43.2					
	폼알데하이드	210		15.8					
	벤젠	30	206 - 802	불검출	13:05~14:05	휘발성유기화합물: 고체흡착관과 기체크로마토그래프법 (GC/MS) 폼알데하이드: 2,4 DNPH 카트리지와 액체크로마토그래프법 (HPLC)	검출한계 : 2.0		
	톨루엔	1 000		7.2					
	에틸벤젠	360		35.6					
	자일렌	700		100.5					
	스티렌	300		45.3					
	폼알데하이드	210		13.2					
	분석기간		2019-01-07~08		분석책임자		황 지 훈 (서명)		
⑤ 종합 의견		위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.							
		2019 년 1 월 9 일 상 호 : LH(한국토지주택공사) 소재지 및 연락처 : 경남 진주시 충효로19 (충무공동) 대 표 자 성 명 : 박상우 (인)							
		※ 의뢰사항과 관련이 없는 난은 "해당 없음"으로 기재됩니다. ※ 이 성적서는 KOLAS 인정과 관련이 없음							
		210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]							

4. 실내공기질분야 측정기록부

실내공기질 측정기록부										
① 의뢰인	상 호(기관명)		LH 전북지역본부			② 의뢰내용	측 정 용 도		지자체보고, 입주민공고	
	소 재 지(주소)		전북 전주시 덕진구 반월동 265번지				시 설 명		신축공동주택 전주반월2 1BL 1공구	
	대 표 자(의뢰인)		전북지역본부장				규 모		총 842세대	
	관 리 책 임 자						의뢰항목		벤젠 등 6개항목	
③ 시료채취	대 상 시 설 내 측정지점선정		국립환경과학원고시 제2017-58호 실내공기질 공정시험기준 ES02130.b 실내공기 오염물질 시료채취 및 평가방법							
	현장정보	측정지점	실내 기상				관련 설비 설치/가동 여부			
			실내온도 (℃)	실내기압 (hPa)	습도 (%)	기류속도 (m/s)	환기 설비	공기정화 설비		
			207 - 805	21.5	1 030.7	29.4	-	-	-	
	채취자 의견									
	채취일		2019-01-03		시료채취자		조 수 민 (서명)			
	④ 측정분석결과	측정항목	관련기준 (μg/m³)	측정 지점	측정분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비 고		
		벤젠	30	207 - 805	불검출	13:15~14:15	휘발성유기화합물: 고체흡착관과 기체크로마토그래프법 (GC/MS) 폼알데하이드: 2,4 DNPH 카트리지와 액체크로마토그래프법 (HPLC)			
톨루엔		1 000	31.7							
에틸벤젠		360	36.5							
자일렌		700	102.3							
스티렌		300	54.6							
폼알데하이드		210	27.0							
분석기간		2019-01-07~08		분석책임자		황 지 훈 (서명)				
⑤ 종합 의견		위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.								
		2019 년 1 월 9 일 상 호 : LH(한국토지주택공사) 소재지 및 연락처 : 경남 진주시 충의로 19(충무공동) 대 표 자 성 명 : 박상우 (서명)								
		※ 의뢰사항과 관련이 없는 난은 "해당 없음"으로 기재됩니다. ※ 이 성적서는 KOLAS 인정과 관련이 없음								
210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]										