

4. 실내공기질 측정대행기록부

(GEII-20192-0023)

①시료채취일자	2019.02.12.	신축 공동주택 공기질 측정결과서		③시설 명칭	신축공동주택						
②시료분석기간	2019.01.12~ 2018.02.18.										
시공자	④상호(사업장명칭)	(주)포스코건설 전주 에코시티 더샵3차 신축현장									
	⑤소재지	전라북도 전주시 덕진구 송천동 2가 1057 (전화번호 : 063-253-9552)									
	⑥공동주택 현황	공급세대	세대별 규모								
		644 세대	59 m ²	84 m ²	99 m ²	117 m ²					
측정자	⑦상호(사업장명칭)	(주)푸른환경산업연구소		⑧성명(대표자)	김 홍 기						
	⑨소재지	서울시 관악구 청림3길 9, 그린빌딩 3~4층 (전화번호 : 02-583-0203)									
	⑩시료채취자	강 성 욱 외 1명		⑪분석책임자	진 선 욱						
⑫공동주택 공기질 측정결과 (단위: µg/m ³)											
항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실방향	온도 (℃)	습도 (%)	폼알데 하이드	톨루엔	벤젠	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌
권고기준	-	-	-	-	-	210 이하	1,000 이하	30 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	2019.02.12. (13:02~14:02)	1101동 301호	남동향	20.1	24.4	7.2	156.7	4.4	10.8	39.8	1.1
2지점	2019.02.12 (13:10~14:10)	1102동 201호	남동향	20.2	24.6	8.4	230.5	3.0	8.1	30.3	1.9
3지점	2019.02.12 (14:11~15:11)	1103동 2701호	남서향	20.8	23.2	10.1	484.6	3.1	24.3	108.3	3.5
4지점	2019.02.12 (14:28~15:28)	1104동 1401호	남서향	20.6	22.9	6.2	119.2	2.5	13.3	58.0	1.5
5지점	2019.01.14. (13:06~14:06)	1105동 201호	남서향	20.1	24.6	5.6	37.5	2.2	5.5	26.7	1.1
6지점	2019.02.12 (13:15~14:15)	1105동 1503호	남서향	20.1	23.9	6.9	74.0	2.5	5.8	24.1	0.6
7지점	2019.02.12 (14:15~15:15)	1106동 2801호	남서향	20.2	24.0	9.2	212.1	2.5	12.5	61.8	1.5
8지점	2019.02.12 (14:26~15:26)	1107동 1303	남동향	20.7	24.4	10.5	82.6	2.4	10.8	47.7	1.3
평균						8.0	174.7	2.8	11.4	49.6	1.6
「실내공기질관리법」 제9조 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따라 신축 공동주택 측정결과를 위와 같이 제출합니다. 2019 년 02 월 18 일 대표자 성명 김 홍 기 (서명 또는 인)											