

전주 에코시티 8BL 임대주택 신축공사 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	㈜태영건설 (전주 에코시티 8BL 임대주택 신축공사)		성명(대표자)		이 재 규	
	주 소	전북 전주시 덕진구 세병로 130 (전화번호:063-251-3608)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			59A㎡	59B㎡	59C㎡	84A㎡	84B㎡
		826세대	108세대	81세대	29세대	463세대	145세대
측 정 자	상 호	㈜중앙환경기술		등 록 번 호		514-81-04197	
	주 소	경상북도 경산시 대학로13길 82 (전화번호:053-814-5576)					

공동주택 공기질 측정결과(단위:μg/㎡)

항 목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌	라돈 (Bq/㎡)
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하
1지점	02.18. (13:06)	거실중앙 (801-1402)	동향	1.8	621.1	25.8	103.6	257.8	42.6	
2지점	02.18. (14:14)	거실중앙 (802-201)	동향	N.D.	298.6	28.3	22.4	11.1	15.6	
3지점	02.18. (16:25)	거실중앙 (803-101)	동향	3.8	527.1	22.2	61.8	49.8	17.1	
4지점	02.18. (15:19)	거실중앙 (803-1503)	서북향	1.8	560.8	19.4	83.2	65.4	15.9	
5지점	02.18. (15:33)	거실중앙 (804-1401)	동향	N.D.	617.9	23.6	36.4	17.6	33.6	
6지점	02.18. (14:23)	거실중앙 (804-2903)	서북향	N.D.	568.4	31.0	120.5	87.8	39.5	
7지점	02.18. (13:15)	거실중앙 (805-202)	서북향	N.D.	437.2	25.3	11.9	N.D.	4.5	
8지점	02.18. (15:27)	거실중앙 (806-1602)	서북향	N.D.	473.7	24.8	131.9	98.0	23.8	
9지점	02.18. (14:15)	거실중앙 (807-2803)	서북향	N.D.	325.0	30.4	21.5	34.5	12.2	
10지점	02.18. (13:05)	거실중앙 (808-2804)	서남향	N.D.	349.3	28.8	132.8	72.3	13.0	
평 균				0.7	477.9	26.0	72.6	69.4	21.8	

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를
위와 같이 보고(공고)합니다.

2020년 03월 일
제출자 전주 에코시티 8BL 임대주택 신축공사 현장소장 신 영 면

전주시장 귀하

