

5. 측정 결과

■ 실내공기질 관리법 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2016. 12. 22.>

(신축공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)									
시 공 자	상호(사업장명칭)	대방건설 (전주효천 대방1차 아파트 신축현장)					성명(대표자) : 구찬우		
	주 소	전라북도 전주시 효천지구 A-4BL							
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모						
			84㎡	107㎡	117㎡				
		1370세대	690세대	390세대	290세대				
측 정 자	상 호	(주)대한생활환경시험원			등 록 번 호		607-86-07939		
	주 소	부산광역시 동래구 아시아드대로255번길9-1(2층) (전화번호: 051-557-6907)							
공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)									
항 목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	03/25 (14:30-15:30)	101동 (201호)	남동향	0.5	91.3	57.0	26.2	14.9	0.3
2지점	03/25 (15:10-15:10)	102동 (203호)	남동향	0.5	66.0	71.8	4.8	2.6	0.1
3지점	03/25 (14:45-15:45)	103동 (204호)	남향	0.7	75.5	78.4	32.0	19.2	0.2
4지점	03/25 (14:55-15:55)	104동 (201호)	남동향	0.9	63.1	86.6	5.0	3.1	0.2
5지점	03/25 (13:50-14:50)	105동 (1301호)	남동향	0.7	60.6	70.9	1.3	7.0	0.1
6지점	03/25 (12:50-13:50)	106동 (1303호)	남동향	1.4	92.2	62.0	6.0	9.5	0.3
7지점	03/25 (14:10-15:10)	107동 (1302호)	남동향	0.8	66.0	77.0	4.4	2.6	0.2
8지점	03/25 (14:15-15:15)	108동 (1302호)	남서향	0.8	67.4	75.1	3.0	2.1	0.6
9지점	03/25 (13:30-14:30)	109동 (2501호)	남향	1.5	59.5	81.4	0.8	0.6	0.2
10지점	03/25 (13:20-14:20)	110동 (2503호)	남향	1.2	80.5	52.7	2.7	2.5	0.3
11지점	03/25 (12:30-13:30)	111동 (1304호)	남향	0.8	61.2	56.0	2.6	1.7	0.2
12지점	03/25 (15:40-16:40)	111동 (2505호)	남향	1.3	76.6	69.8	2.1	2.9	0.3
13지점	03/25 (15:50-16:50)	112동 (2504호)	남향	0.9	81.4	55.9	2.6	2.3	0.3
14지점	03/25 (16:00-17:00)	113동 (201호)	남동향	1.0	86.8	63.2	2.1	3.2	0.3
15지점	03/25 (16:10-17:10)	114동 (2504호)	남향	0.8	65.7	79.2	1.6	3.2	0.3
평 균				0.9	72.9	69.1	6.5	5.2	0.3
「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기 질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.									
년 월 일 제출자 : 대방건설 (서명 또는 인) 전주시청장 귀하									

5. 라돈 측정기록부



(주)대한생활환경시험원
부산광역시 동래구 아시안드대로 255번길 9-1(201호) www.dhat.co.kr
TEL : 051-557-6907 FAX : 051-557-6918 E-mail : dhat@hanmail.net

시험 성적서

TEST REPORT

1. 측정개요

문 서 번 호	D-2020-N0330	시 험 방 법	실내공기질공정시험기준 [국립환경과학원고시 제2018-64호]
측정의뢰기관	대방건설	측 정 항 목	새대 내 라돈농도
측 정 시 설	전주효천 대방1차 아파트	측 정 기 간	2020년 3월 25일 - 3월 27일
측 정 방 법	라돈 연속측정방법	측 정 기 관	(주)대한생활환경시험원
		시료채취자	

2. 라돈 측정결과

측 정 지 점		측정시작	측정종료	측정농도값 (Bq/㎡)	비고
103동 103호	거실 중앙	2020.3.25 (12:21)	2020.3.27 (12:21)	56.9	신축공동주택 실내공기질 라돈 권고기준 148 Bq/㎡ 이하
106동 104호	거실 중앙	2020.3.25 (12:26)	2020.3.27 (12:26)	75.4	
108동 101호	거실 중앙	2020.3.25 (12:16)	2020.3.27 (12:16)	84.1	
109동 102호	거실 중앙	2020.3.25 (12:11)	2020.3.27 (12:11)	94.6	
112동 103호	거실 중앙	2020.3.25 (11:03)	2020.3.27 (11:03)	92.7	
분 석 기 간	2020년 3월 27일 - 2020년 3월 28일		분석책임자	2020.03.28 2020.03.28	

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

- 본 보고서는 홍보, 선전 및 소송용으로 사용할 수 없으며 용도 이외의 사용을 금함.
- 측정 및 시험은 해당 법령이 규정하는 공정시험을 기준으로 실시하였으며, 시험법 및 기준치가 마련되어 있지 않은 경우 측정지점 및 측정방법은 의뢰인의 별도 요청에 따름.

2020년 3월 30일

(주)대한생활환경시험원

부산광역시 동래구 아시안드대로 255번길 9-1(201호)

대표이사 정 동 인

