

덕진구 인후동 신우아파트 재건축공사현장 공기질 측정결과 보고(공고)

시공자	상호(사업장명칭)	포스코건설		성명(대표자)		한 성 희	
	주 소	전라북도 전주시 덕진구 인후동1가 523-21 (전화번호 : 063-247-8115)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			59A m ²		76A m ²		76B m ²
		478 세대	107 세대		275 세대		96 세대
측정자	상 호	(주)푸른환경산업연구소		등 록 번 호			
	주 소	서울시 관악구 청림3길 9 그린빌딩 3~4층 (전화번호:02-583-0203)					

공동주택 공기질 측정결과 (단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

항 목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	톨루엔	벤젠	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	210 이하	1,000 이하	30 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	2020.06.24. (14:17~15:20)	101동 203호	남동향	46.3	465.1	3.5	14.9	26.1	44.6
2지점	2020.06.24. (13:00~14:02)	102동 2303호	남동향	59.6	240.6	2.9	23.0	69.6	84.2
3지점	2020.06.24. (13:06~14:08)	102동 2305호	남향	60.0	536.5	4.0	54.6	252.1	69.5
4지점	2020.06.24. (14:27~15:29)	103동 1302호	남서향	44.2	346.3	5.1	12.7	32.0	40.5
5지점	2020.06.24. (15:36~16:39)	104동 1305호	남향	46.2	374.8	5.7	33.7	122.0	44.4
6지점	2020.06.24. (15:47~16:51)	105동 301호	남동향	35.0	229.3	3.8	11.6	22.5	51.9
평 균				48.6	365.4	4.2	25.1	87.4	55.9

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2020 년 07 월 09 일
제출자 포스코건설 대표이사 한 성 희 (서명 또는 인)
전주시장 귀하