

1. 측정결과

■ 실내공기질 관리법 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2020. 4. 3.>

신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)

|             |                |                                                         |                   |                   |                   |                    |                |                |  |  |
|-------------|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|--|--|
| 시<br>공<br>자 | 상 호<br>(사업장명칭) | 태영건설<br>(전주 에코시티데시앙 14BL 신축현장)                          |                   |                   |                   | 성명(대표자)            |                | 이 재 규          |  |  |
|             | 주 소            | 전라북도 전주시 덕진구 세병로 212                                    |                   |                   |                   |                    |                |                |  |  |
|             | 공동주택 현황        | 공급세대                                                    | 세대별 규모            |                   |                   |                    |                |                |  |  |
|             |                |                                                         | 75 m <sup>2</sup> | 84 m <sup>2</sup> | 98 m <sup>2</sup> | 125 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |  |  |
|             | 878 세대         | 210 세대                                                  | 416 세대            | 140 세대            | 112 세대            | 세대                 | 세대             |                |  |  |
| 측<br>정<br>자 | 상 호            | (주)대한생활환경시험원                                            |                   |                   |                   | 등 록 번 호            |                | 607-86-07939   |  |  |
|             | 주 소            | 부산광역시 동래구 아시안드대로255번길 9-1, 201호<br>(전화번호: 051-557-6907) |                   |                   |                   |                    |                |                |  |  |

공동주택 공기질 측정결과 (단위 : µg/m<sup>3</sup>)

| 항목   | 측정일시<br>(시간)           | 측정지점<br>(동-호수)   | 거실<br>방향 | 벤젠    | 톨루엔      | 폼알데<br>하이드 | 에틸<br>벤젠 | 자일렌    | 스티렌    | 비고 |
|------|------------------------|------------------|----------|-------|----------|------------|----------|--------|--------|----|
| 권고기준 | -                      | -                | -        | 30 이하 | 1,000 이하 | 210 이하     | 360 이하   | 700 이하 | 300 이하 |    |
| 1지점  | 08월 19일<br>( 13 : 45 ) | 1401 동<br>2601 호 | 남서향      | 1.6   | 284.6    | 59.4       | 7.1      | 8.7    | 17.0   | -  |
| 2지점  | 08월 19일<br>( 14 : 19 ) | 1402 동<br>301 호  | 남서향      | 1.6   | 416.3    | 60.1       | 10.9     | 13.4   | 38.6   | -  |
| 3지점  | 08월 19일<br>( 14 : 49 ) | 1402 동<br>3004 호 | 남동향      | 2.6   | 250.6    | 49.1       | 62.4     | 171.6  | 13.0   | -  |
| 4지점  | 08월 19일<br>( 15 : 08 ) | 1403 동<br>301 호  | 남서향      | 2.2   | 764.0    | 75.0       | 26.3     | 14.9   | 88.4   | -  |
| 5지점  | 08월 19일<br>( 15 : 58 ) | 1403 동<br>1504 호 | 남동향      | 3.2   | 759.5    | 88.2       | 15.2     | 17.8   | 90.3   | -  |
| 6지점  | 08월 19일<br>( 15 : 33 ) | 1404 동<br>1503 호 | 남동향      | 1.7   | 348.7    | 64.5       | 6.6      | 6.0    | 18.3   | -  |
| 7지점  | 08월 19일<br>( 16 : 18 ) | 1405 동<br>305 호  | 남동향      | 1.6   | 359.3    | 46.7       | 8.5      | 8.3    | 12.6   | -  |
| 8지점  | 08월 19일<br>( 17 : 24 ) | 1405 동<br>1502 호 | 남동향      | 1.9   | 416.2    | 53.0       | 19.4     | 12.3   | 32.1   | -  |
| 9지점  | 08월 19일<br>( 17 : 00 ) | 1406 동<br>1502 호 | 남동향      | 2.1   | 949.2    | 68.0       | 32.4     | 22.8   | 107.7  | -  |
| 10지점 | 08월 19일<br>( 16 : 51 ) | 1407 동<br>2904 호 | 남동향      | 1.7   | 500.0    | 82.6       | 12.4     | 13.1   | 54.3   | -  |

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2021년    월    일

제출자:    태영건설



전주시장 귀하

측정결과(라돈)

■ 실내공기질 관리법 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2020. 4. 3.>

| 신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)                                                        |                        |                                                         |          |       |          |            |          |                                                                                       |               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-------|----------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 시<br>공<br>자                                                                   | 상 호<br>(사업장명칭)         | 태영건설<br>(전주 에코시티데시아 14BL 신축현장)                          |          |       |          | 성명(대표자)    |          | 이 재 규                                                                                 |               |       |
|                                                                               | 주 소                    | 전라북도 전주시 덕진구 세병로 212                                    |          |       |          |            |          |                                                                                       |               |       |
|                                                                               | 공동주택 현황                | 공급세대                                                    | 세대별 규모   |       |          |            |          |                                                                                       |               |       |
|                                                                               |                        |                                                         | 75 m²    | 84 m² | 98 m²    | 125 m²     | m²       | m²                                                                                    |               |       |
| 측<br>정<br>자                                                                   | 상 호                    | (주)대한생활환경시험원                                            |          |       |          | 등 록 번 호    |          | 607-86-07939                                                                          |               |       |
|                                                                               | 주 소                    | 부산광역시 동래구 아시야드대로255번길 9-1, 201호<br>(전화번호: 051-557-6907) |          |       |          |            |          |                                                                                       |               |       |
| 공동주택 공기질 측정결과 (단위 : µg/m³)                                                    |                        |                                                         |          |       |          |            |          |                                                                                       |               |       |
| 항목                                                                            | 측정일시<br>(시간)           | 측정지점<br>(동-호수)                                          | 거실<br>방향 | 벤젠    | 톨루엔      | 폼알데<br>하이드 | 에틸<br>벤젠 | 자일렌                                                                                   | 라돈<br>(Bq/m³) |       |
| 권고기준                                                                          | -                      | -                                                       | -        | 30 이하 | 1,000 이하 | 210 이하     | 360 이하   | 700 이하                                                                                | 200 이하        |       |
| 1지점                                                                           | 08월 19일<br>( 13 : 45 ) | 1401 동<br>2601 호                                        | 남서향      | -     | -        | -          | -        | -                                                                                     | 밀폐            | 113.7 |
|                                                                               |                        |                                                         |          |       |          |            |          |                                                                                       | 환기            | 57.6  |
| 2지점                                                                           | 08월 19일<br>( 14 : 19 ) | 1402 동<br>301 호                                         | 남서향      | -     | -        | -          | -        | -                                                                                     | 밀폐            | 134.1 |
|                                                                               |                        |                                                         |          |       |          |            |          |                                                                                       | 환기            | 69.2  |
| 3지점                                                                           | 08월 19일<br>( 14 : 49 ) | 1402 동<br>3004 호                                        | 남동향      | -     | -        | -          | -        | -                                                                                     | 밀폐            | 121.0 |
|                                                                               |                        |                                                         |          |       |          |            |          |                                                                                       | 환기            | 80.1  |
| 4지점                                                                           | 08월 19일<br>( 15 : 08 ) | 1403 동<br>301 호                                         | 남서향      | -     | -        | -          | -        | -                                                                                     | 밀폐            | 155.5 |
|                                                                               |                        |                                                         |          |       |          |            |          |                                                                                       | 환기            | 36.4  |
| 5지점                                                                           | 08월 19일<br>( 15 : 58 ) | 1403 동<br>1504 호                                        | 남동향      | -     | -        | -          | -        | -                                                                                     | 밀폐            | 124.4 |
|                                                                               |                        |                                                         |          |       |          |            |          |                                                                                       | 환기            | 70.3  |
| 6지점                                                                           | 08월 19일<br>( 15 : 33 ) | 1404 동<br>1503 호                                        | 남동향      | -     | -        | -          | -        | -                                                                                     | 밀폐            | 172.2 |
|                                                                               |                        |                                                         |          |       |          |            |          |                                                                                       | 환기            | 53.8  |
| 7지점                                                                           | 08월 19일<br>( 16 : 18 ) | 1405 동<br>305 호                                         | 남동향      | -     | -        | -          | -        | -                                                                                     | 밀폐            | 108.4 |
|                                                                               |                        |                                                         |          |       |          |            |          |                                                                                       | 환기            | 37.1  |
| 8지점                                                                           | 08월 19일<br>( 17 : 24 ) | 1405 동<br>1502 호                                        | 남동향      | -     | -        | -          | -        | -                                                                                     | 밀폐            | 140.8 |
|                                                                               |                        |                                                         |          |       |          |            |          |                                                                                       | 환기            | 36.2  |
| 9지점                                                                           | 08월 19일<br>( 17 : 00 ) | 1406 동<br>1502 호                                        | 남동향      | -     | -        | -          | -        | -                                                                                     | 밀폐            | 158.0 |
|                                                                               |                        |                                                         |          |       |          |            |          |                                                                                       | 환기            | 45.8  |
| 10지점                                                                          | 08월 19일<br>( 16 : 51 ) | 1407 동<br>2904 호                                        | 남동향      | -     | -        | -          | -        | -                                                                                     | 밀폐            | 127.5 |
|                                                                               |                        |                                                         |          |       |          |            |          |                                                                                       | 환기            | 58.5  |
| 「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다. |                        |                                                         |          |       |          |            |          |                                                                                       |               |       |
| 2021 년      월      일                                                          |                        |                                                         |          |       |          |            |          |                                                                                       |               |       |
| 전주시장 귀하                                                                       |                        |                                                         |          | 제출자   |          | 태영건설       |          |  |               |       |