

5. 측정결과

■ 실내공기질 관리법 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2020. 4. 3.>

신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)									
시 공 자	상 호 (사업장명칭)	DL건설 (전주 우아한시티 신축현장)				성명(대표자)		조 남 창	
	주 소	전라북도 전주시 덕진구 우아로 53							
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모						
			59 m ²	74 m ²	84 m ²	m ²	m ²	m ²	
	586 세대	156 세대	157 세대	273 세대	세대	세대	세대	세대	
측 정 자	상 호	(주)대한생활환경시험원				등 록 번 호		607-86-07939	
	주 소	부산광역시 동래구 아시아드대로255번길 9-1, 201호 (전화번호: 051-557-6907)							

공동주택 공기질 측정결과 (단위 : µg/m ³)										
항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동·호수)	기실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	비고
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	-
1지점	07월 19일 (14 : 08)	104 동 303 호	남향	0.9	876.9	74.8	57.4	94.2	54.0	
2지점	07월 19일 (14 : 20)	105 동 302 호	남동향	1.2	920.5	65.1	67.3	35.7	40.7	
3지점	07월 19일 (14 : 32)	107 동 1405 호	남동향	0.9	905.2	70.6	49.6	78.0	62.7	
4지점	07월 19일 (15 : 15)	108 동 1104 호	남동향	1.1	786.0	59.4	43.0	32.9	33.7	
5지점	07월 19일 (15 : 24)	109 동 1001 호	남동향	0.8	854.5	62.8	53.9	52.8	36.0	
6지점	07월 19일 (15 : 45)	110 동 2001 호	남동향	0.6	727.6	46.9	37.5	34.6	27.9	
7지점	07월 19일 (16 : 02)	111 동 1904 호	남동향	0.7	780.0	41.9	30.5	27.4	42.9	
평 균				0.9	829.0	60.2	48.5	50.8	42.6	-

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2021년 7 월

제출자 : 디엘건설


 인)

덕진구청장 귀하