

5. 측정결과

■ 실내공기질 관리법 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2020. 4. 3.>

신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상 호 (사업장명칭)	이수건설 (전주 우아한시티 신축현장)				성명(대표자)		제 민 호	
	주 소	전북 전주시 덕진구 우아7길 9-4							
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모						
			84 m ²	115 m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	
	412 세대	371 세대	41 세대	세대	세대	세대	세대		
측 정 자	상 호	(주)대한생활환경시험원				등 록 번 호		607-86-07939	
	주 소	부산광역시 동래구 아시아드대로255번길 9-1, 201호 (전화번호: 051-557-6907)							

공동주택 공기질 측정결과 (단위 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	비고
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	
1지점	07월 20일 (14 : 21)	101 동 205 호	남향	0.5	686.7	79.5	36.4	45.8	15.8	
2지점	07월 20일 (14 : 33)	102 동 1104 호	남향	0.4	640.5	74.7	26.0	48.3	31.6	
3지점	07월 20일 (14 : 42)	102 동 2005 호	남향	0.8	830.3	59.0	49.5	67.3	38.4	
4지점	07월 20일 (15 : 38)	103 동 204 호	남향	1.2	945.8	88.4	68.0	75.3	29.0	
5지점	07월 20일 (15 : 44)	103 동 1105 호	남향	1.0	908.3	95.7	54.9	36.0	24.8	
6지점	07월 20일 (15 : 56)	106 동 2201 호	남동향	1.1	922.6	100.5	44.4	53.5	28.4	
평 균				0.8	822.4	83.0	46.5	54.4	28.0	-

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2021년 7 월

제출자 : 이수건설



덕진구청장 귀하