

신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	계성건설 주식회사		성명(대표자)		박 종 완	
	주소	전북 전주시 완산구 홍산로 246 (전화번호: 063-221-8689)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			41.97㎡	46.37㎡	45.71㎡	㎡	㎡
		156세대	154세대	1세대	1세대	세대	세대
측 정 자	상호	(주) 지이티		등록번호		317-81-12369	
	주소	충북 음성군 음성읍 토계울길 69번길, 7 (전화번호: 043-221-3060)					

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	21.09.08 (13:00)	(526호)		N.D	471.5	9.6	71.3	98.9	67.7	밀폐 ○
										환기
										(97)
2지점	21.09.08 (13:00)	(527호)		N.D	516.9	9.7	89.6	66.4	93.8	밀폐 ○
										환기
										(99)
3지점	21.09.08 (13:00)	(528호)		N.D	496.1	11.5	91.3	103.7	86.5	밀폐 ○
										환기
										(68)
...										밀폐
										환기
										()
평균										밀폐
										환기
										()

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2021 년 11 월 일

제출자 계성건설(주) 대표이사 박 종 완 (서명 또는 인)

전주시장 귀하

※ 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부