

(공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	현대건설(주)		성명(대표자)		운 영 준		
	주소	서울시 종로구 을곡로 75 현대빌딩 (전화번호: 063-237-4166)						
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모					
			39㎡	59㎡	70㎡	78㎡	84㎡	101㎡
		1248 세대	34 세대	98 세대	170 세대	402 세대	476 세대	68 세대
측	상호	(주)대명환경기술연구소		등록번호		실내공기질 제1호		
정 자	주소	서울 구로구 디지털로31길 19 디지털산업단지 에이스테크노타워 2차 401호 (전화번호: 02-854-3397)						

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

[illegible]

9지점	22.05.11 (1:00)	109 - 1703	남동	불검출	511.6	22.3	117.4	94.4	34.4	밀폐 101.9
										환기 61.9
										()
10지점	22.05.11 (1:00)	110 - 801	남동	불검출	578.2	25.8	125.6	94.0	50.8	밀폐 118.6
										환기 69.6
										(1)
11지점	22.05.11 (1:00)	111 - 201	남동	불검출	186.3	10.4	41.4	20.5	9.3	밀폐
										환기
										()
12지점	22.05.11 (1:00)	112 - 802	남동	불검출	545.4	24.6	116.2	86.6	50.3	밀폐
										환기
										()
13지점	22.05.11 (1:00)	113 - 202	남동	불검출	348.8	3.8	86.8	69.9	19.9	밀폐
										환기
										()
14지점	22.05.11 (1:00)	114 - 1703	남서	불검출	321.0	16.4	51.5	23.4	14.7	밀폐
										환기
										()
15지점	22.05.11 (1:00)	115 - 1703	남동	불검출	396.5	4.3	73.5	51.8	30.7	밀폐 127.2
										환기 56.0
										(1)
16지점	22.05.11 (1:00)	116 - 801	남동	불검출	341.8	15.8	61.1	40.8	18.6	밀폐 111.9
										환기 58.0
										()
평균				불검출	690.3	17.1	98	76.3	30.5	밀폐 128.2
										환기 64.84
										()

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2022 년 06 월 13 일

제출자 현대건설 (서명 또는 인)

특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하

※ 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

작성요령

- 거실방향은 8방위로 구분하여 표시하여야 합니다.(예: 남동향, 남남향)
- 공동주택 공기질 측정결과란의 라돈 항목은 해당 항목을 측정한 경우에만 작성합니다.
 - '밀폐' 란에는 밀폐 조건에서의 측정값을 작성합니다.
 - '환기' 란에는 환기설비(「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제11조에 따른 환기설비를 말합니다. 이하 같습니다)의 가동조건에서 측정한 값을 작성합니다.
 - 라돈 항목의 괄호 안에는 밀폐 이후 환기설비를 가동할 때부터 라돈의 측정값이 권고기준에 도달할 때까지 걸린 시간을 작성합니다. 다만, 밀폐 조건에서 측정한 값이 권고기준보다 낮은 경우에는 작성하지 않습니다.

처리절차

