

신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	포레나 전주에코시티		성명(대표자)					
	주소	전라북도 전주시 덕진구 송천동2가 1313							
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모						
		817 세대	84 m'	116 m'	120 m'	130 m'	163P m'	167P m'	
			210 세대	157 세대	122 세대	121 세대	2 세대	1 세대	
172P m'			840A m'	840B m'	m'	m'	m'		
1 세대	127 세대		76 세대	세대	세대	세대			
측 정 자	상호	누리환경ENG		등록번호		제부측-실-7호			
	주소	부산광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호)							

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	04월07일 (13:23)	(101동- 1802호)	남동향	3.0	237.1	21.6	37.0	85.1	1.6	밀폐 104.9
										환기 46.0
2지점	04월07일 (13:31)	(101동- 4403호)	남서향	3.6	258.7	32.2	42.1	87.1	2.0	밀폐 123.5
										환기 49.6
3지점	04월07일 (13:33)	(102동- 502호)	남동향	2.5	193.3	28.8	21.4	46.5	1.5	밀폐 79.1
										환기 67.0
4지점	04월07일 (14:33)	(102동- 4003호)	남서향	3.1	243.4	21.9	37.6	87.6	2.1	밀폐 105.3
										환기 71.8
5지점	04월07일 (14:42)	(103동- 301호)	남동향	3.3	194.8	27.6	48.1	133.5	0.4	밀폐 126.2
										환기 73.3
6지점	04월07일 (14:44)	(103동- 1704호)	남서향	3.6	196.0	22.5	39.6	106.1	1.2	밀폐 120.8
										환기 66.5
7지점	04월07일 (15:42)	(104동- 2103호)	남서향	3.0	165.2	27.3	32.6	88.0	1.0	밀폐 109.1
										환기 85.8
8지점	04월07일 (15:51)	(104동- 504호)	남서향	3.2	187.8	56.0	40.7	108.7	0.5	밀폐 124.2
										환기 39.8
평균				3.1	203.5	34.6	35.4	86.3	1.2	밀폐 114.6
										환기 57.6

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2023 년 04 월 17 일
제출자 (주)한화 (서명 도장)

전라북도 전주시청장 귀하

신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호 (사업장명칭)	포레나 전주에코시티		성명 (대표자)				
	주소	전라북도 전주시 덕진구 송천동2가 1313						
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모					
		817 세대	84 m'	116 m'	120 m'	130 m'	163P m'	167P m'
			210 세대	157 세대	122 세대	121 세대	2 세대	1 세대
172P m'			840A m'	840B m'	m'	m'	m'	
1 세대	127 세대		76 세대	세대	세대	세대		
측 정 자	상호	누리환경ENG		등록번호		제부축-실-7호		
	주소	부산광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호)						

공동주택 공기질 측정결과(단위: µg/m³ 또는 Bq/m³)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
9지점	04월07일 (15:55)	(105동- 1902호)	북동향	2.6	155.4	73.9	19.2	33.8	0.4	밀폐 136.2
										환기 32.0
10지점	04월07일 (16:00)	(104동- 1801호)	남동향	-	-	-	-	-	-	밀폐 116.3
										환기 43.9
11지점										밀폐
										환기
12지점										밀폐
										환기
13지점										밀폐
										환기
14지점										밀폐
										환기
15지점										밀폐
										환기
16지점										밀폐
										환기
평균				3.1	203.5	34.6	35.4	86.3	1.2	밀폐 114.6
										환기 57.6

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2023 년 04 월 17 일
제출자 (주)한화 (서명 또는 인)

전라북도 전주시청장 귀하

사 진 대 지

현장명 : 전주 에코시티 주상복합용지 1,2BL 신축공사



□ 별첨 2. 현장측정사진

1지점 : 101동 1802호



2지점 : 101동 4403호



3지점 : 102동 502호




4지점 : 102동 4003호



□ 별첨 2. 현장측정사진

5지점 : 103동 301호



6지점 : 103동 1704호



7지점 : 104동 2103호



8지점 : 104동 504호



□ 별첨 2. 현장측정사진

9지점 : 105동 1902호



10지점 : 104동 1801호

